Ergänzende Fotodokumentation zum Lamellenklärer der Straße 1 (Baujahr 1999)



Abbildung 1: Lamellenklärer Straße 1 abgedeckt mit Gitterrosten (Betriebszustand)



Abbildung 2: Lamellenklärer Straße 1 ohne Abdeckung (Wasserspiegel abgesenkt – Wartungszustand)
(Mitte Pumpenschacht, zwei Bereiche mit Lamellenklärern)



Abbildung 3: Beckenbereiche mit Lamellenklärer und Ablaufrinnen





Abbildung 4: links: Detail Lamellenklärer-Einbautteil rechts: Mittelbauwerk mit Pumpensumpf