

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 186 | Landratsamt Pfaffenhofen | 40/824-1/7.21/1 | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 186 | Landratsamt Pfaffenhofen | 40/824-1/7.21/1 | |
| Betreiber | [Name] | Scheller Mühle GmbH | | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Mühle | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Mühlweg 6 | 85276 | Reisgang | |
| | EMAS [J/N] | N | ISO 14001 ff (+) [J/N] | N | |
| Anlage | [Bez.] | Mühle | | | |
| | [4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ² | 7.21 GE | | 6.4.b.ii | |

| Überwachung | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------------------|----|---------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 24 | |
| | Anlassüberwachung [J/N] | N | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 28.09.2023 | angekündigt [J/N] | J | |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG | umfassend [J/N] | J | | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | N | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | | | |
| | Anforderungsliste [J/N] | J | | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | N | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [J/N] | N | Stilllegung [J/N] N |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|---|---|------------------|---|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| Überschreitung der Staub-Grenzwerte an zwei Messstellen | Klärung der Ursache der Überschreitung und ergreifen von kurzfristigen und dauerhaften Abhilfemaßnahmen. Nachmessung um die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahme zu bestätigen. | 31.12.2023 | E-Mail vom 03.11.2023: Austausch des Filters. Bei der Nachmessung wurden alle Grenzwerte eingehalten. | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|
| | | | E-Mail vom 08.12.2023: Installation von weiteren Kontrollmechanismen im 2. Quartal 2024. | |
| Es werden fortlaufend Fristen nicht eingehalten und bei Grenzwertüberschreitungen die Behörde nicht zeitnahe informiert. Das betriebliche Umweltmanagement wird daher als Mangelhaft angesehen. | Es sind Maßnahmen zur Verbesserung des betrieblichen Umweltmanagements zu treffen und der Behörde in einem Konzept vorzustellen. | 31.03.2024 | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL