

## Kommunalunternehmen Gerolsbach

Wasserrechtlicher Genehmigungsantrag als gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG zum Zutagefördern von Grundwasser für Trinkwasserzwecke aus den Brunnen I und II

Antrag vom 01.03.2021

Vorhabensträger: Kommunalunternehmen Gerolsbach

Hofmarkstraße 1 85302 Gerolsbach

Tel.: 08445 / 92 89-0

Landkreis: Pfaffenhofen a. d. Ilm

Entwurfsverfasser: WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH

Hohenwarter Straße 124

85276 Pfaffenhofen

Tel.: 08441 5046-0; Fax: 08441 490204

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Erläuterungsbericht
2	Übersichtskarte Wasserversorgung KU Gerolsbach, Maßstab 1 : 25 000
3	Übersichtslageplan Wasserversorgung KU Gerolsbach, Maßstab 1 : 10 000
4	Abbildung Notverbund mit Nachbarversorger Scheyern
5a	Auszug aus der Geologischen Karte von Bayern mit Lage der Brunnen I und Brunnen II, Maßstab 1 : 25 000
5b	Auszug aus der Hydrogeologischen Karte von Bayern mit Lage der Brunnen I und Brunnen II, Maßstab 1 : 50 000
5c	Auszug aus der Hydrogeologischen Karte von Bayern Blatt 2: Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung mit Lage der Brunnen I und II, Maßstab 1 : 50 000
6a/b	Geologische Profile und Ausbauzeichnungen Brunnen I und Brunnen II
7 a/b	Baupläne Brunnenvorschächte Brunnen I und Brunnen II
8 a/b	Technische Datenblätter U-Pumpen, Brunnen I und Brunnen II
9 a/b	Pumpversuchsprotokolle, Brunnen I und Brunnen II
10	Regenerierungsprotokoll, TV-Untersuchung Brunnen I
11	Chemische und mikrobiologische Untersuchungsbefunde 2017-2020
12a	Zwischenbericht: Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit 2017
12b	Schlussbericht: Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit 2018

# Antrag auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG zum Zutagefördern von Grundwasser für Trinkwasserzwecke aus den Brunnen I und II

# Erläuterungsbericht

Tabelle	enverzeichnis	3
Abbild	ungsverzeichnis	4
Quelle	nverzeichnis	4
1	Antragsteller	5
2	Veranlassung	5
3	Bestehende Verhältnisse	7
4	Gegenstand des Antrags	8
5	Wasserverbrauch	9
5.1	Wasserverbrauch bisher	9
5.2	Bedarfsprognose	10
6	Beschreibung der Wasserversorgung	13
6.1	Technische Anlagen	13
6.1.1	Brunnen I	13
6.1.1.1	Lage	13
6.1.1.2	Ausbau	13
6.1.2	Brunnen II	15
6.1.2.1	Lage	15
6.1.2.2	Ausbau	15
6.2	Fördereinrichtung/U-Pumpe	16
6.2.1	Auslegung Brunnenpumpen	17
6.3	Betriebszeiten	18
6.4	Hochbehälter	18

6.5	Wasserverteilung	18
6.6	Notverbund	19
6.7	Abwasserverhältnisse	19
7	Geologische und Hydrogeologische Verhältnisse	19
7.1	Geologie	20
7.1.1	Tertiär	20
7.1.2	Quartär	21
7.2	Hydrogeologie	21
7.2.1	Grundwasserhorizonte	21
7.2.2	Grundwasserfließrichtung und -gefälle	22
7.2.3	Hydraulische Auswertung der Pumpversuche	22
7.2.4	Ergänzungen aus dem neuen Messleitsystem:	24
7.3	Grundwasserüberdeckende Schichten	26
8	Grundwasserchemismus	27
8.1	Zusammenfassende Beurteilung	27
8.2	Grundwasserbeschaffenheit	29
8.2.1	Grundwasseranalysen der Jahre 2000 - 2020	29
8.2.2	Messprogramm 22.05.2019	34
8.3	Messkampagne 2017 und 2018 zur Korrosionswahrscheinlichkeit	36
8.3.1	Ergebnisse Messkampagne	36
8.3.2	Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit	37
8.4	Aufbereitung	38
9	Trinkwasserschutzgebiet	39
9.1	Fassungsbereich (W I)	40
9.2	Engere Schutzzone (W II)	40
9.3	Weitere Schutzzone (W III)	42
10	Grundwasserbilanz	43
11	Gefährdungspotentiale	46
12	Zusammenfassung	46

## **TABELLENVERZEICHNIS**

Tabelle 1: Zusammenfassung der Wasserverbrauchsdaten aus den	
Jahresberichten der Wasserversorgung KU Gerolsbach. Die	
Gesamtlänge der Versorgungsleitungen beträgt ohne	
Hausanschlüsse nach Neuberechnung im Jahr 2018 etwa 58 km 1	0
Tabelle 2: Berechnung der erforderlichen Pumpenförderhöhen 1	7
Tabelle 3: Erschlossene Grundwasserstockwerke im Tertiär von Brunnen I und I	II.
2	22
Tabelle 4: PV-Daten in Brunnen I aus dem Jahr 19912	23
Tabelle 5: PV-Daten in Brunnen II aus dem Jahr 2000 2	23
Tabelle 6 Rohwasseranalysen Brunnen I der Jahre 2017-2020	29
Tabelle 7 Chemische Analysen des Rohwassers Brunnen II 2017-2020 3	31
Tabelle 8: Messungen in Brunnen 1 am 22.05.2019. Die Fördermenge betrug	
durchgehend 11 l/s3	35
Tabelle 9: Messungen in Brunnen 2 am 22.05.2019. Die Fördermenge betrug	
durchgehend 11 l/s3	35
Tabelle 10: Untersuchtes Mischwasser aus Brunnen I und Brunnen II 3	38
Tabelle 11: Untersuchtes Grundwasser aus Brunnen II bei Ausfall von Brunnen	I.
3	39
Tabelle 12: Flächen der bestehenden Schutzgebietszonen 3	}9
Tabelle 13: Hydrogeologische Kennwerte zur Bemessung der Engeren	
Schutzzone (W II)	<b>ļ</b> 1
Tabelle 14: Rechnerische Ermittlung des Abstands zw. Brunnenfassung und de	r
50-Tage-Linie	<b>ļ</b> 1
Tabelle 15: Rechnerische Ermittlung des Einzugsgebietes	<b>ļ</b> 2

#### **ABBILDUNGSVERZEICHNIS**

Abbildung 1: Q/s-Diagramm der Pumpversuche in Brunnen I und Brunnen II
sowie Angaben aus dem Leitsystem zum Betriebswasserspiegel bei
10 l/s (Brunnen 1) und 6 l/s (Brunnen 2) Grundwasserentnahme 24
Abbildung 2 Desethylatrazinkonzentrationen Brunnen I 2016-2020 34
Abbildung 3 Nitratkonzentrationen Brunnen I 2016-2020
Abbildung 4 Grundwassergleichen des jungtertiären Tiefengrundwassers im
bayerischen Molassebecken in m ü. NN nach EGGER (1983) 48

#### **QUELLENVERZEICHNIS**

- Q-1: Wasserrechtsantrag vom 20.04.2016 durch die Planungsgesellschaft WipflerPLAN und gutachterliche Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3c UVPG vom 20.07.2016 durch das Büro Stanislaus Gamperl
- Q-2: Gutachten des Stanislaus Gamperl: Ermittlung der Einzugsgebiete
- Q-3: Unger, Heinz Josef: Versuch einer Neugliederung der oberen Süßwassermolasse, 1983.
- Q-4: Mittlerer jährlicher Jahresniederschlag 1971 2000, Karten zur Wasserwirtschaft 1:500 000, Bayerisches Landesamt für Umwelt, November 2011
- Q-5: Mittlere jährliche reale Verdunstung in Bayern, Periode 1971-2000 Karten zur Wasserwirtschaft 1 : 1 250 000, Bayerisches Landesamt für Umwelt, November 2011
- Q-6: Andres G., Egger R.: Untersuchung zum Grundwasserhaushalt des Tiefenwassers der tertiären oberen Süßwassermolasse durch Grundwasseraltersbestimmung; Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 1983
- Q-7: Andres G., Egger R.: A new tritium method for determining the recharge rate of deep groundwater in the bavarian molasse basin; Journal of Hydrology, 1985

## 1 Antragsteller

Antragsteller ist das

Kommunalunternehmen Gerolsbach AdöR Hofmarkstraße 1 85302 Gerolsbach Tel. (08445) 92 89-0 Fax (08445) 92 89-25

vertreten durch den ersten Bürgermeister/Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Martin Seitz und Vorstand Herrn Roland Höger.

## 2 Veranlassung

Das Kommunalunternehmen Gerolsbach betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung und fördert dazu aus den zwei Brunnen I und II Grundwasser zutage.

Aufgrund des zukünftigen Bevölkerungszuwachses wurde im Jahr 2016 ein Antrag auf Erhöhung der Entnahmemenge eingereicht. Mit Bescheid vom 08.05.2017 (AZ: 32/6421.3) des Landratsamtes Pfaffenhofen wurde die erhöhte Entnahmemenge von 200.000 m³/a bewilligt. Im Zuge dessen forderte das LRA ein hydrochemisches Beweissicherungsprogramm, die Neuberechnung des bestehenden Trinkwasserschutzgebiets basierend auf den erhöhten Entnahmemengen sowie die Einrichtung eines jederzeit betriebsbereiten Notverbundes mit dem Nachbarversorger Scheyern. Vor diesem Hintergrund wurde die wasserrechtliche Entnahmeerlaubnis für die beiden Brunnen I und II bis zum 31.12.2020 befristet, um die ausstehenden Unterlagen der Neubeantragung des Wasserrechtes beizufügen.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Pfaffenhofen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt am 03.04.2019 wurde die Erhöhung der jährlichen Entnahmemenge auf 250.000 m³ als realistische und vertretbare Langzeitprognose angesehen. Laut dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt würde diese Entnahmemenge jedoch das bestehende Wasserschutzgebiet an seine Grenzen bringen, weswegen eine geringere Erhöhung der Entnahmemenge auf 230.000 m³/a empfohlen wurde, da auch diese Menge noch für eine Versorgung der Gemeinde über die nächsten 20 Jahre ausreichend wäre.

Mit dem vorliegenden Antrag wird die wasserrechtliche gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG für das Ableiten von Grundwasser aus den Brunnen I und II für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren beantragt. Basierend auf den erhöhten Entnahmemengen werden die Schutzzonen neu berechnet und die ausreichende Dimensionierung des bestehenden Schutzgebietes überprüft.

#### 3 Bestehende Verhältnisse

Mit dem Bescheid vom 08.05.2017 (Az.: 32/6421.3) wurde die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Grundwasser aus den Brunnen I und II erteilt.

Die beschränkte Erlaubnis gemäß § 10 WHG bis Ende 2020 berechtigt zu folgenden Grundwasserentnahmen aus den Brunnen I und II:

Brunnen	Brunnen I	Brunnen II
max. mom. Entnahmemenge [l/s]	11	11
max. tägliche Entnahmemenge [m³/d]	750	750
max. jährl. Entnahmemenge [m³/a]	200.000	70.000

Das bestehende Schutzgebiet der beiden Grundwasserfassungen wurde basierend auf Berechnungen des Büros Stanislaus Gamperl im Jahre 2001 beantragt und anschließend im Amtsblatt 20/2002 am 21.10.2002 durch das Landratsamt Pfaffenhofen festgesetzt.

Eine Übersichtskarte bzw. der Übersichtslageplan der Wasserversorgung Gerolsbach mit Lage der Brunnen und des bestehenden Trinkwasserschutzgebietes ist der Anlage 2 bzw. der Anlage 3 zu entnehmen.

## 4 Gegenstand des Antrags

Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt das Kommunalunternehmen Gerolsbach die wasserrechtliche gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG für das Zutagefördern von Grundwasser für Trinkwasserzwecke aus den Brunnen:

- Brunnen I, Flurstück-Nr. 393, Gemarkung Gerolsbach
- Brunnen II, Flurstück-Nr. 399, Gemarkung Gerolsbach

## Beantragt werden folgende Ableitungsmengen, im Einzelnen:

max. momentane Entnahmemenge B I	max. Q <sub>mom</sub>	11 l/s
max. momentane Entnahmemenge B II	max. Q <sub>mom</sub>	11 l/s

## Beantragt werden insgesamt für beide Brunnen (I, II) folgende Ableitungsmengen:

max. momentane Entnahmemenge Brunnen I, II	max. Q <sub>mom</sub>	16 l/s
max. Entnahmemenge / Jahr Brunnen I, II	Q / a	230.000 m³/a

Mit dem vorliegenden Antrag ist eine Erhöhung der bisher genehmigten Jahresgesamtentnahmemenge aus beiden Brunnen auf insgesamt 230.000 m³/a vorgesehen (Erhöhung um 30.000 m³/a). Eine Änderung der bisher genehmigten **maximalen momentanen Einzelentnahmemengen** aus den Brunnen I und II ist nicht vorgesehen.

Das berechnete theoretische Entnahmemaximum des bestehenden Schutzgebietes beträgt 250.000 m³/a. Aufgrund des bisher erforderlichen Wasserbedarfs und des steigenden Bevölkerungszuwachses, sowie Abstimmungen mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt wird eine Jahresgesamtentnahmemenge aus beiden Brunnen von insgesamt 230.000 m³/a beantragt.

Auf Grundlage der Berechnungen in Kap. 9 reicht die bestehende Schutzgebietsgröße für die beabsichtigte Entnahmeerhöhung auf 230.000 m³/a aus.

Somit kann auf die bestehenden Schutzgebietsfestlegungen zurückgegriffen werden.

Bestandteil und wesentliche Grundlage des vorliegenden Antrags sind die Unterlagen zum Antrag vom 20.04.2016 für die Erhöhung der Jahresfördermenge von 160.000 m³/a auf 200.000 m³/a. Die Unterlagen liegen dem Landratsamt bereits vor, daher wurden sie diesem Antrag nicht mehr beigefügt.

Für eine Entnahmeerhöhung auf jährlich 250.000 m³ wurde bereits eine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht.

#### 5 Wasserverbrauch

#### 5.1 Wasserverbrauch bisher

Die Auswertungen des bisherigen Wasserbedarfs sowie die Wasserbedarfsprognose des KU Gerolsbach im Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2014 wurde im Zuge des Wasserrechtsantrags vom 20.04.2016 beim Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm eingereicht (Q-1). Da die Unterlagen dem Landratsamt bereits vorliegen, sind sie diesem Antrag nicht mehr beigefügt.

Eine Zusammenfassung der entnommenen und verbrauchten Wassermengen im Zeitraum von 2010 bis 2020 ist der Tabelle 1 zu entnehmen. Die Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2018 zeigen im Vergleich zu den Jahren 2010 bis 2014 eine deutliche Verbrauchssteigerung. Die verbrauchte Wassermenge für das Jahr 2018 betrug 188.093 m³ (ohne Wasserverluste). Im Jahr 2020 war die verbrauchte Wassermenge mit 193.193 m³ nochmals erhöht, was hauptsächlich auf die besonderen Umstände während der Corona Pandemie zurückzuführen ist. Zudem erfolgten zusätzliche Wasserlieferungen an den Nachbarversorger Scheyern und den Golfplatz Gerolsbach.

Die berechneten spezifischen Wasserverluste ( $q_{VR}$ ) für die Wasserversorgung des KU Gerolsbach sind ebenfalls der Tabelle 1 zu entnehmen. Die Berechnungen ergeben nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 im gesamten Betrachtungszeitraum für den städtischen, als auch den ländlichen Bereich "geringe Wasserverluste".

## 5.2 Bedarfsprognose

Für die Berechnung des zukünftigen Wasserbedarfs wird ein Bemessungszeitraum von 20 Jahren zugrunde gelegt. Im Zeitraum zwischen 2010 – 2020 beträgt die höchste Wasserabgabe an den Verbraucher 180.593 m³/a (2020) bzw. der Wasserverbrauch inklusive der Wasserverluste beträgt 201.291 m³/a (vgl. Tabelle 1). Hierbei ist zu beachten, dass der Wasserverbrauch der Bevölkerung im Jahr 2020 aufgrund der besonderen Umstände durch die Corona Pandemie erhöht war und zusätzliche Wasserlieferungen an den Nachbarversorger Scheyern, sowie den Golfplatz Gerolsbach erfolgten.

Für die Bedarfsprognose wird auf den Gesamtjahresverbrauch im Jahr 2020 (inkl. den Wasserverlusten) als Ausgangswert zurückgegriffen.

Laut des Demographie-Spiegels für Bayern des bayerischen Landesamts für Statistik vom Juli 2019 wird für die Gemeinde Gerolsbach bis zum Jahr 2031 ein Bevölkerungswachstum von 0,27 – 0,5 % jährlich angenommen. Der Wasserversorger rechnet mit einem Bevölkerungszuwachs von bis zu 0,75 % jährlich, weswegen die Bedarfsberechnung im Folgenden mit diesem Wert durchgeführt wird. Eine Steigerung des Wasserbedarfs durch den Bevölkerungszuwachs ist somit zu erwarten. Aktuelle Erschließungsplanungen umfassen das Baugebiet Aichmühle und die "Erweiterung Sonnleitenring", sowie zwei anlaufende Verfahren für zusätzliche Gewerbegebiete in Alberzell und Singenbach.

Für die nächsten rd. 20 Jahre kann bei einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 0,75 % folgende Wasserbedarfsprognose aufgestellt werden:

Einwohnerzahl 2020 i. Versorgungsgebiet	3.264
Einwohnerzahl 2040 Prognose	3.983
bei jährl. Bevölkerungszuwachs von 1,00 %	
Bevölkerungszuwachs bis 2040	526
(=Differenz 2040 - heute)	
mittlerer "Pro-Kopf-Verbrauch" im Jahr 2020 (180.593 m³ / 3.264 E ~ 55 m³/E x a)	51,29 m³/E x a*
* Reduzierung des "Pro-Kopf-Verbrauchs", auf den mittleren "Pro-Kopf-Verbrauch" der letzten 11 Jahre (vgl. Tabelle 1)	
Verbrauchszunahme bis 2040 (51,29 m³ x 526 E)	26.978 m³
Wasserbedarf 2020 (inkl. Wasserverlusten)	201.291m³
Prognosebedarf 2040 (201.291 m³ + 26.978 m³)	228.269 m³

Nach dieser Berechnung beträgt der prognostizierte Wasserbedarf der Wasserversorgung des KU Gerolsbach bis 2040 rund 230.000 m³. Durch diese Menge sollten auch in Zukunft Jahre mit erhöhtem Wasserbedarf abgedeckt sein.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Wasserverbrauchsdaten aus den Jahresberichten der Wasserversorgung KU Gerolsbach. Die Gesamtlänge der Versorgungsleitungen beträgt ohne Hausanschlüsse nach Neuberechnung im Jahr 2018 etwa 58 km.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entnahme Br I	102.064	103.045	104.507	108.923	108.870	115.421	120.897	119.740	72.496	114.519	125.825
Entnahme Br II	50.017	49.189	49.651	52.588	51.138	54.062	63.920	60.368	121.597	68.649	75.466
Entnahme gesamt	152.081	152.234	154.158	161.511	160.008	169.483	184.817	180.108	194.093	183.168	201.291
Abgabe an Verbraucher	134.277	132.903	133.620	136.332	140.356	150.550	163.114*	166.710*	180.593	178.962	180.593
Eigenverbrauch	1.480	2.200	2.300	4.800	3.900	4.760	4.900	3.400	3.500	1.500	5.200
sonstige nicht erfasste Abgabe	3.300	4.000	6.000	7.900	8.000	8.000	9.000	4.200	4.000	1.300	7.400
Wasserverbrauch ge- samt	139.057	139.103	141.920	149.032	152.256	163.310	177.014	174.310	188.093	181.138	193.193
Verluste Q <sub>VR</sub>	13.024	13.131	12.238	12.479	7.752	6.173	7.803	5.798	6.000	2.030	2.575
spezifischer realer Was- serverlust q <sub>VR</sub>	0,025	0,025	0,024	0,024	0,015	0,012	0,015	0,011	0,011	0,003	0,005
Bewertung u. Richtwer-	<0,07/<0,05										
tebereich nach DVGW-A. W 392; städtischer/ländlicher Bereich					gerin	ge Wasser\	/erluste				
Anzahl versorgter Anwesen zum 31.12.	1.247	1.247	1.240	1.259	1.264	1.275	1.275	1.273	1.296	1.325	1.338
Anzahl versorgter Einwohner	2.835	2.839	2.840	2.856	2.868	2.895	3.095	3.135	3.135	3.222	3.264
Spezifischer Wasserver- brauch in m³/E*a	47,36	46,81	47,05	47,74	48,94	52,00	52,70*	53,18*	57,61	55,54	55,33

<sup>\*</sup> inkl. Wasserabgabe an Notverbund Scheyern

WipflerPLAN; P-NR. 3013.150 SEITE **12** VON **47** 

# 6 Beschreibung der Wasserversorgung

## 6.1 Technische Anlagen

#### 6.1.1 Brunnen I

## 6.1.1.1 Lage

Die genaue Lage des Brunnen I ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Gewinnungsgebiet	Seizierler Holz
Koordinaten	R 4454940
Roordinateri	H 5371690
Flur-Nr.	393
Gemarkung	Gerolsbach
Gemeinde	Gerolsbach

## 6.1.1.2 <u>Ausbau</u>

Das angetroffene geologische Schichtprofil sowie die Ausbauzeichnung von Brunnen I sind der Anlage 6a zu entnehmen, der Bauplan des Brunnenvorschachtes der Anlage 7a.

Baujahr	1992
OK MP (BK) 30.03.1993	512,21 m+NN
Endtiefe	129,0 m
Ausbautiefe	126,0 m (386,21 m+NN)
Endlichtweite Bohrung	
DN 1200	bis 9,50 m
DN 1050	bis 39,50 m
DN 780	bis 129 m

Vollrohr Rilsan DN 400	
von – bis	0,0 m bis 42,0 m
	72,0 m bis 78,0 m
	93,0 m bis 99,0 m
Filterrohr Rilsan DN 400 mit Kiesbelag (Körnung 3 -5 mm)	
von – bis	42,0 m bis 72,0 m
	78,0 m bis 93,0 m
	99,0 m bis 123,0 m
Sumpfrohr Rilsan DN 400	
von – bis	123,0 m bis 126,0 m
Ringraumfüllung	
Quarzfilterkies 1 – 2,0 mm	
von – bis	0 bis 129,0 m
Abdichtung	
Sperrrohr DN 800 mit Fußflansch	
von – bis	0 m bis 40,0 m
	0-9,5 m (Abdichtung + Dämmer)
Peilrohr DN 50 / PVC	
Filter von – bis	70,0 m bis 80,0 m
Ruhewasserspiegel	
am 23.05.1991 (PV)	50,3 m u. MP (464,30 m+NN)
am 31.03.2019 (Auszug Leitsystem)	46,12 m u. MP (466,09 m+NN)

Im August 2018 wurde in Brunnen I eine Regenerierung durchgeführt. Die Unterlagen dazu (Protokoll, TV-Untersuchung), sind der Anlage 10 beigefügt.

## 6.1.2 Brunnen II

# 6.1.2.1 <u>Lage</u>

Die genaue Lage des Brunnen II ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Gewinnungsgebiet	Seizierler Holz
Koordinaten	R 4455090
	H 5371580
Flur-Nr.	399
Gemarkung	Gerolsbach
Gemeinde	Gerolsbach

## 6.1.2.2 <u>Ausbau</u>

Das angetroffene geologische Schichtprofil sowie die Ausbauzeichnung von Brunnen II sind der Anlage 6b zu entnehmen, der Bauplan des Brunnenvorschachtes der Anlage 7b.

Baujahr	2000
OK MP (BK)	493,86 m+NN
Endtiefe	126 m
Ausbautiefe	124 m
Endlichtweite Bohrung	
DN 1200	0 m bis 7,8 m
DN 1050	7,8 m bis 42,0 m
DN 780	42,0 m bis 126 m
Vollrohr DN 400 W 1.4301	
von – bis	0 m bis 63,0 m
	69,0 m bis 78,0 m
Wickeldraht-Filterrohr DN 400	
W 1.4301, sw 0,75mm	
von – bis	63,0 m bis 69,0 m
	78,0 m bis 120,0 m
Sumpfrohr mit Boden DN 400	
W 1.4301	
von – bis	120,0 m – 124,0 m
Ringraumfüllung	

Quarzfilterkies 1– 2 mm	
von – bis	53,0 m – 124,0 m
Füllsand	
von – bis	0 m – 41,0 m
Quelltondichtung	43,0 m – 53,0 m
von – bis	41,0 m – 43,0 m
Abdichtung	
Sperrrohr DN 800	
von – bis	0 m bis 42,0 m
	(Ton-Zement Suspension)
Peilrohr DN 50 PVC	
von – bis	0 m bis 72,0 m
Ruhewasserspiegel	
am 17.11.2000	32,47 m u. MP (462,31 m+NN)
am 31.03.2019 (Auszug Leitsystem)	24,84 m u. MP (469,02 m+NN)

# 6.2 Fördereinrichtung/U-Pumpe

Die technischen Datenblätter sind der Anlage 8a und b zu entnehmen.

Brunnen I	
Fabrikat	WILO
Pumpentyp	Zetos K8.50-3 mit Motor NU511-4/18 Unterwassermotorpumpe
Leistungsbedarf	18,5 kW
Einbautiefe	95 m

Brunnen II	
Fabrikat	WILO
Pumpentyp	EMU KD 38 S-8 mit Motor 60-2/51 Unterwassermotorpumpe
Leistungsbedarf	21 kW
Einbautiefe	76 m

## 6.2.1 Auslegung Brunnenpumpen

Die hydraulische Auslegung der beiden Brunnenpumpen wurde im Folgenden überprüft (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Berechnung der erforderlichen Pumpenförderhöhen.

Hochpunkt im Hochbehälter	529 m+NN
Brunnen I	
Grundwasserspiegelabsenkung bei 10 l/s	466,1 m+NN
geodätische Förderhöhe	62,9 m
Druckverlust Steigleitung DN 150, Länge 95 m	0,4 m
Druckverlust Rückschlagklappe, Armaturen Brunnen	1,5 m
Druckverlust Rohrleitung DN 150, 465 m (Brunnen I bis Hochbehälter; bei 6 + 10 = 16 l/s)	4,8 m
Druckverlust Rohrinstallation, Armaturen Hochbehälter	1,5 m
Erforderliche Pumpenförderhöhe Brunnen I	71,1 m
inkl. Druckverluste (Rohrleitung/Armaturen)	537,2 m+NN
Brunnen II	
Grundwasserspiegelabsenkung bei 6 l/s	469,02 m+NN
geodätische Förderhöhe	59,98 m
Druckverlust Steigleitung DN 100, Länge 76 m	1,5 m
Druckverlust Rückschlagklappe, Armaturen Brunnen	1,5 m
Druckverlust Rohrleitung DN 150, 205 m (Brunnen I bis Brunnen II)	0,3 m
Druckverlust Rohrleitung DN 150, 465 m (Brunnen I bis Hochbehälter; bei 6 + 10 = 16 l/s)	4,8 m
Druckverlust Rohrinstallation, Armaturen Hochbehälter	1,5 m
Erforderliche Pumpenförderhöhe Brunnen II	69,58 m
inkl. Druckverluste (Rohrleitung/Armaturen) 11,8 m	538,6 m+NN

Anhand eines aktuellen Auszugs aus dem neuen Leitsystem können die aktuellen Betriebswasserspiegel der Brunnen I und II bei den jeweiligen Entnahmemengen

für die Auslegung der Brunnenpumpe herangezogen werden. Tabelle 2 zeigt die berechneten erforderlichen Förderhöhen der Brunnenpumpen.

Die installierten Pumpen sind in der Lage die festgelegten Fördermengen zu liefern.

#### 6.3 Betriebszeiten

Die Brunnen I und II werden immer gemeinsam betrieben, um durch die Mischung im Hochbehälter einen ausreichend hohen Sauerstoffgehalt zu erzielen und die Nitratkonzentration gering zu halten.

Die Brunnenpumpen sind für 11 l/s ausgelegt. Der Anteil von Brunnen II soll auf Grund der niedrigen Sauerstoffgehalte jedoch gering gehalten werden. Um im zulässigen Kennlinienbereich zu laufen, kann die Pumpe in Brunnen II minimal nur bei 6 l/s betrieben werden.

Die Fördermenge im gemeinsamen Betrieb der Brunnen I und II beträgt maximal 16 l/s mit 10 l/s aus Brunnen I und 6 l/s aus Brunnen II.

#### 6.4 Hochbehälter

Einen Überblick über das Versorgungsnetz des KU Gerlolsbach kann der Anlage 3 entnommen werden.

Das in den Brunnen I und II geförderte Trinkwasser wird über eine gemeinsame Leitung in den Hochbehälter bei Tränk gepumpt, wo sich beide Rohwässer miteinander vermischen. Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 750 m³. Der maximale Wasserspiegel liegt auf 528 m+NN. Im HB ist eine Druckerhöhungsanlage untergebracht, die den südlichen Teil des Versorgungsgebietes versorgt.

## 6.5 Wasserverteilung

Vom Hochbehälter führt eine Leitung DN 250 nach Norden in die Normaldruckzone. Im Hochbehälter befindet sich außerdem ein Druckpumpwerk. Die Einspeisung in die Hochdruckzone "DEA HB Gerolsbach" erfolgt über eine Leitung DN 200, die den Hochbehälter in Richtung Süden verlässt. Die Zonentrennung ist in den Planbeilagen durch eine orange Strichlinie gekennzeichnet (vgl. Anlage 3). Die Hochdruck- und Normaldruckleitungen treffen sich im Ortsteil Klenau, so dass die Möglichkeit besteht, über die Druckerhöhungsanlage Klenau die Hochdruckzone im Notfall auch von der Normaldruckzone aus zu versorgen. Die Druckerhöhungsanlage Klenau wird dazu sporadisch in Betrieb gehalten.

Eine weitere Drucksteigerung versorgt den Ortsteil Labersberg.

Die Gesamtlänge des Versorgungsnetzes beträgt rund 58 km.

#### 6.6 Notverbund

Bei Durchschlacht besteht eine Verbindungsleitung zur Nachbargemeinde Scheyern. Diese wurde im Jahr 2017 zu einem jederzeit betriebsbereiten Notverbund umfunktioniert. Der Verbund kann über das Öffnen eines Schiebers hergestellt werden (vgl. Anlage 4).

#### 6.7 Abwasserverhältnisse

Das anfallende Abwasser im Versorgungsgebiet wird überwiegend über die öffentliche Kanalisation der Kläranlage Gerolsbach an der Pfaffenhofener Straße zur Reinigung zugeführt. Die Kläranlage liegt abseits der Erschließungsgebiete.

Abgelegene Weiler und Höfe im Versorgungsgebiet sind nicht an die Kanalisation angeschlossen (Sommersberg, Sappenberg, Hof, Kleinhub, Tränk, Dürnthal, Eggern etc.). Die häusliche Abwasserentsorgung erfolgt dort über Kleinkläranlagen.

# 7 Geologische und Hydrogeologische Verhältnisse

Für das Gewinnungsgebiet der Brunnen I und II liegt eine amtliche geologische Karte von Bayern im Maßstab 1: 25 000 Blatt 7534 Petershausen vor. Ein Auszug der geologischen Karte im Bereich des Gewinnungsgebietes ist der Anlage 5a beigefügt. Die geologischen Bohrprofile der Brunnen und Ausbauzeichnungen können den Anlagen 6a und 6b entnommen werden.

Für die Beurteilung der Grundwasserverhältnisse wurde das hydrogeologische Kartenblatt L 7534 Pfaffenhofen a. d. Ilm im Maßstab 1 : 50 000 herangezogen. Ein Auszug der hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich der Brunnenanlagen kann der Anlage 5b entnommen werden. Als Grundlage des vorliegenden Antrags dienten zudem die Untersuchungen im Zuge des Schutzgebietsvorschlages von 2001 durch das Gutachterbüro Stanislaus Gamperl (Q-2).

## 7.1 Geologie

#### 7.1.1 Tertiär

Die Brunnen liegen im Bereich des Tertiärhügellandes. Dabei handelt es sich um fluviatile Ablagerungen aus den Alpen, während des Jungtertiärs (Obere Süßwassermolasse). Die Sedimentabfolge der Oberen Süßwassermolasse (OSM) wird im Bereich der östlichen Vorlandmolasse (östlich des Lechs) stratigraphisch in die sog. Obere (Hangend-) Serie, Mittlere und Untere Serie untergliedert. Die Sedimente der Oberen Süßwassermolasse (OSM) sind durch eine häufige Wechsellagerung von Lockergesteinen (Kiese, Sande, Schluffe und Tone) geprägt. Dabei entstand eine stark laterale und vertikale Verzahnung von feinkörnigen grundwasserhemmenden Schichten und grobkörnigen grundwasserleitenden Sedimenten.

## Untere Serie (limnische und fluviatile Süßwasserschichten)

Sie besteht zum größten Teil aus Ton- und Mergelschichten, in die geringmächtige Sandschichten, teilweise auch Feinkieslagen eingeschaltet sind.

## Mittlere Serie (Vollschotter-Serie)

Über den Mergeln der "Unteren Serie" folgen die grobklastischen Sedimente der "Hauptschotterserie" bzw. "Nördlichen Vollschotter". Dabei handelt es sich um eine grobklastische Schüttung von Sanden und Kiesen mit feinkörnigen Zwischenlagen (Schluffe, Mergel und Sande). Dabei können die feinkörnigen Zwischenlagen teilweise hohe Mächtigkeiten erreichen (Q-3).

Die Mittlere Serie ist vor allem im Raum zwischen München und der Donau verbreitet und für die Trinkwassergewinnung von wesentlicher Bedeutung.

#### Obere Serie (Hangend-Serie)

Die "Hangend-Serie" ist das jüngste Schichtglied der aus dem Alpenraum geschütteten fluviatilen Sedimente der OSM. Eine genaue Abgrenzung zur "Mittleren Serie" ist nach UNGER schwierig (Q-3). Charakteristisch für die Ablagerungen der Hangend-Serie der OSM, sind die starken lateralen Verzahnungen von Feinkiesen, Sanden und Mergeln.

Die Schichtenfolge zeichnet sich dabei durch eine Wechsellagerung und gegenseitige Verzahnung von tonig-schluffigen bis sandig-kiesigen Ablagerungen aus.

#### 7.1.2 Quartär

Die tertiären Sedimente der OSM werden überwiegend entlang der Täler und Flussläufe von geringmächtigen quartären Ablagerungen überdeckt.

Dem Tertiärhügelland sind im Bereich von Pfaffenhofen geringe bis mächtige Schichten von quartären Löß- und Decklehmen aufgelagert.

## 7.2 Hydrogeologie

#### 7.2.1 Grundwasserhorizonte

Durch die Wechsellagerung von feinkörnigen (=grundwasserstauenden) und grobkörnigen (grundwasserführenden) Schichten können die tertiären Ablagerungen in mehrere grundwasserführende Horizonte von unterschiedlicher Mächtigkeit unterteilt werden.

Die Hangendserie (Mischserie) bildet lokale (schwebende) Grundwasservorkommen, mit mäßiger bis geringer Porendurchlässigkeit.

In der OSM wird der Grundwasserleiter überwiegend in der Mittleren Serie in den klastischen Sedimenten der Nördlichen Vollschotter aufgebaut. Die "nördliche Vollschotter-Serie" lässt sich teilweise mit großer Mächtigkeit über weite Strecken verfolgen.

Im nordwestlichen Bereich des Tertiärhügellands steht als ältestes Grundwasser führendes Schichtglied, die fluviatile Untere Serie mit mäßiger bis geringer Durchlässigkeit an. Sie bildet aufgrund ihrer geringen hydraulischen Durchlässigkeit die Basis der grundwasserführenden Abfolgen der OSM.

Insgesamt betrachtet, ist der tertiäre Aquifer ein ausgedehnter, weitreichender und über die Grenzen des Untersuchungsgebietes hinausreichender Grundwasserkörper, der regional in mehrere verschiedene grundwasserführende Horizonte mit z.T. unterschiedlichen Druckpotenzialen untergliedert werden kann. Der Grundwasserspiegel liegt in der OSM in der Regel gespannt vor.

Die Bohrprofile der beiden Brunnen zeigen, dass das erschlossene Grundwasser hydraulisch in einen Oberen und einen Unteren tertiären Grundwasserhorizont unterteilt werden kann. Das erschlossene Grundwasser stammt aus der Hangend Serie und Mittleren Serie der Oberen Süßwassermolasse (vgl. Tabelle 3). Die grundwasserführenden Tertiärhorizonte sind jedoch sedimentologisch bedingt von

einzelnen tonig-schluffigen, stauenden Lagen von unterschiedlicher Mächtigkeit und Teufenlage durchzogen.

	GOK m+NN	RWSP m+NN	Filterstrecke von – bis in m+NN	erschlossener GW-Horizont
Br 1	514,3	464,00 (05/1991) 466,1 (04/2019)	472,3 bis 442,3 436,3 bis 421,3 415,3 bis 391,3	oberflächennahes GW-Stockwerk (Hangend-S.) tieferes GW-Stockwerk (Mittlere Serie) tieferes GW-Stockwerk (Mittlere Serie)
Br 2	494,78	462,31 (11/2000) 469,02 (04/2019)	431,8 bis 425,8 416,8 bis 374,8	tieferes GW-Stockwerk (Mittlere Serie) tieferes GW-Stockwerk (Mittlere Serie)

Tabelle 3: Erschlossene Grundwasserstockwerke im Tertiär von Brunnen I und II.

Die Brunnen erschließen das Grundwasser über mehrere einzelne Filterstrecken. Brunnen I erschließt neben dem tiefen Grundwasser auch oberflächennahes Grundwasser. Der Anteil aus dem tieferen Horizont überwiegt jedoch vermutlich. Brunnen II erschließt ausschließlich die tieferen Horizonte.

## 7.2.2 Grundwasserfließrichtung und -gefälle

Anhand des hydrogeologischen Kartenblattes L 7534 Pfaffenhofen a. d. Ilm im Maßstab 1:50 000 befindet sich das Gewinnungsgebiet im Bereich einer Grundwasserscheide des obersten tertiären Grundwasserleiters. Die Grundwasserfließrichtung kann großräumig betrachtet von SSE nach NNW bzw. von SSW nach NNE in Richtung Donau variieren (vgl. Anlage 5b).

Basierend auf dem Gutachten des Ingenieurbüros Stanislaus Gamperl (Q-2) wurde die lokale Grundwasserfließrichtung sowie das Grundwassergefälle im Zug einer Stichtagsmessung ermittelt. Die Grundwasserfließrichtung ist lokal betrachtet von SSW nach NNE gerichtet, während das Grundwassergefälle 10 ‰ beträgt.

## 7.2.3 Hydraulische Auswertung der Pumpversuche

Zur Bewertung der Brunnenleistungsfähigkeit können die mehrstufigen Pumpversuche (PV) der Brunnen herangezogen werden. Dabei wurden zwischen 3 und 4 unterschiedliche Pumpstufen gefahren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 und 3 aufgelistet bzw. im Q-s-Diagramm in Abbildung 1 dargestellt. Genauere Angaben

zu den Pumpversuchen sind den Protokollen in Anlage 6a zu Brunnen I, sowie Anlage 9 zu Brunnen II zu entnehmen.

Mittels der Ergebnisse aus den Pumpversuchen wurden nach DUPUIT-THIEM die Durchlässigkeitsbeiwerte der jeweiligen Stufen ermittelt.

Die ermittelten  $k_f$ -Werte entsprechen in etwa den Durchlässigkeitsbeiwerten von  $7,3*10^{-6}$  m/s (Brunnen I) sowie  $9,9*10^{-6}$  m/s (Brunnen II), die durch das Büro Gamperl (Q-2) berechnet wurden und stimmen mit Erfahrungswerten und bekannten Durchlässigkeiten für Gesteine aus dem Tertiär der jüngeren Oberen Süßwassermolasse gut überein. Gemäß DIN 18130 können die ermittelten hydraulischen Durchlässigkeiten als "durchlässig" bewertet werden.

Der Pumpversuch in Brunnen I wurde in etwa 154 Stunden durchgeführt. Die Beharrung der einzelnen Förderstufen dauerte zwischen 26 und 48 Stunden. Der Wiederanstieg bis zum Ruhewasserspiegel erfolgte innerhalb von etwa 2 Stunden (bei einer Absenkung von insgesamt etwa 44,5 m u. RWSP).

Tabelle 4: PV-Daten in Brunnen I aus dem Jahr 1991.

Br I	WSP [m u. GOK]	Absenkung [m]	Q [L/s]	k <sub>f</sub> -Wert
RWSP	50,3	0	0	-
Stufe1	59,5	9,2	5	6,65E-06
Stufe2	74,8	24,5	10	6,59E-06
Stufe3	79,2	28,9	11	6,53E-06
Stufe 4	94,8	44,5	15	7,11E-06
Mittelwert				6,72E-06

Der Pumpversuch in Brunnen II wurde in 84 Stunden durchgeführt. Die Beharrung der einzelnen Förderstufen dauerte zwischen 18 und 34 Stunden. Der Wiederanstieg bis zum Ruhewasserspiegel erfolgte innerhalb von etwa 3 Stunden (bei einer Absenkung von etwa 21,23 m u. RWSP).

Tabelle 5: PV-Daten in Brunnen II aus dem Jahr 2000.

Br II	WSP [m u. GOK]	Absenkung [m]	Q [L/s]	k <sub>f</sub> -Wert
RWSP	32,73	0	0	-
Stufe1	44,95	12,22	3,6	2,94E-06
Stufe 2	50,24	17,51	15	1,05E-05
Stufe 3	53,96	21,23	18	1,10E-05
Mittelwert				8,12E-06

## 7.2.4 Ergänzungen aus dem neuen Messleitsystem:

Zusätzlich zu den Pumpversuchen wurden aktuelle Aufzeichnungen von März 2019 aus dem Messleitsystem des Wasserversorgers herangezogen. Bei Brunnen II stimmen die Messwerte - mit einer geringen Abweichung - relativ gut mit der Absenkkurve aus dem Pumpversuch überein. Die Grundwasserspiegelabsenkung beträgt hier im Durchschnitt 11,3 m bei einer Entnahme von 6 l/s.

Bei Brunnen I hingegen weichen die aktuellen Messwerte vom Pumpversuch deutlich ab. Bei einer Grundwasserentnahme von 10 l/s beträgt die Grundwasserspiegelabsenkung durchschnittlich 15 m. Die Brunnenleistung von Brunnen I ist anhand der aktuellen Messwerte somit deutlich besser einzustufen. Dies kann teilweise auf die im Jahr 2018 durchgeführte Regenerierung zurückzuführen sein, bei der der Ruhewasserspiegel nach der Reinigung um ca. 5,4 m anstieg.




Abbildung 1: Q/s-Diagramm der Pumpversuche in Brunnen I und Brunnen II sowie Angaben aus dem Leitsystem zum Betriebswasserspiegel bei 10 l/s (Brunnen 1) und 6 l/s (Brunnen 2) Grundwasserentnahme.

Die berechneten hydraulischen Durchlässigkeiten für beide Brunnen betragen nach den aktuellen Messwerten im März 2019:

Brunnen I:  $k_f = 9,11 \times 10^{-6} \text{ m/s}$  (Q= 10 l/s und s = 14,7 m)

Brunnen II:  $k_f = 5.0 \times 10^{-6} \text{ m/s}$  (Q= 6 l/s und s = 11.4 m)

Die k<sub>f</sub>-Werte entsprechen in etwa den berechneten Durchlässigkeitsbeiwerten aus den Pumpversuchen. Der geringfügige Unterschied zwischen den kf-Werten aus

dem Leitsystem und den Pumpversuchen hat keine relevante Auswirkung auf die Berechnung der Schutzgebietsgrößen. Das Schutzgebiet ist für die beantragten Entnahmemengen ausreichend bemessen (vgl. Kap. 9).

#### 7.3 Grundwasserüberdeckende Schichten

Basierend auf der hydrogeologischen Karte von Bayern Blatt 2 L 7534 Pfaffenhofen a. d. Ilm im Maßstab 1 : 50 000, ist die Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung in den Gewinnungsgebieten als groß bis sehr groß einzustufen (vgl. Anlage 5c).

Im Bereich von Brunnen I weisen die grundwasserüberdeckenden Schichten eine geringe Durchlässigkeit auf, mit insgesamt einer sehr großen Gesamtschutzfunktion. Der Grundwasserflurabstand von Brunnen I beträgt ca. 42 m.

Die Deckschichten im Bereich von Brunnen II weisen ebenfalls äußerst geringe bis sehr geringe Porendurchlässigkeiten auf. Teilweise können auch wechselnde Porendurchlässigkeiten vorliegen. Der Grundwasserflurabstand von Brunnen II beträgt ca. 33 m.

Die untersuchten Grundwasserproben aus Brunnen I und II entsprechen den Anforderungen der TrinkwV (2018). Auch das chemisch untersuchte Mischwasser aus beiden Brunnen entspricht den Vorgaben der TrinkwV.

Die ermittelten Nitratkonzentrationen im Grundwasser aus Brunnen I sind erhöht (max. 34 mg/l), liegen jedoch noch deutlich unter dem Grenzwert (50 mg/l) nach der TrinkwV. Die Nitratkonzentration im Grundwasser aus Brunnen I ist vermutlich abhängig vom Zulaufanteil aus dem oberflächennahen Grundwasserleiter.

Hinsichtlich der untersuchten Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde im Grundwasser von Brunnen I das Abbauprodukt Desethylatrazin des PSM Atrazin in grenzwert- überschreitenden Konzentrationen nachgewiesen. Im Mischwasser von Brunnen I und Brunnen II liegen die Konzentrationen von Desethlyatrazin wieder deutlich unter dem Grenzwert (vgl. Kap. 8). Nachdem das PSM Atrazin seit 1992 in Deutschland flächendeckend verboten ist, handelt es sich bei den ermittelten Konzentrationen vermutlich um Restbestände im Boden.

Insgesamt betrachtet, sind die von Brunnen I und II erschlossenen, tieferen Grundwasservorkommen aufgrund der hohen grundwasserüberdeckenden Schichten gut gegen Schadstoffeinträge von der Oberfläche geschützt.

Maßnahmen zur Reduzierung des Nitratgehaltes in den oberflächennahen Grundwasservorkommen können ggf. mit Hilfe von Kooperationsverträgen mit den Bauern im Umkreis der Erschließung erzielt werden.

#### 8 Grundwasserchemismus

In den Brunnen erfolgt jährlich eine Beprobung der Grundwässer (Rohwässer) zur Untersuchung der chemischen bzw. mikrobiologischen Beschaffenheit (vgl. Kap. 8.2.1).

Für die Beurteilung, wie sich die Nitratkonzentrationen im Brunnen 1 über die Förderdauer verändern, wurden weitere Messungen durchgeführt (vgl. Kap. 8.2.2).

Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Rohwässer (Tief und Flachbrunnen) wurde zur Überprüfung, ob das Mischwasser beider Brunnen die Anforderungen der Mischbarkeit erfüllt, in den Jahren 2017 und 2018 eine hydrochemische Messkampagne durchgeführt (vgl. Kap. 8.3).

Kapitel 8.1 fasst die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zusammen.

## 8.1 Zusammenfassende Beurteilung

#### Sauerstoff

Die Mischwasserberechnung von 2016 durch das *synlab Umweltinstitut* wies eine Überschreitung des Bewertungsmaßes für den Sauerstoffgehalt auf.

Die Mischwasserberechnung basiert auf einer einzigen Rohwasserprobe jeweils aus Brunnen I und Brunnen II. Die Sauerstoffkonzentrationen lagen dabei bei 9,65 mg/l (Brunnen I) und <0,2 mg/l (Brunnen II).

In den durchgeführten Messungen in den Jahren 2017 (19 Proben) und 2018 (12 Proben) lagen die ermittelten Sauerstoffgehalte des Mischwassers zwischen 6 und 8,6 mg/l und somit über dem von synlab angegebenen Mindestmischwert von > 5 mg/l.

Nach folgender theoretischer Mischungsberechnung, auf Grundlage aktueller Konzentrationen, liegt der Sauerstoffgehalt im Mischwasser bei 6,85 mg/l und damit ebenfalls über der nach Synlab angegebenen Mindestkonzentration:

 $O_2$ -Gehalt <sub>Mischwasser</sub> = (9.7 mg/l \*10 l/s + 2.1 mg/l\*6 l/s) / 16 l/s = 6.85 mg/l

Demnach ist im Mischwasser immer eine ausreichende Sauerstoffkonzentration > 5-6 mg/l vorhanden, die für die Ausbildung der Korrosionsschutzschicht in metallischen Rohrleitungen erforderlich ist.

#### Nitrat und selektive Korrosion

Die untersuchten chemischen Parameter der Grundwässer aus Brunnen I und II entsprechen alle den Anforderungen der TrinkwV (2018). Auch der Nitratwert lag stets unter dem Grenzwert von 50 mg/l.

Anhand des im Mai 2019 durchgeführten Messprogramms wurden in Brunnen I durchschnittlich 29,5 mg/l Nitrat gemessen und im Brunnen II 0,12 mg/l. Bei der Mischung beider Brunnenwässer liegt der Nitratwert, basierend auf folgender theoretischer Mischungsberechnung, bei 18,5 mg/l:

Nitratgehalt  $_{Mischwasser}$  = (29,5 mg/l \*10 l/s + 0,12 mg/l\*6 l/s) / 16 l/s = 18,5 mg/l

Die Nitratkonzentration liegt damit unterhalb des Grenzwertes nach DIN EN 12502-3 für die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion (18,6 mg/l).

Vor dem Hintergrund, dass Brunnen I bereits seit 1992 in Betrieb ist und bisher keine nachteiligen Auswirkungen bekannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion für schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe als gering einzustufen.

#### Pflanzenschutzmittel (PSM)

Im Rahmen der Untersuchungen wurde im Rohwasser von Brunnen I der PSM-Metabolit Desethylatrazin teilweise in grenzwertüberschreitender Konzentration gemessen. Im Grundwasser von Brunnen II wurde kein Desethylatrazin nachgewiesen ( $<0,02~\mu g/I$ ).

Im Mischwasser aus Brunnen I und Brunnen II liegen die Konzentrationen von Desethlyatrazin mit 0,025  $\mu$ g/I bis 0,059  $\mu$ g/I deutlich unter dem Grenzwert von 0,1  $\mu$ g/I.

Im Falle einer alleinigen Versorgung über Brunnen I sollte daher, um eine ausreichende Durchmischung der Wässer zu ermöglichen, der Notverbund "Scheyern" geöffnet werden.

#### 8.2 Grundwasserbeschaffenheit

#### 8.2.1 Grundwasseranalysen der Jahre 2000 - 2020

Im Zuge des Wasserrechtsantrags vom 20.04.2016 wurden die Grundwasseranalysen der Jahre 2000 bis 2016 sowie Untersuchungsergebnisse zu Pflanzenschutzmitteln ausgewertet (Q-1).

Auszug aus dem Wasserrechtsantrag vom 20.04.2016:

... "Der Brunnen I zeigt mit einem hohen Sauerstoffgehalt zwischen 7,1 und 10,5 mg/l, der Nitratkonzentration von zuletzt 34 mg/l sowie dem Nachweis von Desethylatrazin (Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Atrazin) mit zuletzt 0,11 µg/l eine deutliche Beeinflussung durch einen Oberflächenwasserzulauf.

Ansonsten weist der Brunnen I eine sehr gute Wasserqualität auf, die auch bei den bakteriologischen Parametern keine Auffälligkeiten zeigt. Eisen und Mangan sind praktisch nicht vorhanden. Die Werte der letzten 5 Jahre lassen einen leichten Rückgang der Konzentrationen von Nitrat und Desethylatrazin erkennen.

Der Brunnen II weist die für Tiefengrundwasser typischen Analysenergebnisse auf: Das Grundwasser ist sauerstoffarm, eisenhaltig und in geringer Konzentration auch manganhaltig. "

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Rohwasseranalysen aus den Brunnen I und II in den Jahren 2017-2020 sind im Folgenden anhand einer Auflistung ausgewählter Parameter tabellarisch dargestellt:

Tabelle 6 Rohwasseranalysen Brunnen I der Jahre 2017-2020

	Brunnen I				
Parameter	Einheit	2017	2018	2019	2020
Temperatur	°C	10,4	9,4	9,2	10,8
pH-Wert		7,85	7,68	7,51	7,7
el. Leitfähigkeit	μS/cm	559	458	537	469
Sauerstoff gelöst	mg/l	9,9	5,8	10	6,05
Säurekapazität Ks	mmol/l	4,4	4,3	4,1	4,07
4,3					

Basekapazität KB	mmol/l	<0,1	0,1	0,2	0,150
8,2					
DOC	mmol/l	<0,5	<0,5	1,0	0,61
Ammonium	mg/l	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Chlorid	mg/l	20	12	19	19,5
Nitrit	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Nitrat	mg/l	34	16	29	31,3
Sulfat	mg/l	22	19	18	17,5
ortho-Phosphat	mg/l	0,12	0,04	0,14	0,092
Aluminium	mg/l	<0,005	<0,010	<0,005	<0,005
Calcium	mg/l	72,0	68,6	63,0	69,0
Magnesium	mg/l	26,2	23,1	25,0	22,8
Kalium	mg/l	0,50	0,58	0,64	0,630
Eisen	mg/l	<0,010	0,027	0,20	<0,010
Mangan	mg/l	<0,003	0,006	0,038	<0,003
Kieselsäure als	mg/l	16,3	16	15,9	15,4
SiO <sub>2</sub>					
Arsen	mg/l	<0,001	<0,001	<0,005	0,00128
Pestizide		•	•		
Atrazin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Desethylatrazin	μg/l	0,110	0,037	0,076	0,06
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Cycocel	µg/l	<0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Metribuzin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	
Propazin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Diuron	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
1	1	1	1	1	1

Chlorotoluron	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Metazachlor	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Terbuthylazin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Quinmerac	μg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,020	
Bentazon	μg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,020	
Glyphosat	µg/l	n.a.	<0,05	<0,05	<0,05	
Mikrobiologische Analyseergebnisse						
Koloniezahl bei	KBE/ml	0	0	0	0	
20°C						
Koloniezahl bei	KBE/ml	0	0	0	0	
36°C						
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0	0	0	
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	

Tabelle 7 Chemische Analysen des Rohwassers Brunnen II 2017-2020

	Brunnen II					
Parameter	Einheit	2017	2018	2019	2020	
Temperatur	°C	11,4	10,2	10,5	9,3	
pH-Wert		7,84	7,66	7,76	7,70	
el. Leitfähigkeit	μS/cm	473	477	481	516	
Sauerstoff gelöst	mg/l	4,8	1,6	3,9	9,87	
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	4,9	4,9	4,7	4,77	
Basekapazität KB 8,2	mmol/l	0,3	0,1	0,1	0,150	
DOC	mmol/l	<0,5	<0,5	1,1	<0,50	

Chlorid         mg/l         2,5         2,7         3,4         3,44           Nitrit         mg/l         <0,005         <0,005         <0,005         <0,005           Nitrat         mg/l         <0,10         <0,10         <0,10         <0,1           Sulfat         mg/l         21         23         21         21,7           ortho-Phosphat         mg/l         0,03         <0,02         0,02         <0,020           Aluminium         mg/l         <0,005         <0,010         <0,005         <0,005           Calcium         mg/l         56,3         65,7         72,0         61,8           Magnesium         mg/l         27,2         24,8         22,0         25,5           Kalium         mg/l         0,68         0,69         0,45         1,06           Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010         0,172           Mangan         mg/l         0,013         0,037         <0,003         0,0339           Kieselsäure als         mg/l         13,9         15         13,8         13,7           Pestizide         Atrazin         µg/l         <0,020         <0,020         <0,020	Ammonium	mg/l	<0,040	<0,040	<0,04	<0,040
Nitrat mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,1 <0.1	Chlorid	mg/l	2,5	2,7	3,4	3,44
Sulfat         mg/l         21         23         21         21,7           ortho-Phosphat         mg/l         0,03         <0,02	Nitrit	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
ortho-Phosphat         mg/l         0,03         <0,02         0,02         <0,020           Aluminium         mg/l         <0,005	Nitrat	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,1
Aluminium         mg/l         <0,005         <0,010         <0,005         <0,005           Calcium         mg/l         56,3         65,7         72,0         61,8           Magnesium         mg/l         27,2         24,8         22,0         25,5           Kalium         mg/l         0,68         0,69         0,45         1,06           Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010	Sulfat	mg/l	21	23	21	21,7
Calcium         mg/l         56,3         65,7         72,0         61,8           Magnesium         mg/l         27,2         24,8         22,0         25,5           Kalium         mg/l         0,68         0,69         0,45         1,06           Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010	ortho-Phosphat	mg/l	0,03	<0,02	0,02	<0,020
Magnesium         mg/l         27,2         24,8         22,0         25,5           Kalium         mg/l         0,68         0,69         0,45         1,06           Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010	Aluminium	mg/l	<0,005	<0,010	<0,005	<0,005
Kalium         mg/l         0,68         0,69         0,45         1,06           Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010	Calcium	mg/l	56,3	65,7	72,0	61,8
Eisen         mg/l         0,12         0,16         <0,010         0,172           Mangan         mg/l         0,013         0,037         <0,003	Magnesium	mg/l	27,2	24,8	22,0	25,5
Mangan         mg/l         0,013         0,037         <0,003         0,0339           Kieselsäure als SiO <sub>2</sub> mg/l         13,9         15         13,8         13,7           Arsen         mg/l         <0,001	Kalium	mg/l	0,68	0,69	0,45	1,06
Kieselsäure als SiO2       mg/l       13,9       15       13,8       13,7         Arsen       mg/l       <0,001	Eisen	mg/l	0,12	0,16	<0,010	0,172
SiO2         mg/I         <0,001         0,003         <0,005         0,00297           Pestizide           Atrazin         μg/I         <0,020	Mangan	mg/l	0,013	0,037	<0,003	0,0339
Arsen         mg/l         <0,001         0,003         <0,005         0,00297           Pestizide           Atrazin         μg/l         <0,020		mg/l	13,9	15	13,8	13,7
Pestizide           Atrazin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020           Desethylatrazin         μg/l         <0,020	SiO <sub>2</sub>					
Atrazin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020           Desethylatrazin         μg/l         <0,020	Arsen	mg/l	<0,001	0,003	<0,005	0,00297
Desethylatrazin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020           Desethylterbutylazin         μg/l         <0,020	Pestizide					
Desethylterbutylazin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020           Desisopropylatrazin         μg/l         <0,020	Atrazin	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Desisopropylatrazin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020         <0,020           Cycocel         μg/l         <0,05	Desethylatrazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Cycocel         μg/l         <0,05         n.a.         n.a.         n.a.           Metribuzin         μg/l         <0,020	Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Metribuzin         μg/l         <0,020         <0,020         <0,020         n.a.           Propazin         μg/l         <0,020	Desisopropylatrazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Propazin       μg/l       <0,020       <0,020       <0,020       <0,020         Diuron       μg/l       <0,020	Cycocel	μg/l	<0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Diuron       μg/l       <0,020       <0,020       <0,020       <0,020         Chlorotoluron       μg/l       <0,020	Metribuzin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	n.a.
Chlorotoluron μg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020	Propazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
	Diuron	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Metazachlor μg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020	Chlorotoluron	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
	Metazachlor	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020

Terbuthylazin	μg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
Quinmerac	μg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,020	
Bentazon	µg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,020	
Glyphosat		n.a.	<0,05	<0,05	<0,05	
Mikrobiologische Analyseergebnisse						
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	0	0	
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	0	0	
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0	0	0	
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	

Die Grenzwerte der TrinkwV (2018) wurden nach den vorliegenden Rohwasseruntersuchungen sowie gemäß der 2-jährigen Messkampagne in den Jahren 2017 und 2018 zur Korrosivität (vgl. Kap. 8.3) eingehalten. Nur hinsichtlich der untersuchten Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde im Grundwasser von Brunnen I das Abbauprodukt Desethylatrazin des PSM Atrazin in grenzwertüberschreitenden Konzentrationen nachgewiesen (0,11 μg/l – 0,14 μg/l; GW bei 0,1 μg/l). Die erhöhten Desethylatrazin Konzentrationen wurden jedoch nur in den Grundwasserproben aus den Jahren 2016 und 2017 gemessen. In der Grundwasserprobe aus dem Jahr 2018 lag die ermittelte Konzentration bei 0,037 µg/l und somit unterhalb des Grenzwertes. Auch in den Grundwasseranalysen der Jahre 2019 und 2020 konnte keine Grenzwertüberschreitung der Desethylatrazin Konzentrationen festgestellt werden. Die Werte in Brunnen I lagen bei 0,076 µg/l (2019) und 0,06 µg/l (2020). Es zeigt sich also ein insgesamt abfallender Trend der Belastung mit Desethylatrazin, wie auch die grafische Darstellung in Abbildung 2 zeigt. Auch die in den Jahren 2016 und 2017 erhöhten Nitratwerte (34 mg/l) in Brunnen I zeigen einen insgesamt leicht fallenden Trend mit Werten von 16 mg/l (2018), 29 mg/l (2019) und 31 mg/l (2020) (Abbildung 3). Ansonsten entsprachen die Trinkwasseranalysen aus den Jahren 2017-2020 den Anforderungen der TrinkwV (2018). Die Rohwasseranalysen der Jahre 2017-2020 sind diesem Antrag in Anlage 11 beigefügt.




Abbildung 2 Desethylatrazinkonzentrationen Brunnen I 2016-2020




Abbildung 3 Nitratkonzentrationen Brunnen I 2016-2020

## 8.2.2 Messprogramm 22.05.2019

Für die Beurteilung, wie sich die Nitratkonzentrationen im Brunnen I über die Förderdauer verändern wurden, wie in der Besprechung mit KU, LRA und WWA am 03.04.2019 vereinbart, weitere Messungen durchgeführt.

Es wurden zu Förderbeginn und nach 5,10,15,30,60,120,180 Minuten an beiden Brunnen Rohwasserproben entnommen und neben den vor-Ort-Parametern (Temperatur, pH, Sauerstoff und Leitfähigkeit) auch die Nitratkonzentrationen und

die Konzentration an Atrazin und Desethylatrazin untersucht (vgl. Tabelle 8 und Tabelle 9). Die Probenahmen erfolgten am 22.05.2019 durch einen zertifizierten Probennehmer des Analyselabors. Das Messprogramm wurde vor Ausführung mit dem WWA abgestimmt.

Tabelle 8: Messungen in Brunnen 1 am 22.05.2019. Die Fördermenge betrug durchgehend 11 l/s.

Zeit	LF	Т	рН	02	NO3	Atrazin	Desethyl- atrazin
min	μS/cm	°C	-	mg/l	mg/l	μg/l	μg/l
0	554	9,5	7,60	9,93	31		
5	550	9,6	7,60	9,97	30		
10	545	9,6	7,62	9,95	30		
15	544	9,3	7,61	10,1	31	<0,02	0,098
30	544	9,6	7,60	9,74	30		
60	545	9,6	7,59	9,78	32	<0,02	0,112
120	528	9,6	7,60	9,60	28		
180	496	9,9	7,62	8,73	24	<0,02	0,068

Tabelle 9: Messungen in Brunnen 2 am 22.05.2019. Die Fördermenge betrug durchgehend 11 l/s.

Zeit	LF	Т	рН	02	NO3	Atrazin	Desethyl- atrazin
min	μS/cm	°C	-	mg/l	mg/l	μg/l	μg/l
0	451	10,8	7,68	2,41	0,79		
5	459	11	7,64	2,85	0,17		
10	459	10,9	7,62	1,82	<0,1		
15	459	11	7,64	2,37	<0,1	<0,02	<0,02
30	457	11,3	7,63	2,38	<0,1		
60	460	11,1	7,62	1,74	<0,1	<0,02	<0,02
120	460	11,2	7,62	1,46	<0,1		
180	460	11,2	7,61	1,91	<0,1	<0,02	<0,02

Die Nitratkonzentrationen in Brunnen I zeigen nach 2-3 Stunden eine abfallende Tendenz. Insgesamt liegen die Nitratwerte deutlich unter dem Grenzwert nach TrinkwV (2018). In Brunnen II wurde nur zu Beginn der Messung Nitrat in sehr geringen Mengen gemessen.

Weder in Brunnen I noch in Brunnen II wurde das PSM Atrazin festgestellt. Das Abbauprodukt Desethylatrazin wurde in Brunnen I gemessen und bei einer Probe (60 Minuten) in grenzwertüberschreitender Konzentration festgestellt. In Brunnen II wurde Desethylatrazin nicht nachgewiesen.

Der Sauerstoffgehalt in Brunnen II mit durchschnittlich 2,1 mg/l ist relativ ausgeglichen und spricht für ein reduziertes Grundwassermilieu. Der Sauerstoffgehalt in Brunnen I liegt mit durchschnittlich 9,7 mg/l deutlich darüber.

Basierend auf folgender theoretischer Mischungsberechnung liegt der Sauerstoffgehalt im Mischwasser bei 6,85 mg/l und damit über dem nach Synlab angegebenen Mindestwert von > 5 mg/l.

 $O_2$ -Gehalt <sub>Mischwasser</sub> = (9,7 mg/l \*10 l/s + 2,1 mg/l\*6 l/s) / 16 l/s = 6,85 mg/l

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind, abgesehen von einer Messung in Brunnen 1 (Desethylatrazin), die geltenden Grenzwerte der TrinkwV (2018) eingehalten.

### 8.3 Messkampagne 2017 und 2018 zur Korrosionswahrscheinlichkeit

Um die Grundwässer im Hinblick auf ihre Wasserqualität und Korrosivität zu beurteilen, wurde mit dem Bescheid des Landratsamtes Pfaffenhofen vom 08.05.2017 (Az. 32/6421.3) festgelegt, eine 2-jährige Messkampagne durchzuführen. Dabei wurden in den Jahren 2017 und 2018 regelmäßig im Hochbehälter (entnahmeseitig) sowie an verschiedenen Stellen im Leitungsnetz Wasserproben entnommen.

Die Probenahmen wurden in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt festgelegt.

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungsbefunde sind in Kap. 8.3.1 erläutert und der Anlage 11 beigefügt.

Die Ergebnisse der berechneten Korrosionswahrscheinlichkeit sind in Kap. 8.3.2 erläutert und der Anlage 12a und b beigefügt.

### 8.3.1 Ergebnisse Messkampagne

Im folgenden Kapitel wird auf die chemische und mikrobiologische Beschaffenheit der entnommenen Roh- und Mischwasserproben eingegangen.

Die Untersuchungen zeigen, dass die chemischen Parameter der Grundwässer aus Brunnen I und II alle den Anforderungen der TrinkwV (2018) entsprechen.

Ebenfalls entsprechen die untersuchten chemischen Parameter der entnommenen Mischwasserproben im Leitungsnetz alle den Anforderungen der TrinkwV (2018).

Die Nitratkonzentrationen im Grundwasser von Brunnen I wurden in der Probe aus dem Jahr 2017 mit 34 mg/l und in der Probe aus dem Jahr 2018 mit 16 mg/l gemessen. Damit liegen die Nitratwerte unter dem Grenzwert von 50 mg/l nach der TrinkwV (2018).

Im Mischwasser wurden Nitratgehalte mit Konzentrationen zwischen 0,4 und 21 mg/l ermittelt. Im Grundwasser von Brunnen II wurden keine Nitratkonzentrationen gemessen bzw. liegen unter der Nachweisgrenze (< 0,1 mg/l).

Hinsichtlich der untersuchten Pflanzenschutzmittel (PSM) wurde im Grundwasser von Brunnen I das Abbauprodukt Desethylatrazin des PSM Atrazin in grenzwert- überschreitenden Konzentrationen nachgewiesen (0,11  $\mu$ g/I – 0,14  $\mu$ g/I; GW bei 0,1  $\mu$ g/I).

Im Grundwasser von Brunnen II wurde kein Desethylatrazin nachgewiesen (<0,02  $\mu$ g/I). Im Mischwasser aus Brunnen I und Brunnen II liegen die Konzentrationen von Desethlyatrazin mit 0,025  $\mu$ g/I bis 0,059  $\mu$ g/I deutlich unter dem Grenzwert von 0,1  $\mu$ g/I.

Nachdem das PSM Atrazin seit 1992 in Deutschland flächendeckend verboten ist, handelt es sich bei den ermittelten Konzentrationen vermutlich um Restbestände im Boden.

Die untersuchten bakteriologischen Parameter sind zum Zeitpunkt der jeweiligen Probenahme durchwegs einwandfrei.

#### 8.3.2 Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion ist nach DIN EN 12502-3 gering, wenn der Anionenquotient  $S_2 < 1$  bzw. > 3 oder die Nitratkonzentration < 18,6 mg/l ist.

Die ermittelten  $S_2$ -Werte in den untersuchten Trinkwasserproben liegen zwischen 2,31 und 2,84. Die gemessenen Nitratkonzentrationen liegen im Jahr 2017 und 2018 zwischen 0,4 und 21 mg/l bzw. durchschnittlich bei 15,8 mg/l (2017) und 18,9 mg/l (2018). Die Nitratkonzentration übersteigt damit knapp den "Grenzwert". Basierend auf der Berechnung konnte daher eine selektive Korrosion, sofern schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffen im Leitungsnetz verbaut sind, nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Bewertung wurde jedoch nur die Wasserbeschaffenheit betrachtet. Nach DIN EN 12502-2 haben weitere Prozesse und Eigenschaften ebenfalls einen Ein-

fluss auf die Korrosionswahrscheinlichkeit (Strömungsverhältnisse, Temperatur und Werkstoffeigenschaften bzw. Mischinstallationen im Leitungsnetz).

Vor dem Hintergrund, dass Brunnen I bereits seit 1992 in Betrieb ist und bisher keine nachteiligen Auswirkungen bekannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion als gering einzustufen.

### 8.4 Aufbereitung

Wie bereits beschrieben, weist der Brunnen I geringe bis keine Gehalte an Eisen und Mangan auf. Das Grundwasser von Brunnen II ist hingegen sauerstoffarm, eisenhaltig und in geringer Konzentration auch manganhaltig. Die Eisenkonzentrationen liegen jedoch nahe dem Grenzwert 0,2 mg/l und Mangan ist ebenfalls nur in geringer Konzentration vorhanden.

Die Befüllung des Hochbehälters erfolgt bis zur Hälfte (ca. 2 m) des maximalen Wasserstands (ca. 4 m) oberhalb des Wasserspiegels. Durch die Vermischung des Grundwassers aus Brunnen II mit dem sauerstoffreichen Wasser aus Brunnen I und dem partiellen Lufteintrag bei der Befüllung des Hochbehälters, wird der Sauerstoffgehalt im Trinkwasser wirksam angehoben. Dies bestätigen die Trinkwasseranalysen beim Verbraucher (vgl. Tabelle 10). Somit erfolgt im Hinblick auf die Enteisenung und Entmanganung eine selbstständige Aufbereitung mit Schlammabscheidung im Hochbehälter. Angesichts des geringen Schlammanfalls bei einer Eisenkonzentration von 0,18 mg/l, ist der dadurch entstehende erhöhte Reinigungsaufwand für den Hochbehälter hinnehmbar.

Tabelle 10: Untersuchtes Mischwasser aus Brunnen I und Brunnen II.

Probe v. 28.03.2018	Hochbehälter	Schule
Sauerstoff	7,4 mg/l	6,78 mg/l
Nitrat	19 mg/l	18 mg/l
Desethylatrazin	0,05 μg/l	0,055 μg/l

Im Jahr 2018 fiel der Brunnen I laut Wasserversorger für etwa 6 Monate aus. Die Wasserversorgung erfolgte trotz großer Trockenheit während dieser Zeit ausschließlich über Brunnen II. Die ermittelten Konzentrationen an Sauerstoff, Eisen und Mangan im Hochbehälter sowie beim Verbraucher, lagen auch ohne Zumischung aus Brunnen I alle im zulässigen Bereich (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Untersuchtes Grundwasser aus Brunnen II bei Ausfall von Brunnen I.

Probe v. 09.07.2018	Hochbehälter	Alberzell, Küche WB
Sauerstoff	6,5 mg/l	6,5 mg/l
Eisen	0,091 mg/l	0,12 mg/l
Mangan	0,032 mg/l	0,010 mg/l
Nitrat	<0,10 mg/l	<0,10 mg/l
Desethylatrazin	<0,020 μg/l	<0,020 μg/l

Anhand des Analysebefunds vom 09.07.2018 ist im Notfall eine alleinige Versorgung über Brunnen II demnach möglich. Die Befunde der Jahre 2017 und 2018 zeigen auch, dass die Vermischung beider Grundwässer kein Problem darstellt.

Die Analysebefunde weisen auf, dass während des Ausfalls von Brunnen I im Jahr 2018 die Konzentrationen von Sauerstoff, Eisen und Mangan von Brunnen II im zulässigen Bereich liegen. Demnach wäre eine Aufbereitung des Grundwassers (Rohwassers) aus Brunnen II zur Einspeisung ins Netz nicht erforderlich. Zudem wurde aufgezeigt, dass im Notfall die Wasserversorgung alleinig über Brunnen II aufrecht gehalten werden kann.

Durch den jederzeit betriebsbereiten Notverbund mit dem Nachbarversorger Scheyern besteht ein weiteres Standbein, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

### 9 Trinkwasserschutzgebiet

Für die Brunnen I und II besteht ein Trinkwasserschutzgebiet, welches im Jahre 2002 für eine Jahresentnahmemenge von 160.000 m³/a ausgewiesen wurde (Q-2) und der beiliegenden Anlage 3 zu entnehmen ist.

Tabelle 12: Flächen der bestehenden Schutzgebietszonen.

Größe W I [km²]	Größe W II (ohne W I) [km²]	Größe W III (ohne W I/W II) [km²]	Gesamtgröße W I – W III [km²]
7,77 x 10 <sup>-4</sup>	0.096	0,836	0.933
5,04 x 10 <sup>-4</sup>	0,090	0,000	0,933

Im Jahre 2017 wurde die beantragte Grundwasserentnahmemenge von 200.000 m³/a genehmigt.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Pfaffenhofen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt am 03.04.2019 wurde die Erhöhung der jährlichen Entnahmemenge auf 250.000 m³ als realistische und vertretbare Langzeitprognose angesehen.

Zur Überprüfung, ob das bestehende Schutzgebiet für die erhöhten Entnahmemengen ausreichend bemessen ist, ist im Folgenden die Neuberechnung der Schutzzone W II und W III durchgeführt.

Die Neuberechnung der Schutzzone W III basiert auf der erhöhten Jahresentnahmemenge von 250.000 m³. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresentnahmemenge von ca. 8 l/s. Eine Erhöhung der Entnahmemenge bis auf 250.000 m³/a wird vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt als kritisch angesehen, da das bestehende Wasserschutzgebiet mit dieser Entnahmemenge an seine Grenzen kommen würde. Deshalb wurde die zu beantragende Wassermenge auf maximal 230.000 m³/a beschränkt was einer durchschnittlichen Entnahmemenge von 7,29 l/s entspricht.

### 9.1 Fassungsbereich (W I)

Für die Brunnen wurde jeweils ein eigener Fassungsbereich ausgewiesen.

Beide Brunnen besitzen einen deutlich größeren Fassungsbereich, als die nach DVGW-Arbeitsblatt W 101 geforderte allseitige Mindestausdehnung von 10 m.

### 9.2 Engere Schutzzone (W II)

Für die Bemessung der engeren Schutzzone (W II) ist die Berechnung der 50-Tage-Linie maßgebend. Dabei wird der Abstand zwischen Brunnenfassung und Zone W II berechnet, von dem aus das genutzte Grundwasser eine Fließzeit von 50 Tagen benötigt. Die berechneten 50-Tage-Abstände stellen die horizontale Fließzeit im Grundwasserleiter, ohne Berücksichtigung von vertikalen Verweilzeiten in den Deckschichten dar. Nach DVGW ist die Berücksichtigung der Dispersion bei der Bemessung der Engeren Schutzzone nicht erforderlich.

Nach DVGW-Arbeitsblatt W 101 ist der Bestimmung der 50-Tage-Linie, die wasserrechtlich genehmigte Fördermenge zu Grunde zu legen. Dabei ist höchstens die maximal genehmigte Tagesentnahmemenge zu verwenden.

Die Bemessung erfolgt anhand der hydraulischen Kennwerte (vgl. Tabelle 13).

Parameter	Einh.	Brunnen I	Brunnen II
Ruhewasserspiegel m u. GOK am 31.03.2019	m	46,1	24,8
Genehmigte max. Tages- entnahmemenge	l/s	8,7	8,7
Grundwassermächtigkeit	m	79,9	99,2
Grundwassergefälle	-	0,01	0,01
Hydr. Durchlässigkeit <sup>1</sup>	m/s	9,11 x 10 <sup>-6</sup>	4,99 x 10 <sup>-6</sup>
Effektive Porosität	-	0,1	0,1

Tabelle 13: Hydrogeologische Kennwerte zur Bemessung der Engeren Schutzzone (W II)

Tabelle 14: Rechnerische Ermittlung des Abstands zw. Brunnenfassung und der 50-Tage-Linie.

Parameter	Einh.	Brunnen I	Brunnen II
Aktuelle Betriebsweise der Brunnen <sup>1</sup>	l/s	10 <sup>1</sup>	61
Oberstromig	m	rd. 41	rd. 43
Stromseitlich	m	rd. 41	rd. 33
Unterstromig	m	rd. 43	rd. 33

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> berechnet mit aktuellen Daten aus dem neuen Leitsystem. Für die max. genehm. Entnahmemenge von 11 l/s ist keine aktuelle Absenkung des Wasserspiegels bekannt.

Die berechneten Abstände der 50-Tage-Linien zu den beiden Fassungen betragen zwischen rund 30 und 40 m. Nach DVGW sollte im Zustrombereich jedoch eine Mindestreichweite von 100 m zur Fassung nicht unterschritten werden.

Die Ausdehnung der bestehenden Engeren Schutzzone (W II) wurde anhand der Bestandspläne abgeschätzt. So beträgt die oberstromige Ausdehnung der 50-Tage-Linie (Zustrom) zwischen ca. 100-160 m, während die unterstromige Ausdehnung zwischen ca. 125 -142 m liegt.

Basierend auf den zu Grunde gelegten hydraulischen Parametern, ist die bestehende Engere Schutzzone (W II) für eine Entnahmemenge von 250.000 m³/a ausreichend bemessen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass das Wasserschutzgebiet auch für die nun beantragte Wassermenge von 230.000 m³/a ausreichend bemessen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>berechnet aus aktuellen Messwerten (03/2019) vgl. Kap. 7.2.4

### 9.3 Weitere Schutzzone (W III)

Die Weitere Schutzzone soll den Schutz des Grundwassers vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen gewährleisten.

Die Weitere Schutzzone umfasst in der Regel das Einzugsgebiet des Grundwasserleiters. Aufgrund der vorherrschenden hydrogeologischen Verhältnisse des tertiären Aquifers (geringe Durchlässigkeit und Transmissivität), führen bereits geringe Entnahmen zu einem relativ großen Einzugsgebiet. Auf derart langen Fließstrecken werden Schadstoffe im Untergrund verdünnt, herausgefiltert und abgebaut. Aufgrund der günstigen Beschaffenheit der Grundwasserüberdeckung im Bereich der Brunnen (vgl. Kap. 7.3) wurde die Weitere Schutzzone (W III) nach DVGW W 101 mittels der 3-Jahres-Isochrone bemessen, welche sich an einer Fließzeit von 3 Jahren orientiert.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Pfaffenhofen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt am 03.04.2019 wird eine Erhöhung der jährlichen Entnahmemenge auf 250.000 m³ zu Grunde gelegt.

Zur Bemessung der Schutzzone (W III) wird entsprechend den Vorgaben im DVGW Arbeitsblatt W 101 die durchschnittliche Jahresentnahmemenge zu Grunde gelegt (7,93 l/s). Da für die durchschnittliche Entnahmemenge die Absenkung des Wasserspiegels nicht bekannt ist, wurden aktuelle Messdaten aus dem Leitsystem herangezogen.

Anhand der in Tabelle 15 gelisteten geohydraulischen Parameter erfolgte die rechnerische Ermittlung.

Tabelle 15: Rechnerische Ermittlung des Einzugsgebietes.

Parameter	Einh.	Brunnen I	Brunnen II
aktuelle Betriebsweise der Brun-	l/s	10	6
nen	1/3		
Grundwassermächtigkeit	m	79,9	99,2
hydr. Durchlässigkeit	m/s	9,11 x 10 <sup>-6</sup>	5,0 x 10 <sup>-6</sup>
Unterer Kulminationspunkt	m	219	193
Halbe Entnahmebreite	m	687	606
3-Jahres-Linie, oberstromig	m	rd. 230	rd. 160

Die berechneten Abstände der 3-Jahres Isochronen zu den Brunnenanlagen betragen rund 230 m bzw.160 m. Die Isochronen bilden sich nahezu unabhängig von der Grundwasserfließrichtung konzentrisch um den Brunnen aus.

Die Ausdehnung der bestehenden Weiteren Schutzzone (W III) wurde anhand der Bestandspläne abgeschätzt. So liegt der Abstand unterstromig zur Fassung zwischen ca. 365 und 400 m und oberstromig zwischen ca. 540 – 650 m.

Im Ergebnis ist die derzeit ausgewiesene Zone W III, basierend auf den o. g. hydraulischen Parametern, für eine Entnahmemenge von 250.000 m³/a (durchschnittlich 7,9 l/s) ausreichend bemessen.

Obwohl Brunnen II mit 6 I/s und nicht mit der durchschnittlichen Entnahmemenge berechnet wurde (da keine Absenkung des WSP bekannt), kann davon ausgegangen werden, dass der geringfügige Unterschied keine großen Auswirkungen auf die Berechnungen hat. Das Schutzgebiet ist für eine maximale Entnahme von 250.000 m³/a ausreichend bemessen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass das Schutzgebiet auch die nun beantragte Entnahmemenge von 230.000 m³/a ausreichend bemessen ist.

#### 10 Grundwasserbilanz

Die durch die Brunnen erschlossene Grundwassermenge muss durch die Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet gedeckt sein. Für die Bilanzbetrachtung der Tiefbrunnenentnahme wurde die Grundwasserneubildung in den tertiären Grundwasserhorizonten betrachtet. Die ermittelte Bilanzdeckungsfläche ist eine rein rechnerische Größe und repräsentiert nur eine Teilfläche des realen Einzugsgebietes.

Brunnen I erschließt sowohl einen oberflächennahen Grundwasserleiter als auch den tieferen Grundwasserleiter, während Brunnen II nur den tieferen Grundwasserleiters serleiter beansprucht. Die Einzugsgebietsfläche des oberen Grundwasserleiters wurde im Gutachten von Stanislaus Gamperl (2001) mit 1,1 km² berechnet. Die Grundwasserneubildung in diesem oberen Grundwasserleiter wird in der hydrogeologische Karte von Bayern (1:500.000, Blatt 4) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt im Betrachtungsgebiet mit 150 – 200 mm/a angegeben, was einer Neubildungsrate von 4,75 – 6,34 l/(s·km²) entspricht. Somit werden innerhalb dieses Einzugsgebietes, bei einer angenommenen Grundwasserneubildungsrate von 4,75 l/(s·km²) etwa 5,23 l/s an Grundwasser neu gebildet. Davon kann aus was-

serwirtschaftlicher Sicht maximal die Hälfte entnommen werden, was zu einer möglichen Entnahme von etwa 2,61 l/s aus dem oberen Grundwasserleiter führt. Im Schnitt sollen künftig 7,29 l/s aus den Brunnen I und II Gerolsbach entnommen werden. Unter der Annahme, dass von diesen 7,29 l/s mit 2,61 l/s etwa 35 % des geförderten Grundwassers aus dem oberen Grundwasserleiter entnommen werden ergibt sich die die erforderliche Fläche  $F_G$  folgendermaßen:

 $F_G = Q/qE$   $F_G = F \ddot{u} r die Neubildung erforderliche Fläche [km²]$ 

Q = mittlere Entnahmemenge [l/s]

qE = mittlere Grundwasserneubildungsrate [l/skm²]

 $F_G = 2,61 \text{ l/s} / 4,75 \text{ l/(s·km}^2) = 0,55 \text{ km}^2$ 

Die Fläche des Einzugsgebietes beträgt etwa 1,1 km². Die Bilanz für den oberen Grundwasserleiter ist somit gedeckt.

Die Brunnen des KU Gerolsbach erschließen jedoch zu einem nicht unerheblichen Teil Wasser aus den tiefer liegenden Schichten der oberen Süßwassermolasse, die den Hauptgrundwasserleiter im Untersuchungsgebiet darstellen. Brunnen II erschließt ausschließlich Wasser aus diesen tieferen Schichten, Brunnen I erschließt zusätzlich den bereits erwähnten oberen Grundwasserleiter. Die Grundwasserneubildungsraten für diese tiefen Horizonte sind viel geringer. In der Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft zum Thema "Untersuchung zum Grundwasserhaushalt des Tiefenwassers der oberen Süßwassermolasse" (ANDRES & EGGER, 1983) wird für den Hauptgrundwasserleiter im tertiären Hügelland eine Grundwasserneubildungsrate von 1 – 2 l/(s·km²) (ø 1,5 l/(s·km²)) angegeben. Unter der Annahme, dass etwa 2,6 l/s der durchschnittlichen Entnahmemenge der Brunnen aus dem oberen Grundwasserleiter erfolgen, ergibt sich eine durchschnittliche Wassermenge von etwa 4,68 l/s die aus dem unteren Grundwasserleiter entnommen wird.

Demnach berechnet sich die theoretisch für die Grundwasserneubildung erforderliche Fläche für die tiefer liegenden Grundwasserhorizonte wie folgt:

 $F_G = Q/qE$   $F_G = F \ddot{u} r die Neubildung erforderliche Fläche [km²]$ 

Q = mittlere Entnahmemenge [l/s]

qE = mittlere Grundwasserneubildungsrate [l/skm²]

 $F_G = 4,68 \text{ l/s} / 1,5 \text{ l/(s·km}^2) = 3,12 \text{ km}^2$ 

Die zur Deckung der Grundwasserbilanz benötigte Einzugsgebietsfläche für die tiefer liegenden tertiären Schichten beträgt also etwa 3,12 km².

Bei dem erschlossenen Tiefengrundwasserleiter handelt es sich um einen überregional ausgedehnten, weit über die Grenzen des Schutzgebietes hinausreichenden und generell zusammenhängenden Grundwasserleiter. Nach der von ANDRES & EGGER (1985) erstellten Grundwassergleichenkarte (siehe Abbildung 4) für die wasserführenden Schichten des jungtertiären Grundwassers ist das bayerische Molassebecken gegliedert in einen Westteil (Hauptvorfluter: Donau) und einen Ostteil (Hauptvorfluter: Isar, Inn und Donau). Die Grenze zwischen beiden Teilbereichen ist in etwa an der Linie Freising - Neustadt a. d. Donau festzulegen. Das Trinkwasserschutzgebiet stellt dementsprechend nur einen sehr kleinen Teilbereich des gesamten Einzugsgebietes dar.




Abbildung 4 Grundwassergleichen des jungtertiären Tiefengrundwassers im bayerischen Molassebecken in m ü. NN nach EGGER (1983)

Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die beabsichtigte Grundwasserentnahme bilanzmäßig sicher gedeckt ist.

### 11 Gefährdungspotentiale

Gefährdungspotentiale sind im Umfeld der Grundwassererschließung nicht bekannt. Das Gebiet umfasst überwiegend Waldflächen. Im Bereich der Weiteren Schutzzone befinden sich im westlichen äußersten Teil landwirtschaftliche Nutzflächen.

Außerhalb, im Umkreis des Schutzgebietes, liegen abgelegene Weiler und Höfe, die teilweise nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind (Sommersberg, Sappenberg, Hof, Kleinhub, Tränk, Dürnthal, Eggern etc.). Die häusliche Abwasserentsorgung erfolgt dort über Kleinkläranlagen, die größtenteils in lokale Wiesengräben entwässern. Die abgeleiteten Wässer werden jedoch halbjährlich überprüft.

Das Gefährdungspotenzial kann auf Grund der Nutzungssituation in Verbindung mit den bestehenden Schutzzonen und dem Auflagenkatalog der Schutzgebietsverordnung für die Schutzzonen als hinnehmbar betrachtet werden.

### 12 Zusammenfassung

Mit dem vorliegenden Antrag sind keine Änderungen der bisher genehmigten Einzelentnahmemengen aus den Brunnen I und II vorgesehen. Die maximal genehmigte Einzelentnahmemenge von jeweils 11 I/s wurde im Zuge des letzten Wasserrechtsverfahrens mit dem Bescheid vom 08.05.2017 nicht erhöht. Von einer zusätzlichen Absenkung des Grundwasserspiegels im hydraulisch betroffenen Bereich kann daher nicht ausgegangen werden.

Aufgrund des bisher erforderlichen Wasserbedarfs und dem anzunehmenden Bevölkerungszuwachs, wird eine Jahresgesamtentnahmemenge aus beiden Brunnen von insgesamt 230.000 m³/a beantragt.

Die erhöhte Genehmigung der Jahresentnahme wirkt sich "lediglich" auf die Betriebsdauer der beiden Brunnen aus.

Die Neuberechnung des Trinkwasserschutzgebietes bei einer Jahresentnahmemenge von 250.000 m³ ergab, dass die Engere Schutzzone (W II) und die Weitere Schutzzone (W III) ausreichend bemessen sind. Dementsprechend sind die Schutzzonen auch für eine Jahresentnahmemenge von 230.000 m³ ausreichend bemessen.


Die Überarbeitung des Einzugsgebiets ist daher nicht erforderlich. Auf die bestehenden Schutzgebietsfestlegungen kann zurückgegriffen werden.


Für die Entnahmeerhöhung auf jährlich 250.000 m³ wurde bereits eine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung nachgereicht, die auch für die nun beantragte Menge von 230.000 m³/a gilt.


Antragsteller Entwurfsverfasser


KU Gerolsbach, den ...... Pfaffenhofen, den 01.03.2021

KU Gerolsbach, vertreten durch Herrn Bürgermeister/ Verwaltungsratsvorsitzenden Martin Seitz und Vorstand Roland Höger WipflerPLAN
Planungsgesellschaft mbH
ppa. Dipl.-Ing. Joachim Maßow
M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) Johanna Kratzer
M.Sc. Axel Skiebe









Index:	Datum:	Art der Änderung:	gezeichnet:

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Aufgestellt:

J.Kratzer

gezeichnet:

J.Kratzer

J. Maßow

geprüft:

# KU Gerolsbach Neubeantragung Wasserrecht Brunnen I und II

Gemeinde Gerolsbach

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

Planinhalt: Auszug aus der GK25 von Bayern, Blatt 7534, LfU Brunnenlage I und II

Plan-Nr./Index: GP LP01

Entwurfsverfasser:

# WipflerPLAN

Architekten Bauingenieure Vermessungsingenieure Erschließungsträger

WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH

Projekt Nr.:

3013.150

Maßstab:

1:25 000

01.03.2021

Hohenwarter Straße 124 85276 Pfaffenhofen / Ilm Tel.: 0 84 41 / 50 46 - 0 Fax: 0 84 41 / 49 02 04

www.wipflerplan.de info@wipflerplan.de

Vorhabensträger:



Kommunalunternehmen Gerolsbach AdöR


Kommunalunternehmen Gerolsbach AdöR


Hofmarkstraße 1 85302 Gerolsbach Tel.: 08445/92 89-0 Fax: 08445/92 89-25


f.haberer@gerolsbach.de

Blattgröße: 0.8 x 0.4 = 0.32 m<sup>2</sup>

Zeichnung: P:\PROJEKTE\3013.150\5\_Planungen\3\_Genehmigungsplanung\2\_Wasserrechtsanträge\Pläne\3013.150\_A4abc\_GP\_LP01\_LP02\_LP03.dwg Plot: 25.\psi.2.2021 08:46:11/







Anlage: 7

Index	Datum	Art der Änderung:	gezeichnet:

Objekt:

Wasserversorgung der Gemeinde Gerolsbach Landkreis Pfaffenhofen/IIm Ausbau Brunnen TB II

Bauteil:

# BRUNNENVORSCHACHT

Maßstab:	Plan Nr.: 31362.03	Datum:
1:50		15.05.2001
Entwurf:	gezeichnet:	geprüft:

∨ipfler
Planungs - GmbH

Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Strassenbau Baukonstruktion Vermessungen Bauleitplanungen Statik

Hohenwarter Str.124 85276 Pfaffenhofen/Ilm Tel.: 08441/84011-13 Fax: 08441/490204

Wipfler PLAN



EMU Anlagenbau GmbH, Postfach 33 09, 95003 Hof

Heimgartenstraße 1 95030 Hof Telefon: 0 92 81 / 9 74-0 Telefax: 0 92 81 / 97 41 48

Konto: Schmidt Bank Hof 90 100 219 (BLZ 780 300 70)

Ing.-Buero Konrad Wipfler Hohenwarter Str. 126 1073

USt-IdNr. DE 811157171

85276 Pfaffenhofen

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen: Döh/RS

Sachbearbeiter:

Durchwahl:

Datum:

R. Döhla

974-143 17.05.2001

Gemeinde Geroldsbach Unsere Komm.-Nr. 14 D 600

Sehr geehrter Herr Wipfler,

anbei übersenden wir Ihnen, wie gewünscht, das Messprotokoll für die Pumpe Type KD 38 S-8, Masch.-Nr. 220 604 der Gemeinde Geroldsbach im Original.

Die Maschine ist für einen Betriebspunkt von 9,2 bar bei einer Fördermenge von 11 l/s ausgelegt.

Das Zuleitungskabel hat einen Querschnitt von 4 x 25 qmm und ist 100 m lang.

Das Aggregat würde sich in dem neu ausgeschriebenen Projekt WV Gerolsbach bestens eignen.

In der Materialausführung ist dieser Maschinensatz noch hochwertiger wie die im Leistungsverzeichnis enthaltene Pumpe. Dies liegt daran, dass hier Motorteil und Pumpenteil jeweils aus Bronze gefertigt

Erwähnen möchten wir jedoch noch, dass die Maschine nicht mit einem Temperaturfühler (Kaltleiter) ausgerüstet ist.

Beim Bedarf eines Reserveaggregates würden wir Ihnen selbstverständlich gerne ein kostengünstiges Angebot ausarbeiten.

Wir hoffen, Ihnen hiermit bedient zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

EMU-Anlagenbat GmbH

Гуре

KD 38 S-8

Meßprotokoll

NU60-2/50

DIN EN ISO 9001 - Certified Company

16.05.01 09:47:40

Auftrag-Nr.: 14 D 600/0006

Kunde:

Gerolsbach - Gemeinde

Druckanschluß:

RV 80/16 o. E.

C/CSpannung:

Bemessungsstrom:

cos phi:

380 Bemessungsleistung: 18

40,7

kW

Α

Maschinen-Nr: Frequenz: Drehzahl:

Messung vom:


220604 50 Hz

2900 1/min

Betriebsart:

S1


Messfrequenz 50 Ηz



	<u>Bewertung nach IS</u>	<u>O 2548c</u>	<u>Isolationsprüfung</u>	Prüfer: rg
<u>Betriebspunkt</u>	<u>Abweichung</u>	<u>zulässig &gt;1</u>	5 kV	Freigabe: 16.05.01 Dietel
l/s 9,2 bar	l/s 9 bar 0 %	0	2000 MOhm	
l/s bar	l/s % bar %	1 0		

				Meß	prote	okoll			EM	DIMPEN GARD		
fype		KD 38 S-	8			NU60-2/50				UNTERWASSERPUMPEN GMBH  DIN EN ISO 9001 - Certified Company		
				С	:/c			Messung vom:	16,05.0	1 09:47:40	0	
Auftrag-Nr	uftrag-Nr.: <b>14 D</b> 600/0006		Spanr	Personal Company of the Company		380	V	Maschinen-Nr:	2206			
Kunde : <b>Gerolsbach - Gemeinde</b> Druckanschluß: RV 80/16 o. E.		Dec 2000000000000000000000000000000000000	ssungsleis			kW ^	Frequenz: Drehzahl:	50 2900	Hz 1/min			
		cos pl	ssungsstro ni:	////.	40,7	Α	Betriebsart:	2900 S1	17111111			
			Schall	CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL	١	/N 02	D					
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	к	abelverlus	te für 100	m 6	mm² direkt		2000-100-10-C220-Habitan		
Fördermed Förderdich		Wasser 1	kg/dm³	sind in de	r Leistung i	und im Wirkun	gsgrad eingerec	hnet.				
Fördertem		, 20	°C									
Fördervisk		1	mm²/s									
Messfrequ	enz	50	Hz									
Q	Н		P1	P2	U	1		Eta Mot.	Eta Ppe.	Eta ges		
l/s	bar	NPSH	kW	kW	V	A	cos phi	%	%	%		
0	12,02		7,19	4,84	380	22	0,53	67,340	О	0		
3,75	11,74		11,1	8,73	380	25,9	0,69	78,678	50,392	39,65		
7,5	11,03		14,76	12,2	380	30,6	0,77	82,971	67,533	56,03		
11,2	8,71		18,16	15,2	380	35,7	0,82	83,836	64,099	53,74		
14,6	5,15		19,7	16,4	380	38,1	0,84	83,602	45,663	38,18		
15,9	2,78		20,06	16,7	380	38,8	0,84	83,510	26,365	22,02		
15,9	2,78		19,97	16,6	380	38,6	0,84	83,533	26,471	22,11		
		Bewertung nach	ISO 2548c			Isolations	prüfung	Prüfer: ı	rg			
<u>Betriebs</u>	<u>punkt</u>	<u>Abweichung</u>	<u>zu</u>	ılässig >1	£	<u> </u>	kV	Freigabe;	16.05.01 Di	etel		
l/ 9,2 b	000000000000000000000000000000000000000	l/s bar	% 0 %	0	2	?000 i	MOhm	Troigabe.	70.00.07 D			
// b	s   ar	l/s bar	%	0								





# Unterwassermotor-Pumpe K8.50 + NU511-4/18

Einbau- und Betriebsanleitung

Auftragsnummer:

Serialnummer

12011297/100

650361506

Submersible motor pur		_ Wilo
P-Typ Zetos K8.5 M-Typ NU511-4/1	0 8	MFY 2018W29
IP 68 T 30 °C	P <sub>2</sub> 18.50 kW	n 2900 1/min
Q <sub>N</sub> -	H <sub>N</sub> -	SF 1.00/I <sub>SF</sub> 31.0 A
U 400~3 V	IN 31.00 A	I <sub>ST</sub> 31.0 A
AT d.o.l.	OT <sub>S</sub> S1	OT <sub>E</sub> -
f 100 Hz	cosφ 0.95	☑ 350.0 m
m	5 4	MEI ≥-
€C 60034-1 ∕N: 650361506		EAC
ILO SE Nortkirchenstr. 1 263 Dortmund German ade in Germany	L00	CE


Wilo-Zetos	Motortyp	Motornennleistung	Nennstrom	Aufstellung
		P <sub>z</sub> kW	<i>I<sub>N</sub></i> A	
₹ 8.50-1	NU 501-2/5	5,5	13,1	V+H
K 8.50-1	NU 511-4/7	7,5	17,2	V+H
K 8.50-1	NU 611-2/5	5,5	12	V+H
⟨ 8.50-2	NU 501-2/11	11	25,5	V+H
K 8.50-2	NU 511-4/11	11	24	V+H
K 8.50-2	NU 611-2/11	11	23,5	V+H
K 8.50-3	NU 501-2/18	18,5	40	V+H
K 8.50-3	NU 511-4/18	18,5	38,5	V+H
K 8.50-3	NU 611-2/18	18,5	40	V+H
K 8.50-4	NU 501-2/22	22	45,3	V+H
⟨ 8.50-4	NU 511-4/30	30	58	V+H
K 8.50-4	NU 611-2/22	22	47,5	V+H
⟨ 8.50-5	NU 501-2/30	30	65	V+H
K 8.50-5	NU 511-4/30	30	58	V+H
K 8.50-5	NU 611-2/26	26	57	V+H
K 8.50-6	NU 501-2/37	37	. 74	V+H
K 8.50-6	NU 511-4/37	37	70	V+H
K 8.50-6	NU 611-2/30	30	63	V+H
K 8.50-7	NU 611-2/37	37	77	V
K 8.50-7	NU 701-2/45	45	88	V+H
K 8.50-8	NU 701-2/45	45	88	V+H
K 8.50-8	NU 711-4/75	75	122	V+H
K 8.50-8	NU 801-2/55	47,5	95	V+H
K 8.50-9	NU 701-2/55	55	104	V+H
K 8.50-9	NU 711-4/75	75	122	V+H
K 8.50-9	NU 801-2/55	47,5	95	V+H

Wilo-Zetos	Anschluss	Innen-/ Außenge- winde	Druck- klasse	Abm	essungen	Gewicht	Aufstellung	Art.	-Nr.
	DN1		PN,	L	max. Ø	::kg		Ausfüh- rung A	Ausfüh- rung C
	mm	-	bar		mm	-	-	-	-
K 8	6.5	Innen	63	170	180	10	V+H	-	_

 $Pumpe\ mit\ RVF, ^{4)}\ Auf\ Anfrage.\ ^{7)}\ Bei\ Stromzuf \ddot{u}hrungsleitung\ nach\ l_{n},\ max.\ \phi\ bei\ Gewindeanschluss,\ ^{7)}\ Gewicht\ Druckmantel$ 

Wilo-Zetos	Anschluss	Innen-/ Außenge- winde	Anse	chluss		Druckklass	se		Abmessung	jen
	DN1 mm	_	<i>DN2</i> n	DN3 nm	$PN_{j}$	PN: bar	$PN_{j}$	D2	<i>k</i> mm	d
⟨8	-	-	DN 100	-	-	10-16	-	8x18	180	220
C 8	-	-	DN 100	-	-	25-40	-	8x22	190	235
⟨ 8	-	-	DN 125	DN 125	-	10-16	10	8x18	210	250
₹8	-	-	DN 150	DN 150	_	10-16	10	8x22	240	285
₹8	-	-	DN 150	-	-	25-40	-	8x26	250	300
K 8	G 5	Innen	-	-	63	-	-	-	-	-


 $Pumpe\ mit\ RVF, ^4\ Auf\ Anfrage, ^8\ Bei\ Stromzuf \ddot{u}hrungsleitung\ nach\ I_{g,s}, max, \phi\ bei\ Gewindeanschluss, ^8\ Gewicht\ Druckmantel$ 



3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm², v = 1x10-6  $\,$  m²/s, ISO 9906 Annex A,  $\eta$  = hydraulischer Wirkungsgrad

B.Vormann GmbH u. Co.KG	Projekt : Gemeinde Gerolsbach
D-48301 Nottuln	Projektnr. : 5117 Gerolsbach
Liebiostraße 36 - 38	Anlage 1-1.1-2 Bestell-Nr. 31362.03
Tel:49-2502-23240 Fax 232421	Datum : 29.11.2000

Pumpversuch 1 TB Gerolsbach 2





ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66 95030 Hof

95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

# Brunnenfernsehprotokoll

Datum:	Startzeit:	Wetter:	Bericht-Nr
14.08.2018	08:06:26	Bewölkt	1

Auftraggeber:

Gemeinde Gerolsbach

Zuständig:

Herr Müller

Abteilung:

Postfach:

Strasse:

Hofmarkstraße 1

PLZ/Ort:

85302 Gerolsbach

Telefon:

Fax:

Mobiltelefon:

0173/8641930

E-Mail:

Objekt:

Brunnen 1

Untersuchungsgrund:

allg. Zustandskontrolle

Untersuchungsleitung:

M. Geßner

Teilnehmer:

Hr. Müller, Hr. Pietsch

Ausbau:

DN 400 Stahl Rilsan

Baujahr:

1991

Messungsnullpunkt:

**OK Brunnenkopf** 

Messbare Tiefe:

123,19 m

Ruhewasserspiegel:

50,20 m

Wasserreinheit:

klar mit Schwebeteilchen

Bemerkung:

Objekt Nr. 181134 / Filterschlitze offen, Filterstege teilweise leicht belegt, Blasenbildung, Scheuerstellen

und leichte Belagschäden im Vollrohr



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430
Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635

E-mail: info@etbs de

# Brunnenfernsehprotokoll

Datum : 14.08.2018	Startzeit: 08:06:26	Wetter ; Bewölkt	Operator: M. Geßner	Bericht-Nr. : 1	Baujahr : 1991
Anwesend :	Fahrzeug :	Kamera⊪	Messnullpunkt :	Gereinigt :	Brunnenart:
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Nein	Trinkwasserbrunnen

Objekt Name	Brunnen 1, Gerolsbach	Objekt Nr. :	181134	Oberkante:	OK Brunnenkopf
Ort :	Gerolsbach	Plan Nr. ;		Unterkante !	
Objekt :	Brunnen 1	Brunnen-Nr.:	Brunnen 1	Länge[m]:	
Ausbau:	Stahl Rilsan	DVD Nr. :	181134		

Untersuchungsgrund: alig. Zustandskontrolle Material Stahl Rilsan

Schutzzone :

Reinheit: klar mit Schwebeteilchen

Innenschutz: Ruhewassersp. (m): Fabrikat:

Bemerkung : Objekt Nr. 181134 / Filterschlitze offen, Filterstege teilweise leicht belegt, Blasenbildung, Scheuerstellen und leichte

Belagschäden im Vollrohr

1:432 Position	Zustand	Foto
0,00	OK Brunnenkopf / 3,15 m unter OK Schacht	
0,38	OK Vollrohr	
4,44	Bemerkung: / Verbindung	1_3A
5,96	Blasenbildung	1_4A
9,57	Blasenbildung	1_5A
12,14	Blick ins Vollrohr	1_6A
15.28	Scheuerstelle	1_7A
20,29	Scheuerstelle	1_8A
28,27	Bemerkung: / Belagschaden	1_9A
40,51	OK Filterrohr	
41,52	Filterschlitze offen	1_11A
42,77	Blick îns Filterrohr	1_12A
47,18	Filterschlitze offen	1_13A
50,20	OK Wasserspiegel în Ruhe	
54,05	Blick ins Filterrohr / Schleifspuren	1_15A



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430

Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635

E-mail\_info@etbs.de

# Brunnenfernsehprotokoll

Datum : 14.08.2018	Startzeit: 08:06:26	Wetter : Bewölkt	Operator : M. Geßner	Bericht-Nr. 1	Baujahr: 1991
Anwesend : Hr. Müller, Hr. Pietsch	Fahrzeug ; HO-ET 80	Kamera : SVC110_B	Messnullpunkt : OK Brunnenkopf	Gereinigt: <b>Nein</b>	Brunnenart : Trinkwasserbrunnen

Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Nein	Trinkwasserbrunnen
1:432 Position	on Zustand				Foto
	61,82 Filterschlit	ze offen			1_16A
1111111	85,56 Blick ins F	lterrohr			1_17A
	70,54 OK Vollroh	ır			
7	76,54 OK Filterro	hr			
7	78,46 Bemerkun	g; / Filterstege leicht bele	egt		1_20A
	34,55 Filterschlit	ze offen			1_21A
	91,54 OK Vollroh	ır			
9	97,55 OK Filterro	hr			
111111	9 <u>9,95</u> Bemerkun	g: / Filterstege leicht bele	egt		1_24A
1111111 10	09,37 Blick ins F	lterrohr			1_25A
11 11 11 11	19,04 Filterschlitz	ze offen			1_26A
	21,16 Filterschlit	ze geschlossen			1_27A
12	21,48 OK Vollroh	г			
12	22.11 Blick auf A	uflandung / mit Kabelscł	nellen		1_29A
12	OK Aufland	dung			



# ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66

95030 Hof Tel, Nr. : +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

## Brunnenfernsehfotos

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Geroisbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_3\_14082018\_081423\_A.JPG 4,44m, Bemerkung: / Verbindung



Foto: 1\_1\_4\_14082018\_081543\_A.JPG 5,96m, Blasenbildung



Foto: 1\_1\_5\_14082018\_081713\_A.JPG 9,57m, Blasenbildung



Foto: 1\_1\_6\_14082018\_081904\_A.JPG 12,14m, Blick ins Vollrohr



# ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66

75030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehfotos

Ort :	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_7\_14082018\_082002\_A.JPG 15,28m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_8\_14082018\_082136\_A.JPG 20,29m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_9\_14082018\_082339\_A.JPG 28,27m, Bemerkung: / Belagschaden



Foto: 1\_1\_11\_14082018\_082657\_A.JPG 41,52m, Filterschlitze offen



# ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66

75030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehfotos

Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_12\_14082018\_082754\_A.JPG 42,77m, Blick ins Filterrohr



Foto: 1\_1\_13\_14082018\_082915\_A.JPG 47,18m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_15\_14082018\_083252\_A.JPG 54,05m, Blick ins Filterrohr / Schleifspuren




Foto: 1\_1\_16\_14082018\_083519\_A.JPG 61,82m, Filterschlitze offen



95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen




Foto: 1\_1\_17\_14082018\_083643\_A.JPG 65,56m, Blick ins Filterrohr




Foto: 1\_1\_20\_14082018\_084430\_A.JPG 78,46m, Bemerkung: / Filterstege leicht belegt




Foto: 1\_1\_21\_14082018\_084655\_A.JPG 84,55m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_24\_14082018\_085203\_A.JPG 99,95m, Bemerkung: / Filterstege leicht belegt



Leopoldstraße 66 95030 Hof Tel. Nr. : +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635 E-mail : info@etbs.de

	Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
ı	Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_25\_14082018\_085447\_A.JPG 109,37m, Blick ins Filterrohr




Foto: 1\_1\_26\_14082018\_085724\_A.JPG 119,04m, Filterschlitze offen




Foto: 1\_1\_27\_14082018\_085847\_A.JPG 121,16m, Filterschlitze geschlossen



Foto: 1\_1\_29\_14082018\_090032\_A.JPG 122,11m, Blick auf Auflandung / mit Kabelschellen



ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66 95030 Hof Tel Nr. +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. +49 (0) 9281 7668 635

E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Wetter: Datum: 15.08.2018 Bericht-Nr.: 12:03:18 schön, trocken

Auftraggeber:

Gemeinde Gerolsbach

Zuständig:

Herr Müller

Abteilung:

Postfach:

Strasse:

Hofmarkstraße 1

PLZ/Ort:

85302 Gerolsbach

Telefon:

Fax:

Mobiltelefon:

0173/8641930

E-Mail:

Objekt:

**Brunnen 1** 

Untersuchungsgrund:

nach JET-Reinigung

Untersuchungsleitung:

M. Geßner

Teilnehmer:

Hr. Müller, Hr. Pietsch

Ausbau:

DN 400 Stahl Rilsan

Baujahr:

Messungsnullpunkt:

**OK Brunnenkopf** 

Messbare Tiefe:

123,13 m

Ruhewasserspiegel:

44,83 m

Wasserreinheit:

klar mit Schwebeteilchen

Bemerkung:

Objekt Nr. 181136 / Filterschlitze offen, mehrere Belagschäden sichtbar, Auflandung bei 123,13 m



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr. +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. +49 (0) 9281 7668 635 E-mail : info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum : 15.08.2018	Startzeit: 12:03:18	Wetter schön, trocken	Operator : M. Geßner	Bericht-Nr	Baujahr:
Anwesend :	Fahrzeug	Kamera :	Messnullpunkt :	Gereinigt :	Brunnenart:
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Ja	Trinkwasserbrunnen

Objekt Name Brunnen 1 Gerolsbach Objekt Nr.: 181136 Oberkante: **OK Brunnenkopf** Ort: Gerolsbach Plan Nr. : Unterkante : Objekt: Brunnen 1 Brunnen-Nr.: Brunnen 1 Länge[m]: Ausbau: Stahl Rilsan DVD Nr.: 181136

Untersuchungsgrund: nach JET-Reinigung Material: Stahl Rilsan

Schutzzone

Reinheit: klar mit Schwebeteilchen Innenschutz : Ruhewassersp. (m): 44,83 Fabrikat:

Bemerkung : Objekt Nr. 181136 / Filterschlitze offen, mehrere Belagschäden sichtbar, Auflandung bei 123,13 m

1:486 Position	Zustand	Foto
0,00	OK Brunnenkopf / 3,15 m unter OK Schacht	
0,37	OK Vollrohr	
4,39	Bemerkung: / Belagschaden, Korossion	1_3A
6,27	Korrosion / Belagschaden	1_4A
7,20	Bemerkung: / Belagschaden	1_5A
9,41	Blick ins Vollrohr / Belagschaden	1_6A
11.53	Blick ins Vollrohr / Belagschäden	1_7A
19,25	Bemerkung: / Belagschäden	1_8A
20,28	Scheuerstelle	1_9A
22,45	Korrosion / Verbindung	1_10A
28,43	Korrosion	1_11A
34,45	Korrosion / Belagschaden	1_12A
37,94	Korrosion	1_13A
40,45	OK Filterrohr / Belagschäden	1_14A
42,47	Blick ins Filterrohr / Wasserzufluss	1_15A



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr. : +49 (0) 9281 8401 430
Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635

E-mail\_info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum ; 15.08.2018	Startzeit: 12:03:18	Wetter : schön, trocken	Operator : M. Geßner	Bericht-Nr.:	Baujahr:
Anwesend :	Fahrzeug :	Kamera :	Messnullpunkt :	Gereinigt:	Brunnenart :
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Ja	Trinkwasserbrunnen

Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Ja	Trinkwasserbrunnen
1:486 Positi	ion Zustand				Foto
111111	44,83 OK Wass	erspiegel in Ruhe			
	45,70 Filterschli	ze offen			1_17A
1111111	46,36 Korrosion				1_18A
111111	58,24 Blick ins F	ilterrohr			1_19A
1111111					
1111111	69,51 Filterschli	ze offen			1_20A
	70,45 OK Voliro				
1111111	76,44 OK Filterr				
	79,81 Filterschli	ze offen			1_23A
	91,02 Filterschli	ze offen			1_24A
I LAGA	91,43 OK Vollro	hr			
1111111	97,40 OK Filterr	ohr / Belagschaden			1_26A
	05,01 Filterschli	ze offen			1_27A
	16,25 Filterschli	off an			4.004
111111	<ul><li>16,25 Filterschlif</li><li>21,36 OK Vollro</li></ul>				1_28A
		Auflandung			1_30A
	23,13 OK Auflar				1_56/4
		·			



Leopoldstraße 66 95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt :	Datum:	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen




Foto: 1\_1\_3\_15082018\_121114\_A.JPG 4,39m, Bemerkung: / Belagschaden, Korossion



Foto: 1\_1\_4\_15082018\_121208\_A.JPG 6,27m, Korrosion / Belagschaden



Foto: 1\_1\_5\_15082018\_121249\_A.JPG 7,2m, Bemerkung: / Belagschaden



Foto: 1\_1\_6\_15082018\_121342\_A.JPG 9,41m, Blick ins Vollrohr / Belagschaden



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel, Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_7\_15082018\_121511\_A.JPG 11,53m, Blick ins Vollrohr / Belagschäden



Foto: 1\_1\_8\_15082018\_121726\_A.JPG 19,25m, Bemerkung: / Belagschäden



Foto: 1\_1\_9\_15082018\_121813\_A.JPG 20,28m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_10\_15082018\_121914\_A.JPG 22,45m, Korrosion / Verbindung



95030 Hof

Tel. Nr. 1+49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. 1+49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort."	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :	
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen	



Foto: 1\_1\_11\_15082018\_122029\_A.JPG 28,43m, Korrosion




Foto: 1\_1\_12\_15082018\_122147\_A.JPG 34,45m, Korrosion / Belagschaden




Foto: 1\_1\_13\_15082018\_122251\_A.JPG 37,94m, Korrosion



Foto: 1\_1\_14\_15082018\_122349\_A.JPG 40,45m, OK Filterrohr / Belagschäden



95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

١	Ort :	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
ļ	Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen




Foto: 1\_1\_15\_15082018\_122448\_A.JPG 42,47m, Blick ins Filterrohr / Wasserzufluss




Foto: 1\_1\_17\_15082018\_122715\_A.JPG 45,7m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_18\_15082018\_122749\_A.JPG 46,36m, Korrosion




Foto: 1\_1\_19\_15082018\_122958\_A.JPG 58,24m, Blick ins Filterrohr



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### **Brunnenfernsehfotos**

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.	Brunnenart :
Geroisbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_20\_15082018\_123218\_A.JPG 69,51m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_23\_15082018\_123637\_A.JPG 79,81m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_24\_15082018\_123901\_A.JPG 91,02m, Filterschlitze offen



To an important of the control of th

Foto: 1\_1\_26\_15082018\_124203\_A.JPG 97,4m, OK Filterrohr / Belagschaden



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_27\_15082018\_124429\_A.JPG 105,01m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_28\_15082018\_124845\_A.JPG 116,25m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_30\_15082018\_125230\_A.JPG 123m, Blick auf Auflandung



### **Abschlussdokumentation**

Auftraggeber: Kommunalunternehmen Gerolsbach

Projekt:

Gerolsbach, Brunnen 1

Auftrags-Nr.: 2950

August 2018

### Inhalt:

- Tagesberichte
- Feststoff-Förderung Schlussbericht, Protokoll und Diagramm
- Pumpeneinbauprotokoll
- Fernsehbefahrung
   TV-Untersuchungsbericht Nr. 181134, 181136 + DVD (vor Ort bereits übergeben)

Authorized February   Authorized February	A . C.		Adamin's	- docacler				1			I T	0.00	
Stunden   Pause   Ausgetührte Arbeiten   Personen   Arbeiten   Personen   Arbeiten   Personen   Arbeiten   Personen   Arbeiten   Arbeiten   Personen   Arbeiten   Arbeiten   Personen   Arbeiten   A	Aumai		Markt Ge	roispach				5	erat:	-	JE	s pas	(
Stunder   Pause   Ausset/Unite Artelien   Ausset/Unite Ausset/Unite Ausset/Unite Ausset/Unite   Ausset/	Objekt.		Gerolsba	ch, Brun.	nen 1			B	ericht-				PETSCHE
Stunden   Pause   Ausgeführte Arbeiten   Parson   Ander   Pause   Maint-Antansport Material auf Baustelle   Asson   Ander   Pause   Ander   Pause   Maint-Antansport Material auf Baustelle   Asson   Ander   Pause   Asson   Asson   Ander   Pause   Asson   Asson   Ander   Pause   Asson   Asson   Asson   Ander   Pause   Asson   Asson	Auftra		2950					Ď	atum:	,_	13.08.1	8	BRUNNENSERVICE
Stunden   Pause   Autselführte Arbeiten   Autselführte Ausselführte Autselführte Autselführte Autselführte Autselführte Ausselführte Autselführte Autselführte Autselführte Ausselführte Auftraggeber   Ausselführte Aus													
bits         Second 1:00 A Bornothage of Material and Baustelle personal of the following property of the following personal of the following p	Arbe	itszeit	Stunden	Pause		Ause	geführte Arbeiten		Person	en	Arbei	it / Pause	
13:00 4:00 Anfahrt, Antransport Material auf Baustelle Fig. 2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4:00 Pernontage Brunnenkopf, Austhau Berneths U-Pumpe -1 std. Reperatur Ausfall am x x x g g g g g g g g g g g g g g g g	von	bis	gesamt	enthalten				<b>4</b>	m	Ω	m	DABCD	Materialverbrauch
18:30	9:00		4:00		Anfahrt,Antransp	port Material auf B	austelle	×		001	-		
18:30 0:30 Baustelle gesichert x x x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	13:00		5:00	1:00	Demontage Brur Autokran ist auf	nnenkopf, Ausbau Leistungsschein -	Betriebs U-Pumpe -1 std. Reperatur Ausfall Nr. 201801201381 vermerkt			6003			
Dimmling.Mirco   9,50   1,00   Unterschrift Auftraggeber   Operator	18:00		0:30		Baustelle gesich	nert		×		USU			
Personal stunden   19,00   2,00   Summer (in Stunden)   19,00   2,00   1,00   2,00   1,00   2,00   1,00   2,00   1,00   2,00   1,00													
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Dimmling   Summen (in Stunden)   19,00   2,00   Datum:   Dimmling													
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Unterschrift Auftraggeber   Operator													
Personal stunden   19,00   2,00     Summing   Summing													Sonstiaes / Bemerkunaen
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Datum:   Datum:													
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Datum:   Datum:													
Personal         Cesamt-         stunden         davon Pause         Batum:         13.08.201           Dimmling,Mirco         9,50         1,00         Datum:         13.08.201           Dähne,Gerd         9,50         1,00         Unterschrift Auftraggeber         Operator           Summen (in Stunden)         19,00         2,00         Dimmling													
Personal         Gesamt-stunden         davon Pause         Bit of a control of a cont													
Personal         Gesamt-stunden         davon Pause         Binmling, Mirco         Binmling, Mirco         Binmling, Mirco         Binmling         Binmling         Binmling           Dähne, Gerd         9,50         1,00         Unterschrift Auftraggeber         Operator           Summen (in Stunden)         19,00         2,00         Dimmling													
Dimmling,Mirco         9,50         1,00         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Datum:         Diminion:           Summen (in Stunden)         19,00         2,00         2,00         2,00         2,00         Diminion:         Diminion:         Diminion:			Personal		Gesamt- stunden	davon Pause				08.6			
Dähne, Gerd         9,50         1,00         Unterschrift Auftraggeber           Summen (in Stunden)         19,00         2,00	٨	Dimmlir	g,Mirco		9,50	1,00	Datum:		atum:		13.08.	2018	
Summen (in Stunden) 19,00 2,00	В	Dähne,(	Serd		9,50	1,00	Unterschrift Auftraggeber			Ope	rator		
Summen (in Stunden) 19,00 2,00	ပ												
19,00	Q									Dim	mling		
		Summer	in Stunנ) ר	den)	19,00	2,00							1000

Objekt:         Gerolsbach, Brunnen 1           Auftrags-Nr.:         2950           Arbeitszeit         Stunden Pause von bis gesamt enthalten Düse, 11:00         Aufbar Aufbar Aufbar Düse, 12:00           11:00         12:00         1:00         HDR r HD	nnen 1					(
	nnen 1					
2950 Stunden gesamt gesamt 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00				Bericht-Nr.:	: 2	山上いび十山()
bis gesamt 11:00 4:00 12:00 1:00 16:30 4:30 17:30 1:00 18:30 1:00				Datum:	14.08.18	BRUNNENSERVICE
bis gesamt 11:00 4:00 12:00 1:00 16:30 4:30 17:30 1:00 18:30 1:00						)
bis     gesamt       11:00     4:00       12:00     1:00       16:30     4:30       17:30     1:00       18:30     1:00       19:00     0:30		Ausgeführte Arbeiten	Arbeiten	oue	Arbeit / Pause	
11:00 4:00 12:00 1:00 16:30 4:30 17:30 1:00 18:30 1:00	u:			ABCI	DABCDABCD	Materialverbrauch
12:00 1:00 16:30 4:30 17:30 1:00 18:30 1:00	Aufbau Jet,Einrichte Düse, Vorreinigung	nten Baustelle,Beihilfe TV. ng	Aufbau Jet, Einrichten Baustelle, Beihilfe TV-befahrung, Vorbereitung für HDR, Umbau Düse, Vorreinigung	×	00°t	
16:30 4:30 17:30 1:00 18:30 1:00 19:00 0:30	HDR ohne Abpur	HDR ohne Abpumpen im Filter von 40,0 m - 70,0	- 70,0 m	×	00:1	
17:30 1:00 18:30 1:00 19:00 0:30	HDR mit Abpump	HDR mit Abpumpen im Filter von 76,0 m - 122,0 m	22,0 m	×	4:30 4:30	
18:30	Klarpumpen			×	00:1 00:1	
19:00	Ausbau U-Pumpe, Düse	,Düse		×	1:00	
	Baustelle gesichert	ıı		×	00:00	
						Sonstiges / Bemerkungen
Personal	Gesamt- stunden	davon Pause			12.00 12.00 1:00	
A Dimmling,Mirco	12,00	1,00 Datum:	m:	Datum:	14.08.2018	
B Dähne, Gerd	12,00	1,00	Unterschrift Auftraggeber	O	Operator	
U						
О				<u>а</u>	Dimmling	
Summen (in Stunden)	24,00	2,00				

Aunayyener.		Markt Ge	Markt Gerolsbach	_				Gerät:	JET 4 &	Bus	(
Objekt:		Gerolsbach, Brunnen 1	ch, Brun	inen 1				Bericht-Nr.:	Nr.: 3		A PETSCHEI
Auftrags-Nr.:		2950						Datum:	15.08.18		BRUNNENSERVICE
Arbeitszeit	szeit	Stunden	Pause		Aus	Ausgeführte Arbeiten	u	Personen		Arbeit / Pause	
von	bis	gesamt	enthalten					A B C	V Q	BCDABCD	Materialverbrauch
7:00	7:30	0:30		Vorbereitung fü	Vorbereitung für Kompressorpumpe	90		×	06:0		10 kg Desinfektion,58 x Kabelschellen DN 150, 1 x SI Dichtung DN 80, 1 x SI Dichtung DN 125, 11
7:30	11:00	3:30		Einbau, Betrieb,	Einbau, Betrieb, Ausbau Kompressorpumpe	orpumpe		×	3:30		x SI Dichtung DN 150, 2 Satz Schrauben M20 x 85 + Muttern + Scheiben, 100 m2 Folie, 2 x
11:00	13:30	2:30	0:30	Beihilfe TV-Bef.	Beihilfe TV-Befahrung,Abbau Jet, Baustelle geräumt	Baustelle geräumt		×	2:30	06:0	Neillianschdichting mit Stanleiniage DN 150, Rollenzentrierung 150/380
13:30	18:00	4:30		Einbau Betrieb	s U-Pumpe inkl. Vo	rbereitung Neupum	Einbau Betriebs U-Pumpe inkl. Vorbereitung Neupumpe, Montage BK-Deckel	×	430		
18:00	19:00	1:00	0:30	Baustelle geräu	Baustelle geräumt und gesichert			×	1.00	06:0	
											Sonstines / Remerkungen
							11				
		Personal		Gesamt- stunden	davon Pause				12:00	00:1	
A	Dimmlir	Dimmling,Mirco		12,00	1,00	Datum:		Datum:	15.08.2018	018	
В	Dähne, Gerd	Serd		12,00	1,00	Untersch	Unterschrift Auftraggeber		Operator		
U											
Q									Dimmling		
	Summer	Summen (in Stunden)	Jon)	24.00	2 00						

Auftraggeber:         Gerolsbach, Brunnen 1           Auftrags-Nr.:         2950           7:00         4:00         0:30         Abfahrt mit JET nach Hof           7:00         4:00         0:30         Abfahrt mit JET nach Hof           Aussemit         Aussemit         Aussemit           A Dimming, Mirco         4:00         0,50         Datum:		-Nr.:	A CTOUCI
Gerolsbach, Brunnen 1   S-Nr.:   2950     Stunden   Pause		-Nr.:	I DETOCIEI
Stunden   Pause   Stunden   Pause   Stunden   Pause   Stunden   Pause   Stunden   Pause   Pa			
bis gesamt enthalten  11:00 4:00 0:30 Abfahrt mit JET nach Hof  12:00 4:00 0:30 Abfahrt mit JET nach Hof  13:00 Abfahrt mit JET nach Hof  14:00 Abfahrt mit JET nach Hof  15:00 Abfahrt mit JET nach Hof  16:00 Abfahrt mit JET nach Hof  17:00 Abfahrt mit JET nach Hof  18:00 Abfahrt mit JE	sgeführte Arbeiten	Datum: 16.08.18	BRUNNENSERVICE
bis gesamt enthalten  11:00 4:00 0:30 Abfahrt mit JET nach Hof  11:01	sgeführte Arbeiten		
11:00		ersonen	
11:00 4:00 0:30 Abfahrt mit JET nach Hof  4:00 0:30 Abfahrt mit JET nach Hof  Gesamt-  Gesamt-  Fersonal stunden davon Pause  Oimmling, Mirco 4,00 0,50		A B C D A B C D A B C D	Materialverbrauch
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50		00:0	
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			Sonstiges / Bemerkungen
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Gesamt- Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Personal stunden davon Pause Dimmling, Mirco 4,00 0,50			
Dimmling, Mirco 4,00 0,50		0:30	720
	Datum:	<b>Datum:</b> 16.08.2018	
B Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Auftraggeber	Operator	
v			
		Dimmling	
Summen (in Stunden) 4,00 0,50			

### SCHLUSSBERICHT JET Master®



Auftraggeber:	Markt Gerolsbach					
Objekt:	Gerolsbach, Brunnen	1			Gerät:	JET 4 & Bus
Auftrags-Nr.:	2950				Datum:	15.08.18
Meßpunkt: OK	Schacht	= 3,15 m	iber Über	unter		
	4		○ Gelände	Brunne	nkopf 🔘 Sch	nachtabdeckung
Ausbaumaterial:	Stahl Rilsan			Sun	npfrohr - Ø:	400 mm
Innenregenerierun	g ohne Abpumpen	von 40	,00 m	70,50 m		1,0 Stunden
Innenregenerierun	g mit Abpumpen	von 76	,00 m	122,00 m		4,5 Stunden
Kiesstand, vorher:	3,53 m	nach Regenerie	erung: 3,53	3 m na	ch Absaugen:	3,53 m
Ruhewasserspiege	el, vorher: an	13.08.18	53,20 m			
Ruhewasserspiege	el, nachher: an	15.08.18	48,00 m			
Wasseranschluss:	X-Platte DN 150 a	uf B-Kupplung ir	Brunnen Stube		Wasserdruck:	3 bar
Wasserzuleitung:	m A-K	20,0 m	B-K	m C-K	Behälter:	m³
Wasserableitung:	m A-K	20,0 m	В-К	m C-K	Behälter:	m³
Stromanschluss:	2 x 32 ACC				Entfernung:	20 m
Mammutpumpanla	ige, <u>vor</u> Regenerierung	i				
Datum:						
Ein-/Ausbau:	Stunde	en	Betrieb:	Stunder	n	
Brunnentiefe, vor f	Regenerierung	m	Brunnentiefe,	nach Absaug	gen:	m
Mammutpumpanla	ige <u>, nach</u> Regenerierui	ng:				
Datum:	14.08.18					
Ein-/Ausbau:	3,0 Stunde	en	Betrieb:	0,5 Stunder	n	
Brunnentiefe, nach	n Regenerierung:	126,42 m	Brunnentiefe,	nach Absaug	gen:	126,60 m
Desinfektion am	mi	t kg	Desinfektions	mittel: Wa	sserstoffperoxi	d
Bemerkungen (z. I	3. Zufahrt):					
<b>Datum:</b> 15.08.1	18 <b>Opera</b>	tor: Dimmlir	ng			

### Entsandung und Entschlammung mit dem JET Master® von



AG: Markt Gerolsbach, Hofmarkstraße 1, 85302 Gerolsbach

Objekt: Gerolsbach, Brunnen 1

A.-Nr.: 2950

	iu Auswei		ff-Förderung		E	
Zeit		Sand	Schlamm	Pumpmenge	Entsandung	Entschlammung
Std : Min	Diff (sec)	cm <sup>3</sup> /10 l	cm <sup>3</sup> /10 I	I/s		
		Sanatoralous	Istianer for derung			
14.08.201		0,0	0,0	15,0		
12:15	900	6,0	500,0	13,0	3,78	315,00
12:30	900	4,0	250,0	11,0	5,40	405,00
12:45	900	2,0	100,0	11,0	2,97	173,25
13:00	900	1,5	80,0	11,0	1,73	89,10
13:15	900	1,0	60,0	11,0	1,24	69,30
13:30	900	0,8	150,0	11,0	0,89	103,95
13:45	900	0,7	200,0	11,0	0,74	173,25
14:00	900	0,7	180,0	11,0	0,69	188,10
14:15	900	1,0	170,0	11,0	0,84	173,25
14:30	900	0,8	100,0	11,0	0,89	133,65
14:45	900	0,6	80,0	11,0	0,69	89,10
15:00	900	0,6	50,0	11,0	0,59	64,35
15:15	900	0,5	20,0	11,0	0,54	34,65
15:30	900	0,5	2,5	11,0	0,49	11,14
15:45	900	0,4	0,0	11,0	0,45	1,24
16:00	900	0,4	0,0	11,0	0,40	0,00
16:15	900		0,0	11,0	0,40	0,00
16:30	900		0,0	11,0	0,40	0,00
4,5	16200			Summe	23,14	2024,32

Feststoff-Förd	lerung mit M	ammutpumpe i	(Absaugen der	Auflandung)		
Nennweite	nach Reg.	nach Absaug.	Länge (m)		Entsandung (I)	
400	126,42	126,60	0,18		22,62	

Wir haben also aus den Filterstrecken Ihres Brunnens mit unserem JET Master®

45,76 Liter bzw.

0,045759 m3 Sand und


2024,32 Liter bzw.

2,024325 m³ Schlamm bei einem Durchsatz von

183,60 m³ Wasser gefördert.



Brunnenregenerierung - Brunnenentwicklung mit dem JET Master® von



### Pumpeneinbauprotokoll



Auftraggeber: Markt Gerolsbach	
Objekt: Gerolsbach, Brunnen 1	
Auftrags-Nr.: 2950	<b>Datum:</b> 15.08.18
Meßpunkt: OK Schacht = 3,15 m	über
	Gelände   Brunnenkopf   Schachtabdeckung
Aufgabenstellung: Pumpenausbau   Pumper	neinbau ( U-Pumpenwechsel ( Sonstiges
Ausbaumaterial: Stahl Rilsan	Brunnenausbau-ø: 400,00 mm
Brunnentiefe: 126,60 m Kiesstand:	3,53 m <b>Ruhewasserspiegel:</b> 48,00 m
Anzahl der Peilrohre: Tie	efe P1: m
Peilrohr-ø: mm Tie	efe P2: m
Tie	efe P3; m
Pumpeneinbautiefe (Saugsieb): 97,00 m	
Gesamtlänge der Steigleitung: 96.0 m	
Steigleitungs-Ø: 150 mm	
● Flansch ○ ZSM ○ Gewinde Sonstiges:	
Baulängen der Steigleitung: 19 x 5,0 m , 1x 1,0 m	
Steigleitungsmaterial: VA	Hersteller:
U-Pumpe, alt: U-	Pumpe, neu:
Hersteller: He	ersteller: WILO
Тур: Ту	p: Zetos K8.50
Maschinen-Nr.: Ma	aschinen-Nr.: 650261506
Kabellänge: Ka	bellänge: 97,0 m
Elektroanschluss:	Stern-Dreieck
Desinfektion am: 15.08.18 mit 10,0 kg	Desinfektionsmittel:
l Bemerkungen:	
Datum: 15.08.18 Operator: Dimml	ing



ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66 95030 Hof

95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum:	Startzeit:	Wetter:	Bericht-Nr.:
14.08.2018	08:06:26	Bewölkt	1

Auftraggeber:

Gemeinde Gerolsbach

Zuständig:

Herr Müller

Abteilung:

Postfach:

Strasse:

Hofmarkstraße 1

PLZ/Ort:

85302 Gerolsbach

Telefon:

Fax:

Mobiltelefon:

0173/8641930

E-Mail:

Objekt:

Brunnen 1

Untersuchungsgrund:

allg. Zustandskontrolle

Untersuchungsleitung:

M. Geßner

Teilnehmer:

Hr. Müller, Hr. Pietsch

Ausbau:

DN 400 Stahl Rilsan

Baujahr:

1991

Messungsnullpunkt:

**OK Brunnenkopf** 

Messbare Tiefe:

123,19 m

Ruhewasserspiegel:

50,20 m

Wasserreinheit:

klar mit Schwebeteilchen

Bemerkung:

Objekt Nr. 181134 / Filterschlitze offen, Filterstege teilweise leicht belegt, Blasenbildung, Scheuerstellen

und leichte Belagschäden im Vollrohr



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430

Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635

E-mail: info@etbs de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum : <b>14.08.2018</b>	Startzeit: 08:06:26	Wetter : Bewölkt	Operator: M. Geßner	Bericht-Nr. : 1	Baujahr : 1991
Anwesend :	Fahrzeug:	Kamera ⊫	Messnullpunkt :	Gereinigt :	Brunnenart:
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	<b>Nein</b>	Trinkwasserbrunnen

Objekt Name	Brunnen 1, Gerolsbach	Objekt Nr. :	181134	Oberkante:	OK Brunnenkopf
Ort	Gerolsbach	Plan Nr.		Unterkante !	
Objekt :	Brunnen 1	Brunnen-Nr.:	Brunnen 1	Länge[m] :	
Ausbau:	Stahl Rilsan	DVD Nr.:	181134		

Untersuchungsgrund: alig. Zustandskontrolle Material Stahl Rilsan

Schutzzone :

Reinheit: klar mit Schwebeteilchen

Innenschutz: Ruhewassersp. (m): Fabrikat:

Bemerkung : Objekt Nr. 181134 / Filterschlitze offen, Filterstege teilweise leicht belegt, Blasenbildung, Scheuerstellen und leichte

Belagschäden im Vollrohr

1:432 Position	Zustand	Foto
0,00	OK Brunnenkopf / 3,15 m unter OK Schacht	
0,38	OK Vollrohr	
4,44	Bemerkung: / Verbindung	1_3A
5,96	Blasenbildung	1_4A
9,57	Blasenbildung	1_5A
12,14	Blick ins Vollrohr	1_6A
15,28	Scheuerstelle	1_7A
20,29	Scheuerstelle	1_8A
28,27	Bemerkung: / Belagschaden	1_9A
40,51	OK Filterrohr	
41,52	Filterschlitze offen	1_11A
42,77	Blick ins Filterrohr	1_12A
47,18	Filterschlitze offen	1_13A
50,20	OK Wasserspiegel in Ruhe	
54,05	Blick ins Filterrohr / Schleifspuren	1_15A



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430

Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635

E-mail\_info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum : 14.08.2018	Startzeit: 08:06:26	Wetter : Bewölkt	Operator :  M. Geßner	Bericht-Nr. 1	Baujahr: 1991
Anwesend : Hr. Müller, Hr. Pietsch	Fahrzeug ; HO-ET 80	Kamera : SVC110_B	Messnullpunkt : OK Brunnenkopf	Gereinigt: <b>Nein</b>	Brunnenart : Trinkwasserbrunnen

Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Nein	Trinkwasserbrunnen
1:432 Position	on Zustand				Foto
	61,82 Filterschlit:	ze offen			1_16A
1111111	85,56 Blick ins Fi	ilterrohr			1_17A
	70,54 OK Vollroh	ır			
7	76,54 OK Filterro	hr			
7	78,46 Bemerkun	g; / Filterstege leicht bele	egt		1_20A
	34,55 Filterschlit	ze offen			1_21A
	91,54 OK Vollroh	ır			
9	97,55 OK Filterro	hr			
111111	99,95 Bemerkun	g; / Filterstege leicht bele	egt		1_24A
1111111 10	<u>09,37</u> Blick ins Fi	ilterrohr			1_25A
1111111	19,04 Filterschlitz	ze offen			1_26A
	21,16 Filterschlitz	ze geschlossen			1_27A
12	21,48 OK Vollroh	ır			
12	22,11 Blick auf A	uflandung / mit Kabelscł	nellen		1_29A
12	23,19 OK Aufland	dung			



95030 Hof Tel, Nr. : +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Geroisbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_3\_14082018\_081423\_A.JPG 4,44m, Bemerkung: / Verbindung



Foto: 1\_1\_4\_14082018\_081543\_A.JPG 5,96m, Blasenbildung



Foto: 1\_1\_5\_14082018\_081713\_A.JPG 9,57m, Blasenbildung



Foto: 1\_1\_6\_14082018\_081904\_A.JPG 12,14m, Blick ins Vollrohr



75030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort :	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_7\_14082018\_082002\_A.JPG 15,28m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_8\_14082018\_082136\_A.JPG 20,29m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_9\_14082018\_082339\_A.JPG 28,27m, Bemerkung: / Belagschaden



Foto: 1\_1\_11\_14082018\_082657\_A.JPG 41,52m, Filterschlitze offen



75030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt:	Datum:	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_12\_14082018\_082754\_A.JPG 42,77m, Blick ins Filterrohr



Foto: 1\_1\_13\_14082018\_082915\_A.JPG 47,18m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_15\_14082018\_083252\_A.JPG 54,05m, Blick ins Filterrohr / Schleifspuren




Foto: 1\_1\_16\_14082018\_083519\_A.JPG 61,82m, Filterschlitze offen



95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_17\_14082018\_083643\_A.JPG 65,56m, Blick ins Filterrohr




Foto: 1\_1\_20\_14082018\_084430\_A.JPG 78,46m, Bemerkung: / Filterstege leicht belegt




Foto: 1\_1\_21\_14082018\_084655\_A.JPG 84,55m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_24\_14082018\_085203\_A.JPG 99,95m, Bemerkung: / Filterstege leicht belegt



Leopoldstraße 66 95030 Hof Tel. Nr. : +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635 E-mail : info@etbs.de

Ort:	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	14.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_25\_14082018\_085447\_A.JPG 109,37m, Blick ins Filterrohr



Foto: 1\_1\_26\_14082018\_085724\_A.JPG 119,04m, Filterschlitze offen




Foto: 1\_1\_27\_14082018\_085847\_A.JPG 121,16m, Filterschlitze geschlossen



Foto: 1\_1\_29\_14082018\_090032\_A.JPG 122,11m, Blick auf Auflandung / mit Kabelschellen



ETSCHEL Brunnenservice GmbH Leopoldstraße 66 95030 Hof Tel. Nr. +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. +49 (0) 9281 7668 635

E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Wetter: Datum: 15.08.2018 Bericht-Nr.: 12:03:18 schön, trocken

Auftraggeber:

Gemeinde Gerolsbach

Zuständig:

Herr Müller

Abteilung:

Postfach:

Strasse:

Hofmarkstraße 1

PLZ/Ort:

85302 Gerolsbach

Telefon:

Fax:

Mobiltelefon:

0173/8641930

E-Mail:

Objekt:

**Brunnen 1** 

Untersuchungsgrund:

nach JET-Reinigung

Untersuchungsleitung:

M. Geßner

Teilnehmer:

Hr. Müller, Hr. Pietsch

Ausbau:

DN 400 Stahl Rilsan

Baujahr:

Messungsnullpunkt:

**OK Brunnenkopf** 

Messbare Tiefe:

123,13 m

Ruhewasserspiegel:

44,83 m

Wasserreinheit:

klar mit Schwebeteilchen

Bemerkung:

Objekt Nr. 181136 / Filterschlitze offen, mehrere Belagschäden sichtbar, Auflandung bei 123,13 m



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum ± 15.08.2018	Startzeit; 12:03:18	Wetter schön, trocken	Operator : M. Geßner	Bericht-Nr. : 1	Baujahr:
Anwesend :	Fahrzeug	Kamera :	Messnullpunkt :	Gereinigt	Brunnenart:
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	<b>Ja</b>	Trinkwasserbrunnen

Objekt Name Brunnen 1 Gerolsbach Objekt Nr.: 181136 Oberkante: **OK Brunnenkopf** Ort: Gerolsbach Plan Nr. : Unterkante: Objekt: Brunnen 1 Brunnen-Nr.: Brunnen 1 Länge[m]: Ausbau: Stahl Rilsan DVD Nr.: 181136

Untersuchungsgrund: nach JET-Reinigung Material: Stahl Rilsan

Schutzzone :

Reinheit: klar mit Schwebeteilchen finnenschutz : Ruhewassersp. (m): 44,83 Fabrikat:

Bemerkung : Objekt Nr. 181136 / Filterschlitze offen, mehrere Belagschäden sichtbar, Auflandung bei 123,13 m

1:486 Position	Zustand	Foto
0,00	OK Brunnenkopf / 3,15 m unter OK Schacht	
0,37	OK Vollrohr	
4,39	Bemerkung: / Belagschaden, Korossion	1_3A
6,27	Korrosion / Belagschaden	1_4A
7,20	Bemerkung: / Belagschaden	1_5A
9,41	Blick ins Vollrohr / Belagschaden	1_6A
11.53	Blick ins Vollrohr / Belagschäden	1_7A
19,25	Bemerkung: / Belagschäden	1_8A
20,28	Scheuerstelle	1_9A
22,45	Korrosion / Verbindung	1_10A
28,43	Korrosion	1_11A
34,45	Korrosion / Belagschaden	1_12A
37,94	Korrosion	1_13A
40,45	OK Filterrohr / Belagschäden	1_14A
42,47	Blick ins Filterrohr / Wasserzufluss	1_15A



ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66
95030 Hof

Tel. Nr. : +49 (0) 9281 8401 430
Fax Nr. : +49 (0) 9281 7668 635

E-mail\_info@etbs.de

### Brunnenfernsehprotokoll

Datum ; 15.08.2018	Startzeit: 12:03:18	Wetter : schön, trocken	Operator : M. Geßner	Bericht-Nr 1	Baujahr:
Anwesend :	Fahrzeug :	Kamera :	Messnullpunkt :	Gereinigt:	Brunnenart :
Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	<b>Ja</b>	Trinkwasserbrunnen

Hr. Müller, Hr. Pietsch	HO-ET 80	SVC110_B	OK Brunnenkopf	Ja	Trinkwasserbrunnen
1:486 Positi	on Zustand				Foto
	0K Wass	erspiegel in Ruhe			
111111	45,70 Filterschli	ze offen			1_17A
1111111	16,36 Korrosion				1_18A
1111111	58,24 Blick ins F	ilterrohr			1_19A
1111111					
1111111	69,51 Filterschli	ze offen			1_20A
	70,45 OK Voliro	nr			
1111111	7 <u>6,44</u> OK Filtern	ohr			
7	<u>'9,81</u> Filterschlif	ze offen			1_23A
1111111	91,02 Filterschlif	ze offen			1_24A
9	OK Vollro	ır			
1111111	07,40 OK Filtern	ohr / Belagschaden			1_26A
1111111 10	05,01 Filterschlit	ze offen			1_27A
k tririi	6,25 Filterschlif	ze offen			1_28A
	21,36 OK Vollro	nr			
12	23,00 Blick auf <i>F</i>	uflandung			1_30A
12	23,13 OK Auflan	dung			



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

١	Ort:	Objekt:	Datum:	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
١	Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_3\_15082018\_121114\_A.JPG 4,39m, Bemerkung: / Belagschaden, Korossion



Foto: 1\_1\_4\_15082018\_121208\_A.JPG 6,27m, Korrosion / Belagschaden



Foto: 1\_1\_5\_15082018\_121249\_A.JPG 7,2m, Bemerkung: / Belagschaden



Foto: 1\_1\_6\_15082018\_121342\_A.JPG 9,41m, Blick ins Vollrohr / Belagschaden



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel, Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart:
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_7\_15082018\_121511\_A.JPG 11,53m, Blick ins Vollrohr / Belagschäden



Foto: 1\_1\_8\_15082018\_121726\_A.JPG 19,25m, Bemerkung: / Belagschäden



Foto: 1\_1\_9\_15082018\_121813\_A.JPG 20,28m, Scheuerstelle



Foto: 1\_1\_10\_15082018\_121914\_A.JPG 22,45m, Korrosion / Verbindung



Leopolastraise 66 95030 Hof

Tel. Nr. ; +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr. ; +49 (0) 9281 7668 635 E-mail : info@etbs.de

Ort :	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :	Ī
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen	



Foto: 1\_1\_11\_15082018\_122029\_A.JPG 28,43m, Korrosion



Foto: 1\_1\_12\_15082018\_122147\_A.JPG 34,45m, Korrosion / Belagschaden



Foto: 1\_1\_13\_15082018\_122251\_A.JPG 37,94m, Korrosion




Foto: 1\_1\_14\_1508201**8**\_122349\_A.JPG 40,45m, OK Filterrohr / Belagschäden



95030 Hof Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

Ort :	Objekt:	Datum:	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_15\_15082018\_122448\_A.JPG 42,47m, Blick ins Filterrohr / Wasserzufluss




Foto: 1\_1\_17\_15082018\_122715\_A.JPG 45,7m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_18\_15082018\_122749\_A.JPG 46,36m, Korrosion




Foto: 1\_1\_19\_15082018\_122958\_A.JPG 58,24m, Blick ins Filterrohr



Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

### **Brunnenfernsehfotos**

Ort :	Objekt:	Datum :	Auftrags-Nr.∜	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_20\_15082018\_123218\_A.JPG 69,51m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_23\_15082018\_123637\_A.JPG 79,81m, Filterschlitze offen




Foto: 1\_1\_24\_15082018\_123901\_A.JPG 91,02m, Filterschlitze offen



To an important of the control of th

Foto: 1\_1\_26\_15082018\_124203\_A.JPG 97,4m, OK Filterrohr / Belagschaden



#### ETSCHEL Brunnenservice GmbH

Leopoldstraße 66 95030 Hof

Tel. Nr.: +49 (0) 9281 8401 430 Fax Nr.: +49 (0) 9281 7668 635 E-mail: info@etbs.de

#### Brunnenfernsehfotos

Ort:	Objekt :	Datum :	Auftrags-Nr.:	Brunnenart :
Gerolsbach	Brunnen 1	15.08.2018	2950	Trinkwasserbrunnen



Foto: 1\_1\_27\_15082018\_124429\_A.JPG 105,01m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_28\_15082018\_124845\_A.JPG 116,25m, Filterschlitze offen



Foto: 1\_1\_30\_15082018\_125230\_A.JPG 123m, Blick auf Auflandung



#### **Abschlussdokumentation**

Auftraggeber: Kommunalunternehmen Gerolsbach

Projekt:

Gerolsbach, Brunnen 1

Auftrags-Nr.: 2950

August 2018

#### Inhalt:

- Tagesberichte
- Feststoff-Förderung Schlussbericht, Protokoll und Diagramm
- Pumpeneinbauprotokoll
- Fernsehbefahrung
   TV-Untersuchungsbericht Nr. 181134, 181136 + DVD (vor Ort bereits übergeben)

Authorities												-	
Servicity Augment   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Auftra		Markt Ge	rolsbach					Gerät:		JET 4 & Bu:	S	(
Stunder   Pause   Aussertinte Arbeiten   Personer   13.08.18     Stunder   Pause   Artifent Antanas   Aussertin   Aussertin	Objekt	٠٠	Gerolsba	ch, Brun.	nen 1				Berich		1	•	THE STATE
Stunden   Pause   Ausgeführte Arbeiten   Pause   Ausgeführte Arbeiten   Mais   Pause   Mais   Pause   Mais   Pause   Mais   Pause   Mais   Pause   Pause   Mais   Pause   Pause   Mais   Pause   Pau	Auftra		2950						Datum		13.08.18		BRUNNENSERVICE
Stunden   Pause   Ausgeführte Arbeiten   Ausgeführte Arbeiten   Ausgeführte Arbeiten   Ausgeführte Arbeiten   Ausgesunt onthalten   Ausgesunt onthalten												-	
bis greams of mindlen           13:00         5:00         1:00 Permates permanencyf. Ausbau Beriches U-Pumpe - 1 std. Repeatur Ausfall am No. 2010 001 381 verment         X X R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Arbe	itszeit	Stunden			Ausc	geführte Arbeiten		Pers	neuc	Arbeit / Pau	asr	
13:00         4:00         Anfahrt Antransport Material auf Baustelle         x <t< th=""><th>von</th><th>bis</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>B</th><th>CD</th><th>ABCDAE</th><th>3 C D</th><th>Materialverbrauch</th></t<>	von	bis							B	CD	ABCDAE	3 C D	Materialverbrauch
18:30	9:0				Anfahrt,Antransk	port Material auf Ba	austelle						
18:30 0:30 Baustelle gesichert × x x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	13:0(			1:00		nnenkopf, Ausbau Leistungsschein -	Betriebs U-Pumpe -1 Nr. 201801201381 ve	std. Reperatur Ausfall am srmerkt	-		00:1	00:1	
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Unterschrift Auftraggeber   Operator	18:0(				Baustelle gesich	nert							
Personal stunden   19,00   2,00   2,00     1,00   2,00     1,00   2,00													
Dimmling, Mirco   9,50   1,00   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Dimmling													
Dimmling, Mirco   9,50   1,00   Unterschrift Auftraggeber   Operator													
Summen (in Stunden)													Sonstiges / Bemerkungen
Cesamt-   Personal   Stunden   Gavon Pause   Datum:   D													
Dimmling,Mirco   9,50   1,00   Datum:   Datum:													
Personal stunden   Stunden   Stunden   Summen (in Stunden)   19,00   2,00   Summen (in Stunden)   19,00   Summen (in Stunden)   Summen (in Stund													
Personal stunden   Gesamt-stunden   Ge													
Dimmling,Mirco         9,50         1,00         Datum:         Datum:         13.08.201           Dähne,Gerd         9,50         1,00         Unterschrift Auftraggeber         Operator           Summen (in Stunden)         19,00         2,00													
Dimmling,Mirco         9,50         1,00         Datum:         Datum:         Datum:           Dähne,Gerd         9,50         1,00         Unterschrift Auftraggeber         Ope           Summen (in Stunden)         19,00         2,00			Personal		Gesamt- stunden	davon Pause	5-				06:9	0011	
Dähne, Gerd9,501,00Unterschrift AuftraggeberSummen (in Stunden)19,002,00	₹	Dimmlir	ηg,Mirco		9,50	1,00	Datum:		Datur	ä	13.08.2018		
Summen (in Stunden) 19,00 2,00	В	Dähne,(	Serd		9,50	1,00	Unterschr	ift Auftraggeber		Ope	rator		
Summen (in Stunden) 19,00 2,00	ပ												
19,00	Q									Dim	ımling		
		Summer	n (in Stunc	den)	19,00	2,00						L	

Objekt: Ge Auftrags-Nr.: 294 Arbeitszeit St von bis ge	Gerolsbach Brinnen 1	2000				200		בוים א ה	(
9	arolohach	1	•			•			
"   g	מוכים מכיי,	Brunn	en 1			Beric	Bericht-Nr.:	2	山上いい、十山()
szeit bis 11:00	2950					Datum:	n:	14.08.18	BRUNNENSERVICE
bis 11:00									
bis 11:00		Pause		Ausgeführte Arbeiten		Pers	ouc		
11:00	gesamt enth	enthalten				A B	CD	ABCDABCD	Materialverbrauch
	4:00	, <u> </u>	Aufbau Jet,Einrichten Baustelle,Beihilfe TV-befahr Düse, Vorreinigung	ıstelle,Beihilfe TV-befahrung,	ung,Vorbereitung für HDR,Umbau	×		00.4	
11:00 12:00	1:00		HDR ohne Abpumpen im Filter von 40,0 m - 70,0	Filter von 40,0 m - 70,0 m		×		00:1	
12:00 16:30	4:30	_	IDR mit Abpumpen im Fi	HDR mit Abpumpen im Filter von 76,0 m - 122,0 m		×		430	
16:30 17:30	1:00	1:00 ×	Klarpumpen			×		1:00	
17:30 18:30	1:00	4	Ausbau U-Pumpe,Düse			×		001	
18:30 19:00	0:30	ш	Baustelle gesichert			×		0:30	
									Sonstiges / Bemerkungen
Pe	Personal		Gesamt- stunden davon Pause	Pause				00.51	
A Dimmling,Mirco	Mirco		12,00 1,00	00 Datum:		Datum:	.: E	14.08.2018	
B Dähne, Gerd	rd		12,00 1,00		Unterschrift Auftraggeber		d	Operator	
U									
D							Din	Dimmling	
Summen (in Stunden)	in Stunden	ءَ ا	24,00 2,00	00					

	Г							-			
Auftraggeber:		Markt Gerolsbach	rolsbach					Gerät:		JEI 4 & Bus	(
Objekt:		Gerolsbach, Brunnen 1	ch, Bruni	nen 1				Bericht-Nr.:		3	I H I S I H I
Auftrags-Nr.:		2950						Datum:		15.08.18	BRUNNENSERVICE
School	A sh o store o st	Opar to	Dougla		Sour V	A October 1 had a Arbaitan	\$	Dogod	3	A short C	
No.	bis		enthalten		SCOR	nearly extraord		A B		A B C DIA B C D	Materialverbrauch
7:00					Vorbereitung für Kompressorpumpe	Φ		-			10 kg Desinfektion,58 x Kabelschellen DN 150, 1 x SI Dichtung DN 80, 1 x SI Dichtung DN 125, 11
7:30	11:00	3:30		Einbau, Betrieb, A	Einbau, Betrieb, Ausbau Kompressorpumpe	orpumpe	X.	×	3-50	3:30	x SI Dichtung DN 150, 2 Satz Schrauben M20 x 85 + Muttern + Scheiben, 100 m2 Folie, 2 x
11:00	13:30	2:30	0:30	Beihilfe TV-Befa	Beihilfe TV-Befahrung,Abbau Jet, Baustelle geräumt	Baustelle geräum		×	3.30	2:30 0:30 0:30 0:30	Keilflanschdichting mit Stahleinlage DN 150, Rollenzentrierung 150/380
13:30	18:00	4:30		Einbau Betriebs	U-Pumpe inkl. Vor	rbereitung Neupur	Einbau Betriebs U-Pumpe inkl. Vorbereitung Neupumpe, Montage BK-Deckel	×	430	430	
18:00	19:00	1:00	0:30	Baustelle geräur	Baustelle geräumt und gesichert			×	001	0.30	
											Sonstiges / Bemerkungen
		Personal		Gesamt- stunden	davon Pause				00:61	12:00 12:00 1:00 1:00	
A	Dimmling,Mirco	g,Mirco		12,00	1,00	Datnm:		Datum:	n:	15.08.2018	
В	Dähne, Gerd	erd		12,00	1,00	Untersc	Unterschrift Auftraggeber		Ope	Operator	
O											
Q									Dim	Dimmling	
	Summer	Summen (in Stunden)	len)	24,00	2,00						
Kurzanleitur	ng: Kursiv-Fel	lder bitte ausfi	illen / Feld	Kurzanleitung: Kursiv-Felder bitte ausfüllen / Feld [Personen] mit "X" ausfüllen	ausfüllen						

Ausgeführte Arbeiten   Bericht-Mr.:			NACHA CO.	dodolor					0.0254.	1 1 0 Din	
Certoskach, Brunnen 1   Certoskach, Brunnen 1   Certoskach, Brunnen 1   Certoskach, Brunnen 1   Certoskach, Start   Certoskach, Start   Certoskach,	Aurtra	gener:	Markt Ger	roispacii					Geral.	_	(
Stunder   Pause   Ausgelührte Arbelten   Personen   16.08   18	Objek	t.	Gerolsbac	ch, Bruni	nen 1				Bericht-N		THE CONTRACT
11:00   4:00   0:30   Australia   Ausgeführte Arbeiten   A B I C D A B I C	Auftra		2950						Datum:	16.08.18	BRUNNENSERVICE
Stunden   Pause   Ausgeführte Arbeiten   A B   C D   A B   C D   A B   C D											
bis greams distincted by the color of t	Arb	eitszeit	-	Pause		Aus	geführte Arbe	iten	ne		
11:00   4:00   0:30   Abrightt mit. LET nach Hoff   1   1   1   1   1   1   1   1   1	von	bis		enthalten					ပ	D	
Personal stunden	7:0	0 11:00			Abfahrt mit JET	nach Hof			×		
Personal stunden davon Pause   Dimmling, Mirco											
Cuesamt											
Customing, Mirco											
Cuesamic   Cuesamic											
Dimmling, Mirco											
Dimmling, Mirco											
Cessamt   Cess											Sonstiges / Bemerkungen
Dimmling, Mirco											
Gesamt-   Gesamt-   Stunden   A,00   O,50   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   Dimmen (in Stunden)   4,00   O,50   Dimmen (in Stunden)   A,00   O,50   D,00											
Dimmling, Mirco							4				
Cuesamt-   Cuesamt-											
Dimmling, Mirco											
Dimmling, Mirco 4,00 0,50 Datum:  Dimmling, Mirco 4,00 0,50 Datum:  Unterschrift Auftraggeber Operation Stunden) 4,00 0,50									u		
Dimmling, Mirco         4,00         0,50         Datum:         Datum:           Uniterschrift Auftraggeber         Ope           Summen (in Stunden)         4,00         0,50			Personal		Gesamt- stunden	davon Pause					020
Summen (in Stunden) 4,00 0,50	₹	Dimmlii	ng, Mirco		4,00	0,50	Datum:		Datum:	16.08.2018	
Summen (in Stunden) 4,00 0,50	В						Unters	chrift Auftraggeber		Operator	
Summen (in Stunden) 4,00 0,50	ပ										
4,00	Q								7	<i>Jimmling</i>	
		Summe	n (in Stund	jen)	4,00	0,50					

## SCHLUSSBERICHT JET Master®



Auftraggeber:	Markt Gerolsbach									
Objekt:	Gerolsbach, Brunnen	1						Gerät:	JET	4 & Bus
Auftrags-Nr.:	2950							Datum:	15.0	8.18
Meßpunkt: OK	Schacht	= 3,15 m	•	über		0	unter			
	4		0	Gelände		•	Brunr	nenkopf 🔘 Sch	nachta	bdeckung
Ausbaumaterial:	Stahl Rilsan						Su	ımpfrohr - Ø:	4	00 mm
Innenregenerierun	g ohne Abpumpen	von 40	,00 m			70,	,50 m		1,0	Stunden
Innenregenerierun	g mit Abpumpen	von 76	,00 m			122,	,00 m	1	4,5	Stunden
Kiesstand, vorher:	3,53 m	nach Regeneri	erung:	3	,53	m	n	ach Absaugen:		3,53 m
Ruhewasserspiege	el, vorher: am	13.08.18	5	3,20	m					
Ruhewasserspiege	el, nachher: am	15.08.18	4	8,00	m					
Wasseranschluss:	X-Platte DN 150 a	uf B-Kupplung in	n Brunne	n Stub	е			Wasserdruck:		3 bar
Wasserzuleitung:	m A-K	20,0 m	B-K			m	C-K	Behälter:		m³
Wasserableitung:	m A-K	20,0 m	B-K			m	C-K	Behälter:		m³
Stromanschluss:	2 x 32 ACC							Entfernung:		20 m
Mammutpumpanla	ge, <u>vor</u> Regenerierung	1								
Datum:										
Ein-/Ausbau:	Stunde	en	Betr	ieb:			Stund	en		
Brunnentiefe, vor F	Regenerierung:	m	Brui	nnentie	fe, n	ach	Absau	ugen:		m
Mammutpumpanla	ge <u>, nach</u> Regenerierur	ng:								
Datum:	14.08.18									
Ein-/Ausbau:	3,0 Stunde	en	Betr	ieb:		0,5	Stund	en		
Brunnentiefe, nach	Regenerierung:	126,42 m	Brur	nentie	fe, n	ach	Absau	ugen:	126,	60 m
Desinfektion am	mi	t kg	Des	infektio	nsm	ittel	: W	asserstoffperoxi	d	
Bemerkungen (z. E	3. Zufahrt):									
<b>Datum:</b> 15.08.1	8 Opera	tor: Dimmli	ng							

## Entsandung und Entschlammung mit dem JET Master® von



AG: Markt Gerolsbach, Hofmarkstraße 1, 85302 Gerolsbach

Objekt: Gerolsbach, Brunnen 1

A.-Nr.: 2950

Protokoll ur	nd Auswer	tung Feststo	ff-Förderung	]		
Zeit		Sand	Schlamm	Pumpmenge	Entsandung	Entschlammung
Std : Min	Diff (sec)	cm <sup>3</sup> /10 l	cm³/10 l	I/s		
		Fanerologica	Is lianneharderung			
14.08.201	8 12:00	0,0	0,0	15,0		
12:15	900	6,0	500,0	13,0	3,78	315,00
12:30	900	4,0	250,0	11,0	5,40	405,00
12:45	900	2,0	100,0	11,0	2,97	173,25
13:00	900	1,5	80,0	11,0	1,73	89,10
13:15	900	1,0	60,0	11,0	1,24	69,30
13:30	900	0,8	150,0	11,0	0,89	103,95
13:45	900	0,7	200,0	11,0	0,74	173,25
14:00	900	0,7	180,0	11,0	0,69	188,10
14:15	900	1,0	170,0	11,0	0,84	173,25
14:30	900	0,8	100,0	11,0	0,89	133,65
14:45	900	0,6	80,0	11,0	0,69	89,10
15:00	900	0,6	50,0	11,0	0,59	64,35
15:15	900	0,5	20,0	11,0	0,54	34,65
15:30	900	0,5	2,5	11,0	0,49	11,14
15:45	900	0,4	0,0	11,0	0,45	1,24
16:00	900	0,4	0,0	11,0	0,40	0,00
16:15	900	0,4	0,0	11,0	0,40	0,00
16:30	900	0,4	0,0	11,0	0,40	0,00
4,5	16200			Summe	23,14	2024,32

Feststoff-Förd	lerung mit M	ammutpumpe i	(Absaugen der	Auflandung)		
Nennweite	nach Reg.	nach Absaug.	Länge (m)		Entsandung (I)	
400	126,42	126,60	0,18		22,62	

Wir haben also aus den Filterstrecken Ihres Brunnens mit unserem JET Master®

45,76 Liter bzw. 0,0

0,045759 m3 Sand und


2024,32 Liter bzw.

2,024325 m³ Schlamm bei einem Durchsatz von

183,60 m³ Wasser gefördert.

20.08.2018

# Brunnenregenerierung - Brunnenentwicklung mit dem JET Master® von



Gerolsbach, Brunnen 1 A.-Nr. 2950

### Pumpeneinbauprotokoll



Auftraggeber: Markt Gerolsbach	
Objekt: Gerolsbach, Brunnen 1	
Auftrags-Nr.: 2950	<b>Datum:</b> 15.08.18
Meßpunkt: OK Schacht = 3,15 m	über    unter
	Gelände   Brunnenkopf   Schachtabdeckung
Aufgabenstellung: Pumpenausbau   Pumper	neinbau ( U-Pumpenwechsel ( Sonstiges
Ausbaumaterial: Stahl Rilsan	Brunnenausbau-ø: 400,00 mm
Brunnentiefe: 126,60 m Kiesstand:	3,53 m Ruhewasserspiegel: 48,00 m
Anzahl der Peilrohre: Tie	efe P1: m
Peilrohr-ø: mm Tie	efe P2: m
Tie	efe P3; m
Pumpeneinbautiefe (Saugsieb): 97,00 m	
Gesamtlänge der Steigleitung: 96.0 m	
Steigleitungs-Ø: 150 mm	
Flansch	
Baulängen der Steigleitung: 19 x 5,0 m , 1x 1,0 m	
Steigleitungsmaterial: VA	Hersteller:
U-Pumpe, alt: U-	Pumpe, neu:
Hersteller: He	ersteller: WILO
Тур: Ту	p: Zetos K8.50
Maschinen-Nr.: Ma	aschinen-Nr.: 650261506
Kabellänge: Ka	bellänge: 97,0 m
Elektroanschluss:	Stern-Dreieck
<b>Desinfektion am:</b> 15.08.18 mit 10,0 kg	Desinfektionsmittel:
l Bemerkungen:	
Datum: 15.08.18 Operator: Dimml	ing





SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Ottinger Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

#### SYNLAB Umweltinstitut GmbH Umweltinstitut Augsburg

Telefon: 0821-56995-0
Telefax: 0821-56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 5

Datum: 28.03.2017

Prüfbericht Nr.: UAU-17-0035267/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-17-0035267
Ihr Auftrag: vom 16.03.2017

Projekt: Rohwasseruntersuchung 2017

Eingangsdatum: 16.03.2017

Probenahme durch: SUI Augsburg, Fr. Marco

Probenahmedatum: 16.03.2017

Prüfzeitraum: 16.03.2017 - 28.03.2017

Probenart: Rohwasser





Probenbezeichnung: Brunnen I

Probe Nr. UAU-17-0035267-01 LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00016

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aussehen		farblos	sensorisch
Farbe		farblos	sensorisch
Geruch		ohne	sensorisch
Geschmack		ohne	sensorisch
Temperatur	°C	10,4	DIN 38404-C4
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	559	DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,9	DIN EN ISO 5814

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4	DIN 38 409-H 7-2
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1	DIN 38 409-H 7-1
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	<0,1	DIN 38 409-H 7-3
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3	DIN 38 409-H 7-4-1
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	3,2	DIN 38 404-C 3
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	EN ISO 7887
DOC	mg/l	<0,5	DIN EN 1484
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	20	DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	34	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	22	DIN EN ISO 10304-1
Nitrit	mg/l	<0,005	DIN EN 26777
ortho-Phosphat	mg/l	0,12	DIN EN ISO 6878 (D 11)
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	16,3	DIN 38 405-D 21 (UST)

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Calcium	mg/l	72,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Eisen	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kalium	mg/l	0,50	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Magnesium	mg/l	26,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Mangan	mg/l	<0,003	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Natrium	mg/l	5,86	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Chlorotoluron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Cyanazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Desethylatrazin	μg/l	0,110	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Hexazinon	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Linuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metoxuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metribuzin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Monolinuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Propazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Sebutylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Simazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Bromacil	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metamitron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	DIN EN ISO 15913 (F 20) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)		7,85	DIN EN ISO 10523 (C 5)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Probenbezeichnung: Brunnen II

Probe Nr. UAU-17-0035267-02 LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00361

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aussehen		farblos	sensorisch
Farbe		farblos	sensorisch
Geruch		ohne	sensorisch
Geschmack		ohne	sensorisch
Temperatur	°C	11,4	DIN 38404-C4
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	473	DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	4,8	DIN EN ISO 5814

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,9	DIN 38 409-H 7-2
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1	DIN 38 409-H 7-1
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	<0,1	DIN 38 409-H 7-3
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3	DIN 38 409-H 7-4-1
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	0,51	DIN 38 404-C 3
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	EN ISO 7887
DOC	mg/l	<0,5	DIN EN 1484
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	2,5	DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1
Nitrit	mg/l	<0,005	DIN EN 26777
ortho-Phosphat	mg/l	0,03	DIN EN ISO 6878 (D 11)
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	13,9	DIN 38 405-D 21 (UST)

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Calcium	mg/l	56,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Eisen	mg/l	0,12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kalium	mg/l	0,68	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Magnesium	mg/l	27,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Mangan	mg/l	0,013	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Natrium	mg/l	3,71	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Chlorotoluron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Cyanazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Desethylatrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Hexazinon	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Linuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metoxuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metribuzin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Monolinuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Propazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Sebutylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Simazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Bromacil	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metamitron	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	DIN EN ISO 15913 (F 20) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)		7,84	DIN EN ISO 10523 (C 5)

(UST) - Stuttgart

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 28.03.2017 um 14:15 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Kreller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

#### SYNLAB Umweltinstitut GmbH Umweltinstitut Augsburg

Telefon: 0821-56995-0
Telefax: 0821-56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 13

Datum: 11.04.2017

Prüfbericht Nr.: UAU-17-0035281/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-17-0035281
Ihr Auftrag: vom 16.03.2017

Projekt: Monitoring "Korrosionsindex", Trinkwassseruntersuchung

Eingangsdatum: 16.03.2017

Probenahme durch: SUI Augsburg, Fr. Marco

Probenahmedatum: 16.03.2017

Prüfzeitraum: 16.03.2017 - 11.04.2017

Probenart: Wasser





www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 2 von 13

Probenbezeichnung:HochbehälterProbe Nr.UAU-17-0035281-01LfW-Objektkennzahl1230 7534 00332

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	10,7		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		8,14	6,5 - 9,5	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	505	2500	DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	8,56		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	267		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04	0,5	DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	15	250	DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19	50	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	19	240	DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,07		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,49		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	0,2	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	64,6		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	21,3		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	4,06	200	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,53		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,187	0,2	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01	0,05	DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,052	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)

www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 3 von 13

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet

Probenbezeichnung:Fa. Seitz, Bad WbProbe Nr.UAU-17-0035281-02

LfW-Objektkennzahl

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	16,6		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		8,02		DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	507		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	7,21		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	266		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04		DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	15		DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	24		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,07		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,50		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	64,8		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	21,5		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	4,12		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,54		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,142		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,051		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)

www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 5 von 13

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet



Probenbezeichnung: Steurer, Dorfstr. 1, Junkenhofen

Probe Nr. UAU-17-0035281-03

LfW-Objektkennzahl

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	21,3		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,94		DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	514		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,61		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	0,08		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	267		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04		DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	15		DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	20		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,08		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,38		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	61,9		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	20,4		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	3,95		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,56		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,06		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,057		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)

www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 7 von 13

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet

Probenbezeichnung:

Metzgerei Wagner

Probe Nr.

UAU-17-0035281-04

LfW-Objektkennzahl

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	14,9		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,96		DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	505		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	7,50		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	<5,00		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	261		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04		DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	15		DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	20		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,08		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,38		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	61,7		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	20,4		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	3,87		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,54		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,043		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,050		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)

www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 9 von 13

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet

www.synlab.de UAU-17-0035281/01-1 Seite 10 von 13

Probenbezeichnung: Heinzlmair Oberzell 2

Probe Nr. UAU-17-0035281-05

LfW-Objektkennzahl

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	15,2		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,92		DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	505		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,90		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	5,20		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	5,20		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	261		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04		DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	14		DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	20		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,07		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,37		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	61,4		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	20,5		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	3,88		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,54		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,025		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,051		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)



#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet



Probenbezeichnung: Grundschule Gerolsbach, Schulstr.5

Probe Nr. UAU-17-0035281-06

LfW-Objektkennzahl

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	9,6		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,95		DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	517		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,56		DIN EN ISO 5814
Probennahme nach		b		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05		DIN EN ISO 7393-2
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4		DIN 38 409-H 7-2
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,3		DIN 38 409-H 7-4-1
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	5,53		DEV D 8
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	5,53		DEV D 8
Hydrogencarbonat	mg/l	266		DEV D 8
Ammonium	mg/l	<0,04		DIN 38 406-E 5
Ammoniak	mg/l	<0,010		DIN 38 406-E 5
Chlorid	mg/l	15		DIN EN ISO 10304-1
Nitrat	mg/l	19		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	20		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	mg/l	0,09		DIN EN ISO 6878 (D 11)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,39		berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3		Sulfid potentiom.
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Calcium	mg/l	61,9		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Magnesium	mg/l	20,5		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Natrium	mg/l	4,72		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kalium	mg/l	0,54		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Eisen	mg/l	0,03		DIN EN ISO 11885 (E 22)
Mangan	mg/l	<0,01		DIN EN ISO 11885 (E 22)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,055		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0		TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)



#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet

(UST) - Stuttgart GW: Grenzwert

UAU-17-0035281-01

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

UAU-17-0035281-02

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

UAU-17-0035281-03

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

UAU-17-0035281-04

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

UAU-17-0035281-05

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

UAU-17-0035281-06

Sulfid gelöst wurde photometrisch bestimmt

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 11.04.2017 um 11:01 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Kreller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

## SYNLAB Umweltinstitut GmbH Umweltinstitut Augsburg

 Telefon:
 0821-56995-0

 Telefax:
 0821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 5

Datum: 19.04.2017

Prüfbericht Nr.: UAU-17-0034748/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-17-0034748

Ihr Auftrag: schriftlich vom 15.03.2017

Projekt: Period. Trinkwasseruntersuchung 2017

Eingangsdatum: 16.03.2017

Probenahme durch: SUI Augsburg, Frau Marco

Probenahmedatum: 16.03.2017 Probenahmezeit: 09:15

Prüfzeitraum: 16.03.2017 - 19.04.2017

Probenart: Trinkwasser







Probenbezeichnung: Schulstr. 5, Gerolsbach

Probe Nr. UAU-17-0034748-01

#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	9,6		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,95	6,5 - 9,5	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	517	2790	DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,56		DIN EN ISO 5814

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1		DIN 38 409-H 7-1 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,5	EN ISO 7887 (UST)
TOC	mg/l	0,73		DIN EN 1484 (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,5	DIN 38 406-E 5 (UST)
Fluorid	mg/l	0,16	1,5	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Chlorid	mg/l	13	250	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Nitrat	mg/l	20	50	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Sulfat	mg/l	20	250	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,5	DIN EN 26777 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,53		berechnet (UST)
Calcitlösekapazität	mg/l	-17,95	5	DIN 38 404-C 10 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1 (UST)



#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,002	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Blei	mg/l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,003	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,002	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Kupfer	mg/l	0,006	2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Parameter Aluminium	Einheit mg/l	Messwert <0,005	<b>GW</b> 0,2	Verfahren DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium Bor	mg/l mg/l	<0,005 <0,010	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium Bor Calcium	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 64,3	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 64,3 0,014	0,2 1  0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium Bor Calcium Eisen Kalium	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 64,3 0,014 0,61	0,2 1  0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium  Bor Calcium  Eisen Kalium Magnesium	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 64,3 0,014 0,61 22,5	0,2 1  0,2 	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)



#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,01	DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV 2001)	μg/l		0,1	DIN 38407-F39 (UST)

#### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,05	0,1	LC-MS/MS (*) (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15) (UST)

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		20,7		berechnet (UST)
Zinkgerieselquotient (S2)		2,43		berechnet (UST)
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,26		berechnet (UST)
Gesamthärte	°dH	14,2		berechnet (UST)
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	5,44		berechnet (UST)
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	5,44		berechnet (UST)
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet (UST)
Pufferungsintensität	mmol/l	0,36		berechnet (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	PaW	Verfahren
Uran-238	Bq/l	0,039		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)
Radon-222	Bq/l	7,4	100	Gammaspektroskopie (F)
Richtdosis	mSv/a	0,015	0,1	berechnet (*) (F)
Uran-234	Bq/l	0,04		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)
Radium-226	Bq/l	<0,008		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)
Radium-228	Bq/l	<0,008		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)
Blei-210	Bq/l	<0,012		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)
Polonium-210	Bq/l	<0,0037		Alpha- und Gamma-Spektrometrie nach radioaktiver Anreicherung (F)

#### Beurteilung

Die Trinkwasserprobe entspricht, hinsichtlich der untersuchten Parameter, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

(UST) - Stuttgart;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren;(F) - Fremdvergabe

GW: Grenzwert PaW: Parameterwert

Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 18.11.2015)

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 20.04.2017 um 14:40 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.





SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Müller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

#### SYNLAB Umweltinstitut GmbH Umweltinstitut Augsburg

 Telefon:
 0821-56995-0

 Telefax:
 0821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 26.04.2017

Prüfbericht Nr.: UAU-17-0047446/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-17-0047446

Ihr Auftrag: per Email vom 05.04.2017

Projekt: Period. Trinkwasseruntersuchung 2017

Eingangsdatum: 06.04.2017

Probenahme durch: SUI Augsburg, Fr. Marco

Probenahmedatum: 06.04.2017

Prüfzeitraum: 06.04.2017 - 26.04.2017

Probenart: Trinkwasser
LfW-Objektkennzahl: 1230 7534 00332







**Probenbezeichnung:** Hochbehälter
Probe Nr. UAU-17-0047446-01

#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	10,4		DIN 38404-C4
pH-Wert (vor Ort)		7,72	6,5 - 9,5	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	437		DIN EN 27888
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	8,54		DIN EN ISO 5814

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1		DIN 38 409-H 7-1 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,5	EN ISO 7887 (UST)
TOC	mg/l	1,3		DIN EN 1484 (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,5	DIN 38 406-E 5 (UST)
Fluorid	mg/l	0,16	1,5	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Chlorid	mg/l	13	250	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Nitrat	mg/l	19	50	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Sulfat	mg/l	19	240	DIN EN ISO 10304-1 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,5	DIN EN 26777 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,60		berechnet (UST)
Calcitlösekapazität	mg/l	-10,9	5	DIN 38 404-C 10 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1 (UST)



#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,002	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Blei	mg/l	<0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,001	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Kupfer	mg/l	<0,001	2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846 (UST)
Antimon	mg/l	0,004	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
	_			
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Parameter Aluminium	Einheit mg/l	Messwert <0,005	<b>GW</b> 0,2	Verfahren DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium Bor	mg/l mg/l	<0,005 <0,010	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium Bor Calcium	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 63,0	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 63,0 <0,010	0,2 1  0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium  Bor Calcium  Eisen Kalium	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 63,0 <0,010 0,62	0,2 1  0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)
Aluminium  Bor Calcium  Eisen Kalium Magnesium	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 63,0 <0,010 0,62 25,0	0,2 1  0,2 	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UST)

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,01	DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV 2001)	μg/l		0,1	DIN 38407-F39 (UST)

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10	DIN EN ISO 10301 (F 4) (UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12) (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anlage 5, Teil I d) bb) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12) (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15) (UST)

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		21,0		berechnet (UST)
Zinkgerieselquotient (S2)		2,44		berechnet (UST)
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,25		berechnet (UST)
Gesamthärte	°dH	14,6		berechnet (UST)
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	9,2		berechnet (UST)
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	9,2		berechnet (UST)
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet (UST)
Pufferungsintensität	mmol/l	0,51		berechnet (UST)

### Beurteilung

Die Trinkwasserprobe entspricht, hinsichtlich der untersuchten Parameter, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

(UST) - Stuttgart;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren

GW: Grenzwert

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Der Prüfbericht wurde am 26.04.2017 um 13:07 Uhr durch Wiebke Reimann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

Prüfbericht Nr.: UAU-18-0032704/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-18-0032704 Ihr Auftrag: vom 14.03.2018

Projekt: Rohwasseruntersuchung 2018

Eingangsdatum: 14.03.2018
Probenahme durch: SUI, Fr. Veit
Probenahmedatum: 14.03.2018

Prüfzeitraum: 14.03.2018 - 06.04.2018

Probenart: Rohwasser

# **Standort Augsburg**


Telefon: 0821-56995-0
Telefax: 0821-56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 7

Datum: 06.04.2018









Probenbezeichnung: Brunnen I

Probe Nr.: UAU-18-0032704-01

Probenahmezeit: 10:18

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00016

# Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aussehen		farblos		sensorisch
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Temperatur	°C	9,4		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	458		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	5,8		DIN EN ISO 5814:2013-02

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-1:2005-12
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-3:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	0,42		DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04
DOC	mg/l	<0,5		DIN EN 1484:1997-08
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	16	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	19	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04
ortho-Phosphat	mg/l	0,04		DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	16		DIN 38 405-D 21:1990-10 (UST)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,010	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Calcium	mg/l	68,6		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Eisen	mg/l	0,027	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Kalium	mg/l	0,58		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Magnesium	mg/l	23,1		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Mangan	mg/l	0,006	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Natrium	mg/l	3,99	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02



Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Chlorotoluron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Cyanazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	µg/l	0,037	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylterbutylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Hexazinon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Linuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Methabenzthiazuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metobromuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metolachlor	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metoxuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metribuzin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Monolinuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Propazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Sebutylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Simazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS






Seite 4 von 7

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Bromacil	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Ethidimuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metamitron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Fluroxypyr	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)		7,68	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04





Probenbezeichnung: Brunnen II

Probe Nr.: UAU-18-0032704-02

Probenahmezeit: 10:03

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00361

# Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aussehen		farblos		sensorisch
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Temperatur	°C	10,2		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	477		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	1,6		DIN EN ISO 5814:2013-02

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,9		DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-1:2005-12
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-3:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	0,26		DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	1,18	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04
DOC	mg/l	<0,5		DIN EN 1484:1997-08
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	2,7	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	<0,10	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	23	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04
ortho-Phosphat	mg/l	<0,02		DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	15		DIN 38 405-D 21:1990-10 (UST)

# Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,003	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,010	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Calcium	mg/l	65,7		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Eisen	mg/l	0,16	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Kalium	mg/l	0,69		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Magnesium	mg/l	24,8		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Mangan	mg/l	0,037	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Natrium	mg/l	3,42	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02



Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Chlorotoluron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Cyanazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylterbutylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Hexazinon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Linuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Methabenzthiazuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metobromuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metolachlor	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metoxuron	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metribuzin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Monolinuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Propazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Sebutylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Simazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS





Seite 7 von 7

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Bromacil	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Ethidimuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metamitron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Fluroxypyr	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)		7,66	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

(UST) - Stuttgart;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren; GW: Grenzwert;

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 09.04.2018 um 09:49 Uhr durch Wiebke Reimann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach

Hofmarkstr. 1

85302 Gerolsbach

**Standort Augsburg** 

Telefon:

+49-821-56995-0

Telefax:

+49-821-56995-888

E-Mail: Internet:

sui-augsburg@synlab.com

www.synlab.de

Seite 1 von 9

Datum:

23.08.2018

Prüfbericht Nr.:

UAU-18-0089202/01-1

Auftrag-Nr.:

UAU-18-0089202

Ihr Auftrag:

vom 09.07.2018

Projekt:

Period. Trinkwasseruntersuchung 2017

Eingangsdatum:

09.07.2018

Probenahme durch:

Fr. Boht, Synlab Ingolstadt, eingebunden in QMS SYNLAB

Augsburg.

Probenahmedatum:

09.07.2018

Prüfzeitraum:

09.07.2018 - 23.08.2018

Probenart:

Trinkwasser







UAU-18-0089202/01-1

Seite 2 von 9

Probenbezeichnung:

Albertzell, UG. Küche WB

Probe Nr.:

UAU-18-0089202-01 1230 0186 00254

LfW-Objektkennzahl

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		021		sensorisch
Geschmack		schwach metallisch		sensorisch
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	18,0		DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,73	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	512		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,50		DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,6		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1		DIN 38 409-H 7-1:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04 (UST)
TOC	mg/l	0,53		DIN EN 1484:1997-08 (*) (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Fluorid	mg/l	0,15	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	3,2	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	<0,10	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	24	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,48		berechnet
Calcitlösekapazität	mg/l	-17,08	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (*) (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (*) (UST)



UAU-18-0089202/01-1

# Seite 3 von 9

### Schwermetalle

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,002	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Blei	mg/l	<0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,0050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	<0,001	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Kupfer	mg/l	0,004	2,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Nickel	mg/l	0,002	0,020	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846:2012-08 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Bor	mg/l	<0,010	1,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
		•		29):2005-02 (*) (UST)
Calcium	mg/l	58,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Eisen	mg/l	0,12	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Kalium	mg/l	0,71		DIN EN ISO 17294-2 (E
Trainaini	13			29):2005-02 (*) (UST)
Magnesium	mg/l	25,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
Magnesiani		,		29):2005-02 (*) (UST)
Mangan	mg/l	0,010	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
Mangan	9			29):2005-02 (*) (UST)
Natrium	mg/l	3,70	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Benzol	μg/l	<0,25	1,0	DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST),
50,120	L.S.,	,	.,-	Abweichung: nur HS-Analyse; nur



# Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38407-F39:40787 (UST)

# Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
				(UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
				(UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
	, ,			(UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Terbuthylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diflufenican	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Azoxystrobin	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Tebuconazol	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Lambda-Cyhalothrin	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)



UAU-18-0089202/01-1

Seite 5 von 9

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (*) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (*) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (*) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (*) (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (*) (UST)

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		18,1		berechnet
Zinkgerieselquotient (S2)		>368		berechnet
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,13		berechnet
Gesamthärte	°dH	13,9		berechnet
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	8,3		berechnet
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	8,3		berechnet
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	0,49		berechnet



UAU-18-0089202/01-1

Seite 6 von 9

Probenbezeichnung:

Hochbehälter

Probe Nr.:

UAU-18-0089202-02

LfW-Objektkennzahl

1230 7534 00332



#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Einheit Messwert		Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		schwach erdig		sensorisch
Geschmack		schwach		sensorisch
		metallisch		
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	11,0		DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,73	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	512		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,50		DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,6		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-1:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04 (UST)
TOC	mg/l	<0,50		DIN EN 1484:1997-08 (*) (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Fluorid	mg/l	0,14	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	3,2	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	<0,10	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	24	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,50		berechnet
Calcitlösekapazität	mg/l	-12,82	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (*) (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (*) (UST)



GC-MS

UAU-18-0089202/01-1 Seite 7 von 9

### Schwermetalle

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,003	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Blei	mg/l	<0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,0050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	<0,001	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Kupfer	mg/l	<0,001	2,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Nickel	mg/l	0,002	0,020	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846:2012-08 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (*) (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
i didilictoi	Limen	Messwell	GW	Verialiteit
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
10 Moto Section (10 Section 10 Se				÷ ,
10 Moto Section (10 Section 10 Se				DIN EN ISO 17294-2 (E
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E
Aluminium	mg/l	<0,005 <0,010	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005 <0,010	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E
Aluminium  Bor  Calcium	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0	0,20 1,00	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0	0,20 1,00	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen	mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79	0,20 1,00  0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium	mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79	0,20 1,00  0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST) DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium  Magnesium	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79 25,0	0,20 1,00  0,20 	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium  Magnesium	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79 25,0	0,20 1,00  0,20 	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium  Magnesium  Mangan	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79 25,0 0,032	0,20 1,00  0,20   0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)
Aluminium  Bor  Calcium  Eisen  Kalium  Magnesium  Mangan	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	<0,005 <0,010 59,0 0,091 0,79 25,0 0,032	0,20 1,00  0,20   0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (*) (UST)  DIN EN ISO 17294-2 (E



# Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38407-F39:40787 (UST)

# Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Terbuthylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diflufenican	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Azoxystrobin	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Tebuconazol	µg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)



UAU-18-0089202/01-1

Seite 9 von 9

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (*) (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (*) (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (*) (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (*) (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (*) (UST)

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		18,5		berechnet
Zinkgerieselquotient (S2)		>362		berechnet
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,13		berechnet
Gesamthärte	°dH	14,0		berechnet
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	9,53		berechnet
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	9,53		berechnet
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	0,53		berechnet

(UST) - Stuttgart;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren; GW: Grenzwert;

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 23.08.2018 um 09:57 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach

Herr Kreller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

# **Standort Augsburg**

Telefon: 0821-56995-0
Telefax: 0821-56995-888
E-Mail: sui-augsburg@synlab.com
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 13

Datum: 28.03.2018

Prüfbericht Nr.: UAU-18-0032691/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-18-0032691
Ihr Auftrag: vom 14.03.2018

Projekt: Monitoring "Korrosionsindex", Trinkwasseruntersuchung

Eingangsdatum: 14.03.2018
Probenahme durch: SUI, Fr. Veit
Probenahmedatum: 14.03.2018

Prüfzeitraum: 14.03.2018 - 28.03.2018

Probenart: Wasser







**Probenbezeichnung:**Probe Nr.:

Hochbehälter

UAU-18-0032691-01

Probenahmezeit: 10:38

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,5	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,70	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	508	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	7,40	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,5	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	10,00	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	10,00	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	273	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	19	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	0,02	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,58	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	67	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22,1	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,06	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,55	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	0,026	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	0,012	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,050	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	1	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)




UAU-18-0032691/01-1 Seite 3 von 13

# **Berechnete Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1	berechnet





Probenbezeichnung: Fa. Seitz, Da-WC EHM

Probe Nr.: UAU-18-0032691-02

Probenahmezeit: 11:21

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	6,1	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,80	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	513	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,92	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle
			1:2006-12

# Laboruntersuchungen


Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,5	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	8,90	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	8,90	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	277	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	18	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	0,04	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,58	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	67	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,03	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,54	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	0,13	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,025	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	2	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	32	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)






# **Berechnete Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1	berechnet





Probenbezeichnung: Steuerer, Dorfstr. 1, Junkenhofen Waschküche EHM

Probe Nr.: UAU-18-0032691-03

Probenahmezeit: 11:43

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	6,8	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,70	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	506	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,70	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle
			1:2006-12

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,5	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	273	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	18	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	<0,02	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,57	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	66,5	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22,1	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,02	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,55	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	0,019	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,035	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	12	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	5	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)



UAU-18-0032691/01-1 Seite 7 von 13

# **Berechnete Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1	berechnet







Probenbezeichnung: Metzgerei Wagner Schlachtung WH unter Messerstation

Probe Nr.: UAU-18-0032691-04

Probenahmezeit: 12:03

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	5,5	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,70	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	510	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,65	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle
			1:2006-12


# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,5	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	277	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	19	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	<0,02	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,61	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	68,2	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22,1	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,07	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,55	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	0,014	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,055	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	1	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)






UAU-18-0032691/01-1 Seite 9 von 13

# **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1	berechnet





Probenbezeichnung: Heinzlmair Oberzell 2, Küche Wb

Probe Nr.: UAU-18-0032691-05

Probenahmezeit: 12:20

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	6,3	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,70	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	512	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,05	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12


### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,5	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	274	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	<0,04	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	19	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	0,04	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,61	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	68,1	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22,3	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,11	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,55	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	0,055	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2014-12 (UST)





Probenbezeichnung: Grundschule Gerolsbach, Schulstr. 5 Heizraum PNV nach

Wasseruhr

Probe Nr.: UAU-18-0032691-06

Probenahmezeit: 09:05

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	6,8	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,70	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	μS/cm	506	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,78	DIN EN ISO 5814:2013-02
Probennahme nach		b	DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
freies Chlor (Cl2)	mg/l	<0,05	DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	11	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Hydrogencarbonat	mg/l	268	DEV D 8:6. Lieferung 1971
Ammonium	mg/l	0,18	DIN 38 406-E 5:1983-10
Ammoniak	mg/l	<0,010	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	18	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
ortho-Phosphat	mg/l	0,03	DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,59	berechnet
Sulfid gelöst (S)	mg/l	<0,3	Sulfid potentiom. (F)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Calcium	mg/l	67,3	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Magnesium	mg/l	22,1	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Natrium	mg/l	4,02	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Kalium	mg/l	0,55	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Eisen	mg/l	0,018	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
Mangan	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Desethylatrazin	μg/l	· ·	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K
			12):2014-12 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-1 (K
			12):2014-12 (UST)



UAU-18-0032691/01-1 Seite 13 von 13



### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1	berechnet

(F) - Fremdvergabe;(UST) - Stuttgart

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 28.03.2018 um 16:43 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156
Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach

Herr Müller Hofmarkstr. 1

85302 Gerolsbach

# **Standort Augsburg**

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 5

Datum: 03.06.2019

**DAkkS** 

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067434/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0067434 Ihr Auftrag: vom 22.05.2019

Projekt: Brunnen-Messprogramm, Wasserrechtsantrag Brunnen I

Eingangsdatum: 22.05.2019

Probenahme durch: Richard Stenzl, eingebunden in QM Synlab Augsburg

Probenahmedatum: 22.05.2019

Prüfzeitraum: 22.05.2019 - 03.06.2019

Probenart: Rohwasser

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 0 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-01

Probenahmezeit: 08:30

#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,5	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,60	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	554	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,93	DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	31	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)





Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067434/01-1

Seite 2 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 5 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-02

Probenahmezeit: 08:35

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,60	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	550	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,97	DIN EN ISO 5814:2013-02

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	30	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 10 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-03

Probenahmezeit: 08:40

# Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,62	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	545	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,95	DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	30	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)



UAU-19-0067434/01-1

Seite 3 von 5

Probenbezeichnung: Brui

**Brunnen I nach 15 Minuten** 

Probe Nr.: UAU-19-0067434-04

Probenahmezeit: 08:45

#### **Vor-Ort-Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,3	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,61	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	544	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	10,10	DIN EN ISO 5814:2013-02

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	31	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	0,098	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 30 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-05

Probenahmezeit: 09:00

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,60	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	544	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,74	DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	30	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)



Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067434/01-1 Seite 4 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 60 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-06

Probenahmezeit: 09:30

#### **Vor-Ort-Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,59	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	545	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,78	DIN EN ISO 5814:2013-02

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	32	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	0,112	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 120 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-07

Probenahmezeit: 10:30

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,60	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	528	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,60	DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	28	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)



Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067434/01-1

Seite 5 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen I nach 180 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067434-08

Probenahmezeit: 11:30

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,9	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,62	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	496	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	8,73	DIN EN ISO 5814:2013-02

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	24	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	0,068	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

(UST) - Fellbach

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 03.06.2019 um 15:51 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156
Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach

Herr Müller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach **Standort Augsburg** 

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 5

Datum: 04.06.2019

**DAkkS** 

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067446/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0067446 Ihr Auftrag: vom 22.05.2019

Projekt: Brunnen-Messprogramm, Wasserrechtsantrag Brunnen II

Eingangsdatum: 22.05.2019

Probenahme durch: Richard Stenzl, eingebunden in QM Synlab Augsburg

Probenahmedatum: 22.05.2019

Prüfzeitraum: 22.05.2019 - 04.06.2019

Probenart: Rohwasser

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 0 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-01

Probenahmezeit: 12:50

#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	10,8	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,68	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	451	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	2,41	DIN EN ISO 5814:2013-02

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	0,79	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

Nullprobe bräunlich trüb





Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067446/01-1

Seite 2 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 5 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-02

Probenahmezeit: 12:55

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,0	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,64	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	459	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	2,85	DIN EN ISO 5814:2013-02

# Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	0,17	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 10 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-03

Probenahmezeit: 13:00

# Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	10,9	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,62	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	459	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	1,82	DIN EN ISO 5814:2013-02

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)



UAU-19-0067446/01-1

Seite 3 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 15 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-04

Probenahmezeit: 13:05

#### **Vor-Ort-Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,0	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,64	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	459	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	2,37	DIN EN ISO 5814:2013-02

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

#### Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 30 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-05

Probenahmezeit: 13:20

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,3	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,63	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	457	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	2,38	DIN EN ISO 5814:2013-02

## Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)



UAU-19-0067446/01-1 Prüfbericht Nr.:

Seite 4 von 5

Probenbezeichnung: **Brunnen II nach 60 Minuten** 

Probe Nr.: UAU-19-0067446-06

Probenahmezeit: 13:50

#### **Vor-Ort-Parameter**

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	7,6	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,62	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	460	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	1,74	DIN EN ISO 5814:2013-02

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)

#### Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	µg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

Probenbezeichnung: **Brunnen II nach 120 Minuten** 

Probe Nr.: UAU-19-0067446-07

Probenahmezeit: 14:50

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,2	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,62	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	460	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	1,46	DIN EN ISO 5814:2013-02

## Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	-, -	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)



Prüfbericht Nr.: UAU-19-0067446/01-1

Seite 5 von 5

Probenbezeichnung: Brunnen II nach 180 Minuten

Probe Nr.: UAU-19-0067446-08

Probenahmezeit: 15:50

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	11,2	DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,61	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	460	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	1,91	DIN EN ISO 5814:2013-02

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Nitrat	mg/l	<0,10	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
			(UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	<0,020	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS

(UST) - Fellbach

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 04.06.2019 um 09:52 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Kreller

Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0022715/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0022715

Ihr Auftrag: schriftlich vom 22.02.2019

Projekt: Rohwasseruntersuchung 2019

Eingangsdatum: 27.02.2019
Probenahme durch: Frau Kopp
Probenahmedatum: 27.02.2019

Prüfzeitraum: 27.02.2019 - 06.03.2019

Probenart: Rohwasser

## **Standort Augsburg**

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com


 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 7

Datum: 06.03.2019









Probenbezeichnung: Brunnen I

Probe Nr.: UAU-19-0022715-01

Probenahmezeit: 10:28

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00016

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aussehen		farblos		sensorisch
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Temperatur	°C	9,2		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	537		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	10,0		DIN EN ISO 5814:2013-02

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,1		DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-1:2005-12
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-3:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,2		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	1,3		DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	0,19	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04
DOC	mg/l	1,0		DIN EN 1484:1997-08
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	19	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	29	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	18	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04
ortho-Phosphat	mg/l	0,14		DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	15,9		DIN 38 405-D 21:1990-10 (UST)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,005	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Calcium	mg/l	63,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Eisen	mg/l	0,20	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Kalium	mg/l	0,64		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Magnesium	mg/l	25,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Mangan	mg/l	0,038	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Natrium	mg/l	3,40	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02



### Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Chlorotoluron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Cyanazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	0,076	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Hexazinon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Linuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metobromuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metolachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metoxuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metribuzin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Monolinuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Propazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Sebutylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Simazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS




UAU-19-0022715/01-1 Seite 4 von 7

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Bromacil	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Ethidimuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metamitron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Fluroxypyr	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)	-	7,51	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04





Probenbezeichnung: Brunnen II

Probe Nr.: UAU-19-0022715-02

Probenahmezeit: 10:06

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00361

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aussehen		farblos		sensorisch
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Temperatur	°C	10,5		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	481		DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	3,9		DIN EN ISO 5814:2013-02

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,7		DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-1:2005-12
Basekapazität bis pH 4,3 (KB 4,3)	mmol/l	-		DIN 38 409-H 7-3:2005-12
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	1,0		DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	0,20	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04
DOC	mg/l	1,1		DIN EN 1484:1997-08
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10
Chlorid	mg/l	3,4	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	<0,10	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	21	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04
ortho-Phosphat	mg/l	0,02		DIN EN ISO 6878 (D 11):2004-07
Kieselsäure (als SiO2)	mg/l	13,8		DIN 38 405-D 21:1990-10 (UST)

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,005	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Calcium	mg/l	72,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Eisen	mg/l	<0,010	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Kalium	mg/l	0,45		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Magnesium	mg/l	22,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Mangan	mg/l	<0,003	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02
Natrium	mg/l	4,80	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02



### Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Chlorotoluron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Cyanazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylatrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Hexazinon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Linuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metobromuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metolachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metoxuron	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metribuzin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Monolinuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Propazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Sebutylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Simazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS





Seite 7 von 7

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Bromacil	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Ethidimuron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metamitron	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Fluroxypyr	μg/l	<0,020		DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
pH-Wert (vor Ort)		7,76	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

(UST) - Fellbach;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren; GW: Grenzwert;

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 07.03.2019 um 15:05 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach

Herr Kreller Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

## **Standort Augsburg**

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 8

Datum: 14.03.2019

**DAkkS** 

Prüfbericht Nr.: UAU-19-0022721/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-19-0022721

Ihr Auftrag: schriftlich vom 22.02.2019

Projekt: Period.Trinkwasseruntersuchung 2019

Eingangsdatum: 27.02.2019

Probenahme durch: Marie Kopp, Synlab Ingolstadt, eingebunden in QMS

SYNLAB Augsburg.

Probenahmedatum: 27.02.2019

Prüfzeitraum: 27.02.2019 - 14.03.2019

Probenart: Trinkwasser

Probenbezeichnung: Hofmarkstr. 1 (Rathaus)

Probe Nr.: UAU-19-0022721-01

Probenahmezeit: 09:48


#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	9,6		DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,90	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	545	2790	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,77		DIN EN ISO 5814:2013-02





UAU-19-0022721/01-1 Seite 2 von 8



SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,4		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1		DIN 38 409-H 7-1:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04 (UST)
TOC	mg/l	0,59		DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Fluorid	mg/l	0,16	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	13	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	20	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	22	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04 (UST)
Bromat	mg/l	<0,001	0,01	HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	1,08		berechnet
Calcitlösekapazität	mg/l	-0,953	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,02	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)
Epichlorhydrin	μg/l	<0,1	0,1	DIN EN 14207 (P 9):2003-09 (UST)



#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,002	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Blei	mg/l	0,002	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,0030	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,001	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Kupfer	mg/l	0,003	2,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,020	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846:2012-08 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Uran	mg/l	0,0023	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	0,007	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Bor	mg/l	<0,010	1,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Calcium	mg/l	25,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	0,036	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Kalium	mg/l	0,65		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Magnesium	mg/l	11,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	<0,003	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Natrium	mg/l	78,0	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Benzol	μg/l	<0,25	1,0	DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST),
				Abweichung: nur HS-Analyse; nur
				GC-MS

## Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38407-F39:40787 (UST)



Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Vinylchlorid	μg/l	<0,5	0,5	DIN 38 413-P 2:1988-05 (UST), Abweichung: GC-MS
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)


#### Pestizide

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Terbuthylazin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diflufenican	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Azoxystrobin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Tebuconazol	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05	0,1	LC-MS/MS (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)

### Perfluortenside

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Acrylamid	μg/l	<0,05	0,1	DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)





UAU-19-0022721/01-1 Seite 5 von 8

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		19,1		berechnet
Zinkgerieselquotient (S2)		2,58		berechnet
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,27		berechnet
Gesamthärte	°dH	6,0		berechnet
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	6,292		berechnet
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	6,292		berechnet
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	0,37		berechnet

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Epichlorhydrin	mg/l	<0,00010	0,0001	DIN EN ISO 17973 (F 41):10/2016
				(F)

### Beurteilung

Die Trinkwasserprobe entspricht, hinsichtlich der untersuchten Parameter, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.





**Probenbezeichnung:** Hochbehälter
Probe Nr.: UAU-19-0022721-02

Probenahmezeit: 10:47

## Vor-Ort-Parameter


Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Geschmack		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		sensorisch
Temperatur	°C	9,6		DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort)		7,90	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	515	2790	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	8,76		DIN EN ISO 5814:2013-02

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,3		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 8,2 (Ks 8,2)	mmol/l	<0,1		DIN 38 409-H 7-1:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN EN ISO 7887:2012-04 (UST)
TOC	mg/l	0,69		DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Ammonium	mg/l	<0,04	0,50	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Fluorid	mg/l	0,17	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	14	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	18	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	23	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,50	DIN EN 26777:1993-04 (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,64		berechnet
Calcitlösekapazität	mg/l	-16,265	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,02	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Arsen	mg/l	0,002	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Blei	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,0030	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	<0,001	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Kupfer	mg/l	<0,001	2,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,020	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846:2012-08 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)





Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Selen	mg/l	<0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Aluminium	mg/l	<0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Bor	mg/l	<0,010	1,00	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Calcium	mg/l	63,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	0,032	0,20	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Kalium	mg/l	0,60		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Magnesium	mg/l	26,0		DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	0,012	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Natrium	mg/l	5,30	200	DIN EN ISO 17294-2 (E
				29):2005-02 (UST)
Benzol	μg/l	<0,25	1,0	DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST),
				Abweichung: nur HS-Analyse; nu
	l l		1	100 MC

## Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38407-F39:40787 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38407-F39:40787 (UST)


GC-MS

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)

#### **Pestizide**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Isoproturon	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Metazachlor	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Terbuthylazin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Diflufenican	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS





UAU-19-0022721/01-1 Seite 8 von 8

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Azoxystrobin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Tebuconazol	μg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Lambda-Cyhalothrin	µg/l	<0,020	0,1	DIN EN ISO 11369 (F 12):1997-11 (UST), Abweichung: Detektion MS/MS
Quinmerac	μg/l	<0,05	0,1	LC-MS/MS (*) (UST)
Cycocel	μg/l	<0,05		LC-MS/MS (*) (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,1	DIN EN ISO 15913 (F 20):2003-05 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)

#### **Berechnete Parameter**

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Kupferquotient (S3)		17,8		berechnet
Zinkgerieselquotient (S2)		2,94		berechnet
Muldenkorrosionsquotient (S1)		0,27		berechnet
Gesamthärte	°dH	14,8		berechnet
Kohlendioxid, frei (CO2)	mg/l	6,167		berechnet
Kohlendioxid, zugehörig (CO2)	mg/l	6,167		berechnet
Kohlendioxid, überschüssig (CO2)	mg/l	<0,1		berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	0,39		berechnet

### Beurteilung

Die Trinkwasserprobe entspricht, hinsichtlich der untersuchten Parameter, den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

(UST) - Fellbach;(F) - Fremdvergabe;(\*) - nicht akkreditiertes Verfahren; GW: Grenzwert; Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 09.01.2018)

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 14.03.2019 um 14:44 Uhr durch Janna Radmann (Sachbearbeiterin) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Michael Schubert Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

## **Standort Augsburg**

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 5

Datum: 24.04.2020

Prüfbericht Nr.: UAU-20-0038930/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-20-0038930 Ihr Auftrag: vom 30.03.2020

Projekt: Rohwasseruntersuchung 2020

Eingangsdatum: 30.03.2020

Probenahme durch: Richard Stenzl, SYNLAB Analytics & Services Germany

GmbH, eingebunden in QMS Synlab Augsburg

Probenahmedatum: 30.03.2020

Prüfzeitraum: 31.03.2020 - 24.04.2020

Probenart: Rohwasser


DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-04

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 24.04.2020 um 15:34 Uhr durch Nicole Kalinowski (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.







Probenbezeichnung: Brunnen I

Probe Nr.: UAU-20-0038930-01

Probenahmezeit: 10:30

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00016

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	9,3	DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	516	DIN EN 27888:1993-11
Farbe		farblos	sensorisch
Geruch		ohne	sensorisch
Geschmack		ohne	sensorisch
Trübung visuell		klar	DIN EN ISO 7027:2000-04
pH-Wert (vor Ort)		7,7	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Probennahme nach		Zweck A	DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12

## Mikrobiologische Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Ammonium	mg/l	<0,040	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Chlorid	mg/l	3,44	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	<0,1	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	21,7	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,77	DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,150	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Calcium	mg/l	61,8	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium	mg/l	25,5	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Kalium	mg/l	1,06	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Natrium	mg/l	3,73	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
DOC	mg/l	<0,50	DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
ortho-Phosphat	mg/l	<0,020	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)

#### Metalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Arsen	mg/l	0,00297	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	0,172	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	0,0339	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)



### Pflanzenschutzmittelrückstände

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05	DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cyanazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Hexazinon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Linuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metoxuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sebutylazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Florasulam	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (*) (UST)
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	9,87	DIN EN ISO 5814:2013-02
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	0,32	DIN 38 404-C 3:2005-07 (UST)
Silicium als SiO2	mg/l	13,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)





Probenbezeichnung: Brunnen II

Probe Nr.: UAU-20-0038930-02

Probenahmezeit: 11:30

LfW-Objektkennzahl 4110 7534 00361

### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Temperatur	°C	10,8	DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	469	DIN EN 27888:1993-11
Farbe		farblos	sensorisch
Geruch		ohne	sensorisch
Geschmack		ohne	sensorisch
Trübung visuell		klar	DIN EN ISO 7027:2000-04
pH-Wert (vor Ort)		7,7	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
Probennahme nach		Zweck A	DIN EN ISO 19458, Tabelle 1:2006-12

## Mikrobiologische Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)

#### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Ammonium	mg/l	<0,040	DIN 38 406-E 5:1983-10 (UST)
Chlorid	mg/l	19,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	31,3	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	17,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,07	DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,150	DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
Calcium	mg/l	69,0	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium	mg/l	22,8	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Kalium	mg/l	0,630	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Natrium	mg/l	5,02	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
DOC	mg/l	0,61	DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
ortho-Phosphat	mg/l	0,092	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)

#### Metalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Arsen	mg/l	0,00128	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	<0,003	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)



### Pflanzenschutzmittelrückstände

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05	DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cyanazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin	μg/l	0,06	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desisopropylatrazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Hexazinon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Linuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methabenzthiazuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metoxuron	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sebutylazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,02	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Florasulam	μg/l	<0,05	LC-MS/MS (*) (UST)
Sauerstoff gelöst (O2)	mg/l	6,05	DIN EN ISO 5814:2013-02
Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm	1/m	0,54	DIN 38 404-C 3:2005-07 (UST)
Silicium als SiO2	mg/l	15,4	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)

 $(\mathsf{UST}) - \mathsf{Verfahren} \ \mathsf{durchgef\"{u}hrt} \ \mathsf{am} \ \mathsf{Standort} \ \mathsf{Fellbach}; (^*) - \mathsf{nicht} \ \mathsf{akkreditiertes} \ \mathsf{Verfahren}$ 



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Kommunalunternehmen der Gemeinde Gerolsbach Herr Michael Schubert Hofmarkstr. 1 85302 Gerolsbach

## **Standort Augsburg**

 Telefon:
 +49-821-56995-0

 Telefax:
 +49-821-56995-888

 E-Mail:
 sui-augsburg@synlab.com

 Internet:
 www.synlab.de

Seite 1 von 13

Datum: 26.02.2020

Prüfbericht Nr.: UAU-20-0016470/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-20-0016470

Ihr Auftrag: schriftlich vom 10.02.2020

Projekt: Umfassende Trinkwasseruntersuchung 2020

Eingangsdatum: 11.02.2020

Probenahme durch: Marie Kopp, SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH,

eingebunden in QMS Synlab Augsburg

Probenahmedatum: 11.02.2020

Prüfzeitraum: 12.02.2020 - 26.02.2020

Probenart: Trinkwasser


DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstell
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.

Der Prüfbericht wurde am 26.02.2020 um 15:50 Uhr durch Nicole Kalinowski (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.





UAU-20-0016470/01-1 Seite 2 von 13

SYNLAB

Probenbezeichnung: Grundschule Gerolsbach

Probe Nr.: UAU-20-0016470-01 LfW-Objektkennzahl 1230 0186 00209

#### Vor-Ort-Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	8,2		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	514		DIN EN 27888:1993-11
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		DIN EN ISO 7027:2000-04
pH-Wert (vor Ort)		7,68	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

### Mikrobiologische Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Geschmack		ohne		DEV B 1/2:1971
Trübung	FNU	1,3	1	DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (UST)
Fluorid	mg/l	0,19	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	12,7	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	18,5	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	21	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,38		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,100		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
TOC	mg/l	<0,50		DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Calcium	mg/l	67,1		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium	mg/l	23,6		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Kalium	mg/l	0,670		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Natrium	mg/l	4,54	200	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Gesamthärte	°dH	14,8		berechnet (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,64		berechnet (UST)
Ammonium	mg/l	<0,010	0,5	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,5	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
ortho-Phosphat	mg/l	<0,020		DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Acrylamid	μg/l	<0,05	0,1	DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)
pH-Wert nach Calcitsättigung		7,50		DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)
Calcitlösekapazität	mg/l	-10,3	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)



### Metalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Blei	mg/l	<0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Bor	mg/l	<0,010	1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,00169	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	0,0245	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Kupfer	mg/l	0,00339	2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	0,00325	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Uran	mg/l	0,0031	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Arsen	mg/l	0,00187	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN 1483 (E 12):1997-08 (UST)

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Dichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1-Dichlorethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1-Dichlorethen	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
cis-1,2-Dichlorethen	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
trans-1,2-Dichlorethen	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1,1-Trichlorethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Tri- und Tetrachlorethen	μg/l		10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlormethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Vinylchlorid	μg/l	<0,2	0,5	DIN 38 413-P 2:1988-05 (UST), Abweichung: GC-MS

## Trihalogenmethane

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Trichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tribrommethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromdichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibromchlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane	μg/l		50,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane berechnet als CHCl3	μg/l			DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe LHKW	μg/l			DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)



### Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzol	μg/l	<0,25		DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST), Abweichung: nur HS-Analyse; nur GC-MS

# Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(ghi)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe PAK (16)	μg/l		0,1	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe PAK (6)	μg/l		0,1	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)

#### Pflanzenschutzmittelrückstände

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Aclonifen	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid	μg/l	<0,05	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cymoxanil	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin	μg/l	0,06	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)





UAU-20-0016470/01-1 Seite 5 von 13

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Dimoxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluroxypyr	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flusilazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Myclobutanil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin)	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picloram	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin	µg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb	µg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz	µg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
	1 . 5	<u> </u>		` '



SYNLAB

UAU-20-0016470/01-1 Seite 6 von 13

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Propazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid (Pronamid)	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil	μg/l	<0,01		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Rimsulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Spiroxamin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromoxynil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Iodosulfuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)




## Organochlorpestizide

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Deltamethrin	μg/l	<0,05		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Chlorthalonil	µg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Iprodion	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Penconazol	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Triticonazol	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Bromat	mg/l	<0,001	0,01	HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Epichlorhydrin	mg/l	<0,00003	0,0001	DIN EN ISO 17943 (F 41):10/2016 (F)
1,2-Dichlorpropan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,3-Dichlorpropan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
cis-1,3-Dichlorpropen	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
trans-1,3-Dichlorpropen	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibrommethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,2-Dibromethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromchlormethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Härtebereich n. Waschmittelgesetz (WRMG)		hart		berechnet (UST)
Trichlorfluormethan (R11)	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetraconazol	μg/l	<0,01		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Cyproconazol	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Quinoclamin	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
lmazalil	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)

## Beurteilung

Der Grenzwert für Trübung gemäß Trinkwasserverordnung wurde überschritten.





Probenbezeichnung:HochbehälterProbe Nr.:UAU-20-0016470-02LfW-Objektkennzahl1230 7534 00332

#### Vor-Ort-Parameter

SYNLAB

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Temperatur	°C	9,0		DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	510		DIN EN 27888:1993-11
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch		ohne		sensorisch
Trübung visuell		klar		DIN EN ISO 7027:2000-04
pH-Wert (vor Ort)		7,75	6,50 - 9,50	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

## Mikrobiologische Parameter

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Koloniezahl 22°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Koloniezahl 36°C/44h	KBE/ml	0	100	TrinkwV § 15 1c:2018-01 (UST)
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)

### Laboruntersuchungen

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Geschmack		ohne		DEV B 1/2:1971
Trübung	FNU	3,1	1	DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (UST)
Fluorid	mg/l	0,18	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Chlorid	mg/l	12,6	250	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat	mg/l	18,4	50	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Sulfat	mg/l	20,7	240	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05	DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	4,38		DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,150		DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)
TOC	mg/l	<0,50		DIN EN 1484:1997-08 (UST)
Calcium	mg/l	67,1		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium	mg/l	23,6		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Kalium	mg/l	0,690		DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Natrium	mg/l	4,51	200	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Gesamthärte	°dH	14,8		berechnet (UST)
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	2,64		berechnet (UST)
Ammonium	mg/l	0,010	0,5	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Nitrit	mg/l	<0,005	0,5	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
ortho-Phosphat	mg/l	<0,020		DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,50	DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Acrylamid	μg/l	<0,05	0,1	DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)
pH-Wert nach Calcitsättigung		7,51		DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)
Calcitlösekapazität	mg/l	-13,2	5	DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)



Metalle

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Blei	mg/l	<0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Bor	mg/l	<0,010	1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,00119	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Eisen	mg/l	0,0713	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Kupfer	mg/l	<0,001	2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Mangan	mg/l	0,0101	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Nickel	mg/l	<0,001	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Uran	mg/l	0,0032	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Arsen	mg/l	0,00219	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Aluminium	mg/l	<0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Antimon	mg/l	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Selen	mg/l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02 (UST)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001	DIN EN 1483 (E 12):1997-08 (UST)

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Dichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1-Dichlorethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,2-Dichlorethan	μg/l	<0,3	3,0	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1-Dichlorethen	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
cis-1,2-Dichlorethen	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
trans-1,2-Dichlorethen	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1,1-Trichlorethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen	μg/l	<0,1	10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Tri- und Tetrachlorethen	μg/l		10,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlormethan	μg/l	<0,1		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Vinylchlorid	μg/l	<0,2	0,5	DIN 38 413-P 2:1988-05 (UST), Abweichung: GC-MS

## Trihalogenmethane

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Trichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tribrommethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromdichlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibromchlormethan	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane	μg/l		50,00	DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane berechnet als CHCl3	μg/l			DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe LHKW	μg/l			DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)



### Aromatische Kohlenwasserstoffe


Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Benzol	μg/l	<0,25		DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST), Abweichung: nur HS-Analyse; nur GC-MS

# Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(k)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(b)fluoranthen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(a)pyren	μg/l	<0,002	0,010	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Benzo(ghi)perylen	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/l	<0,01		DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe PAK (16)	μg/l		0,1	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe PAK (6)	μg/l		0,1	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV)	μg/l		0,10	DIN 38 407-F 8:1995-10 (UST)

#### Pflanzenschutzmittelrückstände

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Glyphosat	μg/l	<0,05		DIN 38 407-F 22:2001-10 (UST)
Aclonifen	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Amidosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Atrazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Azoxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bentazon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Boscalid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Carbendazim	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clodinafop	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clomazone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clopyralid	μg/l	<0,05	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Clothianidin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Cymoxanil	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin	μg/l	0,06	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethyldesisopropylatrazin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylsimazin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dicamba	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorprop	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Difenoconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diflufenican	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimefuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethachlor	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethenamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethoat	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dimethomorph	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)





UAU-20-0016470/01-1 Seite 11 von 13


Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Dimoxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Diuron	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Epoxiconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethidimuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Ethofumesat	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fenpropimorph	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flazasulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flonicamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Florasulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluazinam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flufenacet	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flumioxazin	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopicolid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluopyram	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Fluroxypyr	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flurtamone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Flusilazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imidacloprid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
loxynil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoproturon	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Isoxaben	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Kresoxim-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Lenacil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mandipropamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
MCPA	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mecoprop	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesosulfuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Mesotrione	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metamitron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metobromuron	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metosulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metribuzin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metsulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Myclobutanil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Napropamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Nicosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pendimethalin (Penoxalin)	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pethoxamid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picloram	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picolinafen	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Picoxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pirimicarb	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prochloraz	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propamocarb	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)





UAU-20-0016470/01-1 Seite 12 von 13

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Propazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propiconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propoxycarbazone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propyzamid (Pronamid)	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Proquinazid	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfocarb	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prosulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Prothioconazol	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyrimethanil	μg/l	<0,01		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pyroxsulam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinmerac	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quinoxyfen	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Rimsulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Spiroxamin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sulcotrion	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebuconazol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tebufenpyrad	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Terbuthylazin	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiacloprid	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thiamethoxam	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Thifensulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Topramezone	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triadimenol	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triasulfuron	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tribenuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triclopyr	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Trifloxystrobin	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Triflusulfuron-methyl	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Tritosulfuron	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
2,4-D	μg/l	<0,02	0,10	DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Methiocarb	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromoxynil	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Fluazifop	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
Haloxyfop	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)
lodosulfuron-methyl	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 35:2010-10 (UST)





### Organochlorpestizide

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Deltamethrin	μg/l	<0,05		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Chlorthalonil	µg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Cyflufenamid	µg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Iprodion	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Penconazol	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Triticonazol	µg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS

Parameter	Einheit	Messwert	GW	Verfahren
Bromat	mg/l	<0,001	0,01	HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Epichlorhydrin	mg/l	<0,00003	0,0001	DIN EN ISO 17943 (F 41):10/2016 (F)
1,2-Dichlorpropan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,3-Dichlorpropan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
cis-1,3-Dichlorpropen	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
trans-1,3-Dichlorpropen	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibrommethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
1,2-Dibromethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromchlormethan	μg/l	<1,0		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Härtebereich n. Waschmittelgesetz (WRMG)		hart		berechnet (UST)
Trichlorfluormethan (R11)	μg/l	<0,3		DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetraconazol	μg/l	<0,01		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Lambda-Cyhalothrin	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Cyproconazol	μg/l	<0,02		DIN EN ISO 6468:1997-02 (UST), Abweichung: GC-MS
Quinoclamin	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Imazalil	μg/l	<0,05		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Pinoxaden	μg/l	<0,02		DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)

### Beurteilung

Der Grenzwert für Trübung gemäß Trinkwasserverordnung wurde überschritten.

 $(UST) - Verfahren \ durchgef \"{u}hrt \ am \ Standort \ Fellbach;} (F) - Fremdvergabe; \ GW: \ Grenzwert;$ 

# BEURTEILUNG DER KORROSIONSWAHRSCHEINLICHKEIT - ZWISCHENERGEBNIS -

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Veranlassung	2
2	Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)	2
2.1	Lochkorrosion	2
2.2	Flächenkorrosion	2
3	Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)	3
3.1	Loch- und Flächenkorrosion	3
3.2	Selektive Korrosion	3
4	Nichtrostende Stähle (DIN EN 12502-4)	3
4.1	Lochkorrosion	3
4.2	Flächenkorrosion	4
5	Chemische und mikrobiologische Untersuchungen	4
6	Empfehlung	. 4

# 1 Veranlassung

Wie im Bescheid des Landratsamtes Pfaffenhofen vom 08.05.2017 (Az. 32/6421.3) festgelegt, werden im Trinkwassernetz der Gemeinde Gerolsbach derzeit regelmäßig Wasserproben entnommen und analysiert, um die Wasserqualität vor allem im Hinblick auf die Korrosivität zu beurteilen.

Grundlage der Beurteilung zur Korrosionswahrscheinlichkeit im Leitungsnetz von Gerolsbach sind die chemischen Untersuchungsbefunde aus den Jahren 2016 und 2017. Das Monitoring zur Beurteilung des Korrosionsindexes wurde an Brunnen 1 und 2, dem Hochbehälter sowie an fünf weiteren Probenahmestellen im Leitungsnetz von Gerolsbach durchgeführt.

Die im Anhang zusammengefassten Ergebnisse werden im Folgenden bewertet.

## 2 Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

### 2.1 Lochkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit von Lochkorrosion im Warmwasser ist geringer als im Kaltwasser. Hydrogencarbonat-Ionen vermindern die Korrosionswahrscheinlichkeit. Mit steigendem Gehalt an Chlorid-Ionen nimmt die Korrosionswahrscheinlichkeit ab. Mit steigendem Gehalt an Sulfat- und Nitrationen erhöht sich die Korrosionswahrscheinlickeit.

Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion im Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen gering, wenn S > 1,5 ist. S ist das Konzentrationsverhältnis Hydrogencarbonat/Sulfat im Wasser.

Die ermittelten S-Werte der untersuchten Wasserproben sind alle größer als 17,4 (Minimum Probe Fa. Seitz vom 16.03.2017). Eine Lochkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

### 2.2 Flächenkorrosion

Die Flächenkorrosion nimmt in sauerstoffreichem Wasser mit abnehmendem pH-Wert zu. Sie ist vernachlässigbar, wenn der pH-Wert über 7,5 oder der pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 liegt und der TOC Gehalt dabei < 1,5 mg/l ist.

Die ermittelten pH-Werte in den untersuchten Roh- und Reinwasserproben liegen alle über 7,55. Die Flächenkorrosion ist daher vernachlässigbar.

## 3 Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)

## 3.1 Loch- und Flächenkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flächenkorrosion, unter Ausbildung von Mulden- und Lochfraß, ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn der Korrosionsquotient  $S_1 < 0.5$  ist.

Die ermittelten S<sub>1</sub> Werte aller untersuchten Proben liegen zwischen 0,008 (Metzgerei Klenau vom 02.08.2016) und 0,361 (Brunnen 1 vom 16.03.2017).

Eine Lochkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

# 3.2 Selektive Korrosion

Die selektive Korrosion tritt bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen (Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) vorzugsweise im Kaltwasserbereich auf.

Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion ist gering, wenn der Anionenquotient  $S_2 < 1$  bzw. > 3 oder die Nitratkonzentration < 20 mg/l ist.

Die ermittelten S<sub>2</sub> Werte in den untersuchten Trinkwasserproben liegen überwiegend im Bereich von 1 bis 3. Eine selektive Korrosion ist daher wahrscheinlich.

Die gemessenen Nitratkonzentrationen liegen überwiegend zwischen 17 und 19 mg/l und damit knapp unter dem Grenzwert. Teilweise wurden auch Nitratkonzentrationen unter 1 mg/l gemessen. Diese traten jedoch ausschließlich in den Analysen vom 02.08.2016 auf. Die Nitratkonzentration für Brunnen 1 beträgt 34 mg/l und für Brunnen 2 liegt sie unter der Nachweisgrenze von <0,1 mg/l.

Aufgrund der Unregelmäßigkeiten des Nitratgehalts bzw. der knapp unter dem Grenzwert liegenden Messwerte und der berechneten Anionenquotienten im kritischen Bereich, kann eine selektive Korrosion nicht ausgeschlossen werden.

Eine selektive Korrosion ist daher wahrscheinlich.

## 4 Nichtrostende Stähle (DIN EN 12502-4)

## 4.1 Lochkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion ist besonders von der Chloridkonzentration abhängig. Bei Chloridgehalten unter 6 mmol/l (ca. 200 mg/l) ist im Kaltwasser eine Lochkorrosion bei molybdänfreien ferritischen und austenitischen Stählen unwahrscheinlich. Im Warmwasserbereich liegt die kritische Chloridkonzentration

über 1,5 mmol/l (ca. 50 mg/l). Die gemessenen Chloridgehalte in den Trink-wasseruntersuchungen liegen unter der Nachweisgrenze von < 0,5 mg/l bzw. betragen bis zu 20 mg/l.

Eine Lochkorrosion von nichtrostenden Stählen ist daher unwahrscheinlich.

### 4.2 Flächenkorrosion

Die Flächenkorrosion ist bei nichtrostenden Stählen hauptsächlich vom pH-Wert abhängig. Bei pH-Werten über 4 ist eine Flächenkorrosion unwahrscheinlich. Die gemessenen pH-Werte liegen alle über 7,5.

Die ermittelten Säurekapazitäten  $K_{s4,3}$  liegen zwischen 3,8 mmol/l und 4,9 mmol/l und damit über dem Grenzwert von 2 mmol/l. Die ermittelten Calciumkonzentrationen liegen im Bereich von 56 mg/l und 98 mg/l und sind damit größer als 40 mg/l.

Eine Flächenkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

## 5 Chemische und mikrobiologische Untersuchungen

Die untersuchten chemischen Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV (2001).

Die untersuchten bakteriologischen Parameter sind zum Zeitpunkt der Probenahme einwandfrei.

Bei den untersuchten Pflanzenschutzmitteln wurden außer für Desethylatrazin keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Im Rohwasser von Brunnen 1 wurden 0,11  $\mu$ g/l Desethylatrazin (Probe vom 16.03.2017) und 0,14  $\mu$ g/l (in der Probe vom 24.02.2016) festgestellt (Grenzwert 0,1  $\mu$ g/l). Im Reinwasser (Mischwasser von Brunnen 1 und 2) liegen die Konzentrationen für Desethylatrazin unter dem Grenzwert.

# 6 Empfehlung

Die berechneten Korrosionsquotienten sind für schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe auffällig. Das Konzentrationsverhältnis nach DIN EN 12502-3 wird nicht eingehalten bzw. liegt teilweise im Grenzbereich. Auch der ermittelte Nitratgehalt liegt überwiegend im Grenzbereich der Vorgaben.

Es wird daher empfohlen, das Mischungsverhältnis von Brunnen 1 und 2 geringfügig zu ändern. Dabei sollte die Entnahme von Brunnen 2 auf 7 l/s erhöht werden

und die von Brunnen 1 entsprechend reduziert. Diesbezüglich ist eine Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt erforderlich.

Im Zuge des weiteren Monitorings ist zu prüfen, ob sich die Maßnahme positiv auf die Wasserbeschaffenheit auswirkt bzw. sich eine Verbesserung der chemischen Parameter des Mischwassers einstellt.

Der Entwurfsverfasser.

Pfaffenhofen, den 07.09.2017

WinflerPLAN

Planting gesellschaft mbH Hohenwarter Str. 124 | D-85276 Pfaffenhofen

Ma. info@wipflerolen de

Wipfler PLAN

Planungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing. (FH) Johanna Kratzer, M.Sc.

ppa. Dipl.-Ing. (FH) Joachim Maßow

1				Rohwasser		Rohwasser		
Probenahemdatum Nitrat			34 ma/l	16.03.2017	,	24.02.2016		
Wild			1/8111					
Desethylatrazin			0,11 µg/l		0,14 µg/l			
DIN12502 Korrosionsquotient (51) Anionemorations (52)			0,361	GW <0,5 <1 hvw >3 Nitrat < 20 mg/l		GW <0,5 <1 bxw >3 Nitrat < 20 mg/l		
Kupferquotient (S)			18,995	>1,5		>1,5		
Brunnen 2				Rohwasser				
Probenahemdatum			7	16.03.2017				
Nitrat								
Desethylatrazin			<0,02 µg/l					
DIN12502 Korrosionsquotient (S1) Anionenquotient (S2) Kupferquotient (S)			0,105 314,786 22,186	GW <0,5 <1 bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5				
Hochbehälter								
Probenahemdatum		Reinwasser 06.04.2017		Reinwasser 16.03.2017		Reinwasser 24.11.2016		Reinwasser 02.08.2016
Nitrat	19 mg/l		19 mg/l		19 mg/l		0,4 mg/l	
Desethylatrazin			0,051 µg/l		1/gm 950'0		0,047 µg/l	
DIN12502 Korrosionsquotient (51) Anione nquotient (52) Kupferquotient (5)	0,251 2,487 21,488	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,259 2,671 21,994	GW <0,5 <1 bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,276 2,739 19,933	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,054 30,667 50,034	GW <0,5 <1bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5
Grundschule Gerolsbach, Schulstraße 5								
Probenahemdatum Nitrat	20 mg/l	Reinwasser 16.03.2017	19 mg/l	Reinwasser 16.03.2017	19 mg/l	Reinwasser 24.11.2016	17 mg/l	Reinwasser 02.08.2016
Desethylatrazin			1/8H 550,0		0,056 µg/l		1/gH 50,0	
DIN12502		M9		M5		M5		MS
Korrosionsquotient (S1) Anionenquotient (S2) Kupferquotient (S)	0,260 2,428 20,414	<0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,263 2,739 20,894	<0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,270 <mark>2,739</mark> 20,414	<0,5 <1bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,262 2,959 19,933	<0,5 <1 bzw, >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5
Fa. Seitz, Bad Wb				Reinwasser		Reinwasser		Reinwasser
Probenahemdatum Nitrat			19 mg/l	16.03.2017	19 mg/l	24.11.2016	1/8m	02.08.2016
Desethylatrazin					1/grd 550'0		0,043 µg/l	
DIN12502 Korrosionsquotient (51) Anionenquotient (52) Kupferquotient (5)			0,283 3,011 17,412	GW <0,5 <1 bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,263 <mark>2,739</mark> 20,894	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,009 3,298 600,406	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5
Stairer Dorfetr 1 linkonhofan								
Steurer, Donstr. Ljunkennolen				Reinwasser		Reinwasser		Reinwasser
Probenanemdatum Nitrat			19 mg/l	16.03.2017	19 mg/l	24.11.2016	14 mg/l	02.08.20.16
Desethylatrazin			1/gμ 7.20,0		0,053 µg/l		0,042 µg/l	
DIN12502 Korrosionsquotient (S1) Anionenquotient (S2) Kupferquotient (S)			0,263 2,739 20,894	GW <0,5 <1 bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,276 2,739 19,933	GW <0,5 <12 mg/l > 1.1.5	0,207 2,712 24,316	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5
Metzgerei Wagner								
				Reinwasser 16.03.2017		Reinwasser 24.11.2016		Reinwasser 02.08.2016
Nitrat			19 mg/l		18 mg/l		1/gm <u>6,5</u> mg/l	
Desethylatrazin			1/8н 50′0		l/gn 650'0		0,052 µg/l	
DIN12502 Korrosionsquotient (51) Anionenquotient (52) Kupferquotient (5)			0,270 2,739 20,414	GW <0.5 <1 bxw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1.5	0,260 2,723 20,983	GW <0,5 <1bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l >1,5	0,008 3,298 696,471	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l >1,5
Heinzlmair Oberzell 2	l			Reinwasser	ı	Reinwasser	ı	Reinwasser
Nitrat			19 ma/l	16.03.2017	17 ma/	24.11.2016	18 ma/	02.08.2016
Nitrat					1/1			
Desethylatrazin	-		0,051 µg/l		0,05 µg/l		0,047 µg/l	
DIN12502 Korrosionsquotient (51) Anionenquotient (52) Kinforantotiant (5)			0,263 2,647	<b>GW</b> <0,5 <1 bzw.>3 Nitrat < 20 mg/l	0,257 2,883	GW <0,5 <1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l	0,254 2,723 1,488	GW <0,5 <1bxux.>3 Nitrat<20 mg/l
			111/07	7/1	0000	777		<i>p</i> / <sub>1</sub>

# Ergebnisse der berechneten Korrosionsquotienten/ Ergebnisse Nitrat und PSM

Hochbehälter								
Probenahemdatum			08.01.202	18			28.03	3.2018
Nitrat	17	mg/l	0,274	mol/m³	19	mg/l	0,306	mol/m³
Desethylatrazin	0,05	ug/l			0,05	ug/l		
DIN12502			GW				GW	
Korrosionsquotient (S1)	0,234		<0,5		0,242		<0,5	
Anionenquotient (S2)	2,780	<1	L bzw. >3 I	Nitrat < 20 mg/l	2,531		<1 bzw. >3	litrat < 20 mg/l
Kupferquotient (S)	22,373		>1,5		20,468		>1,5	

Grundschule Gerolsbach, Schulstraße 5	Grundschule				Heizraum PNV nach Wasseruhr				
Probenahemdatum		08.01.20	18			28.03	3.2018		
Nitrat	18	mg/l 0,290	mol/m³	18	mg/l	0,290	mol/m³		
Desethylatrazin	0,057	ug/l		0,055	ug/l				
DIN12502		GW				GW			
Korrosionsquotient (S1)	0,255	<0,5		0,243		<0,5			
Anionenquotient (S2)	2,841	<1 bzw. >3	Nitrat < 20 mg/l	2,672		<1 bzw. >3	litrat < 20 mg/l		
Kupferquotient (S)	19,108	>1,5		20,093		>1,5			

Fa. Seitz,			Küche V	VB		Damen WC EHM				
Probenahemdatum			08.01.20	)18				28.03	3.2018	
Nitrat	20	mg/l	0,323	mol/m³		18	mg/l	0,290	mol/m³	
Desethylatrazin	0,054	0,054 ug/l				0,025	ug/l			
DIN12502			GW					GW		
Korrosionsquotient (S1)	0,264		<0,5			0,235		<0,5		
Anionenquotient (S2)	2,557		<1 bzw. >3	Nitrat < 20 mg/l		2,672		<1 bzw. >3	litrat < 20 mg/l	
Kupferquotient (S)	18,965		>1,5			20,767		>1,5		

Steurer	Do	orfstr. 1 Junkenhofen		Dorfstr. 1, Junkenhofen Waschküche EHM
Probenahemdatum		08.01.2018		28.03.2018
Nitrat	20 mg/l	0,323 mol/m³	18	mg/l 0,290 mol/m³
Desethylatrazin	0,056 ug/l		0,035	ug/l
DIN12502		GW		GW
Korrosionsquotient (S1)	0,262	<0,5	0,238	<0,5
Anionenquotient (S2)	2,557	<1 bzw. >3 Nitrat < 20 mg/l	2,672	<1 bzw. >3 \litrat < 20 mg/l
Kupferquotient (S)	19,108	>1,5	20,468	>1,5

Metzgerei Wagner		Metzgerei Wagner			Metzgerei Wagner Schlachtung WH unter Messerstation				
Probenahemdatum		08.01.2018			28.03	3.2018			
Nitrat	21	mg/l 0,339 n	nol/m³ 19	mg/l	0,306	mol/m³			
Desethylatrazin	0,053	ug/l	0,055	ug/l					
DIN12502		GW			GW				
Korrosionsquotient (S1)	0,258	<0,5	0,243		<0,5				
Anionenquotient (S2)	2,312	<1 bzw. >3 Nitra	: < 20 mg/l 2,531		<1 bzw. >3	litrat < 20 mg/l			
Kupferquotient (S)	20,940	>1,5	20,755		>1,5				

Heinzlmair Oberzell 2		Küche WB			Küche WB				
Probenahemdatum		08.01.2018	3			28.03	.2018		
Nitrat	<b>20</b> m	ng/l 0,323	mol/m³	19	mg/l	0,306	mol/m³		
Desethylatrazin	0,053 ເ	ug/l		0,055	ug/l				
DIN12502		GW				GW			
Korrosionsquotient (S1)	0,259	<0,5		0,241		<0,5			
Anionenquotient (S2)	2,557	<1 bzw. >3 N	itrat < 20 mg/l	2,531		<1 bzw. >3	litrat < 20 mg/l		
Kupferquotient (S)	19,322	>1,5		20,543		>1,5			

# BEURTEILUNG DER KORROSIONSWAHRSCHEINLICHKEIT - SCHLUSSBERICHT -

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Veranlassung	2
2	Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)	2
2.1	Lochkorrosion	2
2.2	Flächenkorrosion	3
3	Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)	3
3.1	Loch- und Flächenkorrosion	3
3.2	Selektive Korrosion	3
4	Nichtrostende Stähle (DIN EN 12502-4 und DIN EN 12502-5)	4
4.1	Lochkorrosion	4
4.2	Flächenkorrosion	4
5	Chemische und mikrobiologische Untersuchungen	4
6	Zusammenfassung	5

## 1 Veranlassung

Wie im Bescheid des Landratsamtes Pfaffenhofen vom 08.05.2017 (Az. 32/6421.3) festgelegt, werden im Trinkwassernetz der Gemeinde Gerolsbach derzeit regelmäßig Wasserproben entnommen und analysiert, um die Wasserqualität vor allem im Hinblick auf die Korrosivität zu beurteilen.

Die chemischen Untersuchungsbefunde aus den Jahren 2016 und 2017 wurden bereits als Zwischenergebnis zur Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit im Leitungsnetz von Gerolsbach im Jahr 2017 ausgewertet. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt das Mischungsverhältnis der Brunnen I und II geringfügig geändert. So wurde die Entnahme von Brunnen I auf 10 I/s reduziert und von Brunnen II auf 6 I/s erhöht.

Das Monitoring-Programm im Leitungsnetz von Gerolsbach wurde anschließend fortgeführt. Ob sich die Umstellung des Mischungsverhältnisses positiv auf die Wasserbeschaffenheit auswirkt bzw. sich eine Verbesserung der chemischen Parameter des Mischwassers eingestellt hat, wird im vorliegenden Bericht beurteilt. Die Untersuchungsergebnisse liegen als Anlage 1 bei.

Das Monitoring im Jahr 2018 wurde am Hochbehälter sowie an fünf weiteren Probenahmestellen im Leitungsnetz von Gerolsbach durchgeführt.

## 2 Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

### 2.1 Lochkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit von Lochkorrosion in Warmwasser ist geringer als im Kaltwasser. Hydrogencarbonat-Ionen vermindern die Korrosionswahrscheinlichkeit. Mit steigendem Gehalt an Chlorid-Ionen nimmt die Korrosionswahrscheinlichkeit ab. Mit steigendem Gehalt an Sulfat- und Nitrat-Ionen erhöht sich die Korrosionswahrscheinlickeit.

Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion im Warmwasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen gering, wenn S > 1,5 ist. S ist das Konzentrationsverhältnis Hydrogencarbonat/Sulfat im Wasser.

Die ermittelten S-Werte der untersuchten Wasserproben sind alle größer als 18,9 (Minimum Probe Fa. Seitz vom 08.01.2018). Eine Lochkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

### 2.2 Flächenkorrosion

Die Flächenkorrosion nimmt in sauerstoffreichem Wasser mit abnehmendem pH-Wert zu. Sie ist vernachlässigbar, wenn der pH-Wert über 7,5 oder der pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 liegt und der TOC Gehalt dabei < 1,5 mg/l ist.

Die ermittelten pH-Werte in den untersuchten Wasserproben liegen alle über 7,64. Die Flächenkorrosion ist daher vernachlässigbar.

## 3 Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)

### 3.1 Loch- und Flächenkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flächenkorrosion, unter Ausbildung von Mulden- und Lochfraß, ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn der Korrosionsquotient  $S_1 < 0.5$  ist.

Die ermittelten S<sub>1</sub> Werte aller untersuchten Proben liegen zwischen 0,234 (Hochbehälter vom 08.01.2018) und 0,264 (Fa. Seitz, Küche WB vom 08.01.2018).

Eine Lochkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

### 3.2 Selektive Korrosion

Die selektive Korrosion tritt bei schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen (Austrag von zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) vorzugsweise im Kaltwasserbereich auf.

Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion ist gering, wenn der Anionenquotient  $S_2 < 1$  bzw. > 3 oder die Nitratkonzentration < 20 mg/l ist.

Die ermittelten S<sub>2</sub> Werte in den untersuchten Trinkwasserproben liegen zwischen 2,31 und 2,84. Eine selektive Korrosion ist daher wahrscheinlich.

Die gemessenen Nitratkonzentrationen liegen überwiegend zwischen 17 und 21 mg/l (Maximum Metzgerei Wagner vom 08.01.2018) und übersteigen damit knapp den Grenzwert für die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion.

Aufgrund der berechneten Anionenquotienten im kritischen Bereich und der gemessenen geringfügig erhöhten Nitratgehalte, kann eine selektive Korrosion nicht ausgeschlossen werden.

Eine selektive Korrosion ist daher wahrscheinlich.

## 4 Nichtrostende Stähle (DIN EN 12502-4 und DIN EN 12502-5)

### 4.1 Lochkorrosion

Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion ist besonders von der Chloridkonzentration abhängig. Bei Chloridgehalten unter 6 mmol/l (ca. 200 mg/l), ist im Kaltwasser eine Lochkorrosion bei molybdänfreien ferritischen und austenitischen Stählen unwahrscheinlich. Im Warmwasserbereich liegt die kritische Chloridkonzentration über 1,5 mmol/l (ca. 50 mg/l).

Die gemessenen Chloridgehalte in den Untersuchungen liegen zwischen 12 und 13 mg/l.

Eine Lochkorrosion von nichtrostenden Stählen ist daher unwahrscheinlich.

## 4.2 Flächenkorrosion

Die Flächenkorrosion ist bei unlegierten und niedriglegierten Stählen hauptsächlich vom pH-Wert abhängig. Bei pH-Werten über 7 ist eine Flächenkorrosion unwahrscheinlich. Die gemessenen pH-Werte liegen alle über 7,64.

Zudem ist die Korrosionswahrscheinlichkeit niedrig, wenn die Säurekapazität  $K_{s4,3}$  über 2 mmol/l und der Calciumgehalt über 40 mg/l liegt.

Die ermittelten Säurekapazitäten  $K_{s4,3}$  liegen zwischen 4,3 mmol/l und 4,5 mmol/l und die Calciumkonzentrationen im Bereich von 66 mg/l und 68 mg/l.

Die Kriterien gem. DIN EN 12502-5 werden eingehalten, eine Flächenkorrosion ist daher unwahrscheinlich.

## 5 Chemische und mikrobiologische Untersuchungen

Die untersuchten chemischen Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV (2001).

Die untersuchten bakteriologischen Parameter sind zum Zeitpunkt der Probenahme einwandfrei.

Bei den untersuchten Pflanzenschutzmitteln wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

## 6 Zusammenfassung

Wie bereits im Vorjahr, sind die berechneten Korrosionsquotienten für schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe auffällig. Die Kriterien nach DIN EN 12502-3 werden nicht eingehalten bzw. liegen für den Nitratgehalt teilweise knapp über dem Grenzwert.

Die selektive Korrosion für schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe im Leitungsnetz von Gerolsbach ist daher wahrscheinlich.

Im Vergleich zu den Untersuchungen von 2017 hat sich, durch die geringfügige Erhöhung der Entnahmemenge aus Brunnen 2, keine positive Auswirkung auf die Wasserbeschaffenheit bzw. keine Verbesserung der chemischen Parameter des Mischwassers eingestellt.

Der Entwurfsverfasser. Pfaffenhofen, den 18.04.2018

Wipfler PLAN Planungsgesellschaft mbH Dipl.-Ing. (FH) Johanna Kratzer, M.Sc. ppa. Dipl.-Ing. (FH) Joachim Maßow